

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |               |              |                   |                  |                        |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Registreringsnummer | DR53245       | Stelnummer   | WDD1770141V051212 |                  |                        |
| Mærke               | MERCEDES-BENZ | Model        | A-Klasse          | Version          | 220 d Hatchback 8G-DCT |
| Karosseritype       | Stationcar    | Farve        | Rød               | Reg. dato        | 19-12-2019             |
| Drivkraft           | Diesel        | Drivlinje    | Front wheel drive | Gear-typer       | Automatisk             |
| KM. stand           | 197181        | Antal nøgler | 2                 | Kontrakt- nummer | 7240788                |

## Ud- vendige billeder



## Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

## Dæk og mønster

| Position     | Mærke    | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Goodyear | 225/45-18 | 04 mm    | Vinter  |
| Venstre, Bag | Goodyear | 225/45-18 | 04 mm    | Vinter  |
| Højre, Bag   | Goodyear | 225/45-18 | 04 mm    | Vinter  |
| Højre, For   | Goodyear | 225/45-18 | 04 mm    | Vinter  |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |

## Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|------|-----|------|----------|
|-----|------|-----|------|----------|

Skader

| Ref | Sted        | Del                     | Type           | Handling |
|-----|-------------|-------------------------|----------------|----------|
| #1  | Forrude     | Rude                    | Revne          | K5       |
| #2  | Motorhjelm  | Hjelm                   | Stenslag flere | K3       |
| #3  | Front       | Forkofanger             | Stenslag flere | K3       |
| #4  | V. forskærm | Skærm                   | Stenslag flere | K3       |
| #5  | V. bagdør   | Dør                     | Ridser         | K3       |
| #6  | V. bagskærm | Skærm                   | Stenslag flere | K3       |
| #7  | Bagkofanger | Kofanger                | Ridser         | K4       |
| #8  | H. forskærm | Skærm                   | Stenslag flere | K3       |
| #9  | Interiør    | Sædebetræk, Venstre For | Hul            | K5       |

1



Sted

Del


Type

Forrude

Rude

Revne

1A



Sted

Del


Type

Forrude

Rude

Revne

2



Sted


Del

Type


Motorhjelm

Hjelm


Stenslag flere




2A  
Sted Motorhjel-  
Del Hjel-  
Type Stenslag flere




2B  
Sted Motorhjel-  
Del Hjel-  
Type Stenslag flere




2C  
Sted Motorhjel-  
Del Hjel-  
Type Stenslag flere



3  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere




3A  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere



3B  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere



3C  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere



3D  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere




4  
Sted V. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere

4A



Sted V. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere

5




Sted V. bagdør  
Del Dør  
Type Ridser

5A



Sted V. bagdør  
Del Dør  
Type Ridser

6



Sted V. bagskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere

6A




Sted V. bagskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere

7




Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser

7A



Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser

7B




Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser

7C



Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser




7D  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser




7E  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser



8  
Sted H. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere



8A  
Sted H. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere



9  
Sted Interiør  
Del Sædebetræk, Venstre For  
Type Hul



9A  
Sted Interiør  
Del Sædebetræk, Venstre For  
Type Hul

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl