

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CU90574	Stelnummer	VF3M45GBULS175872		
Mærke	PEUGEOT	Model	3008	Version	HYBRID4 300 SUV EAT8
Karosseritype	MPV	Farve	Sort	Reg. dato	21-08-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	107089	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7223994

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/55-18	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	225/55-18	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	225/55-18	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/55-18	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Afskrabning	K4
#4	Bagklap	Bagklap	Afskrabning	K4
#5	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#6	H. fordør	Dør	Afskrabning	K4

1




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1A




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1B




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

2




Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Stenslag flere

2A




Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Stenslag flere

2B




Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Stenslag flere

3




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Afskrabning

3A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Afskrabning

4




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Afskrabning

4A




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Afskrabning

4B



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Afskrabning

5



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

5A



Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset

5B




Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset

6



Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Afskrabning

6A



Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Afskrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl