

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CJ84949	Stelnummer	WF0SXXWPGSKC79709		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	11-04-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	85465	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1006007

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Fuld liste

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Væske mangler Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K4
#2	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4



1

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



2

Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Hjulkapsel, 2 stk.	Mangler	K5
#2	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#3	Front	Forkofanger	Skadet	K4
#4	V. fordør	Dørkant	Bulet/Ridset	K4
#5	V. bagskærm	Sidevæg	Bulet/Ridset	K4
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#7	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#9	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K3
#10	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3

#11	V. panel	Indstigning Venstre For	Lak fejl	K4
#12	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 2 stk.
Type	Mangler



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 2 stk.
Type	Mangler



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 2 stk.
Type	Mangler



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Skadet



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Skadet



Sted	V. fordør
Del	Dørkant
Type	Bulet/Ridset



Sted	V. fordør
Del	Dørkant
Type	Bulet/Ridset



Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Bulet/Ridset



Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Bulet/Ridset



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



7A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



7B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




7C
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



8A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



9
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



9A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



10
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




10A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Lak fejl



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Lak fejl



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl