

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH14448	Stelnummer	VR3EFYHYCKJ554030		
Mærke	PEUGEOT	Model	Partner Van	Version	BlueHDi 100 L2
Karosseritype		Farve		Reg. dato	11-04-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	178086	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1007435

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/60-16	04 mm	Helårs
Venstre, Bag	Michelin	205/60-16	05 mm	Helårs
Højre, Bag	Michelin	205/60-16	05 mm	Helårs
Højre, For	Michelin	205/60-16	04 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forlygter, Venstre	Revnet	K5
#2	Interiør	Bundmåtte	Hul	K5

1



Sted

Front

Del

Forlygter, Venstre

Type

Revnet

1A



Sted

Front

Del

Forlygter, Venstre

Type

Revnet

1B



Sted

Front

Del

Forlygter, Venstre

Type

Revnet

2



Sted

Interiør

Del

Bundmåtte

Type

Hul

2A



Sted

Interiør


Del

Bundmåtte

Type

Hul

2B



Sted

Interiør

Del

Bundmåtte

Type

Hul

2C



Sted

Interiør

Del

Bundmåtte

Type

Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Fuld liste