

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS49914	Stelnummer	W1V9076331P228287		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	SPRINTER	Version	316 CDI KSV A2 RWD AUT
Karosseritype		Farve		Reg. dato	11-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Gear-type	Automatisk
KM. stand	144703	Antal nøgler	2	Kontrakt- nummer	7235129

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	235/65-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	235/65-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	235/65-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	235/65-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#5	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K3
#6	H. panel	Panel liste	Rust plet	K4
#7	Tag	Tagplade	Rust plet	K4

1



Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

1A



Sted

Forrude


Del

Rude

Type

Stenslag

2



Sted


Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere



2A
Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere



3
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



4
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



5A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



5B
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



6
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Rust plet



Sted	H. panel
Del	Panel liste
Type	Rust plet



Sted	H. panel
Del	Panel liste
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Uden siderude i venstre side af varerum

3. Bremselys

Sæder i førerhus: Førersæde med lændestøtte

Sæder i førerhus: Komfortspring førerside

VÅD VISKER SYSTEM

Snavsbeskyttere bagpå

Opbevaringsrum over forruden	Afbryderrelæ til batteri ekstra	Digital radio (DAB)
Opbevaringsrum under instrumentbræt på passagersiden	Beklædning af bagvæg	Mercedes-Benz nødopkaldssystem
Trækkrog bagpå	Fiberbatteri 92 Ah	MBUX multimediesystem med 7 tommer touchscreen
Adaptivt bremselys	Foraksel forstærket	Kabelkanal til elektrisk tilslutning
Airbag førerside	Donkraft	Kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester
Anhjælps (bakkestartsassistent)	Tillægsvarme (Varmtvands)	Kombiinstrument med farvedisplay
ABS (Antiblokeringsystem)	Model: 316KA 4X2 3665	Parameteriserbart speciellmodul
ASR (Trækkontrol)	Danmark	Udendørstemperaturmåler
Baghjulstræk	Lakfarve Arktik hvid MB 9147	Navigation
Vaskevandsniveau indikator	Akseludveksling i = 4,182	Aktiv afstandsassistent DISTRONIC
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Styringskode til hjulbremsekonfiguration 2	Aktiv afstandsassistent DISTRONIC
Udendørstemperaturmåler	Modelserie 907 varebil VS30	Airbag førerside
Tagbeklædning i førerhus	Svingedæmper	Opbevaringsrum over tagbeklædning
Automatisk lys	Live Traffic-funktion	Opbevaringsrum under instrumentpanel
Dørhåndtag til skydedør på lastrumsskillevæg	Kontrol af PRO omfang i NTG6	Gennemgående skillevæg
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBV)	Forberedelse til betjeningspanel	Trægulv
ESP (Elektronisk stabilitetsprogram)	Startassistance - Kontakt	Håndtag indstigning skydedør i lastrum på skillevæg
Fartpilot	3 års gratis kortopdateringer	Beklædning af bagvæg
Elektriske vinduer foran	Tøjknage i førerhuset	Varmtvands-tilskudsvarme
Automatisk gearkasse GTronic - (7-trins)	Modelserie 907 varevogn VS30	HALBAUTOMATISK REGULERED KLIMAANLÆG TEMPOMATIC
Opbygning: Højtaget skibscontainer	Varevogn	Sædevarme til fører
Nøglefri start	Klimazone 1 (kold/komfort)	Stof Maturin sort
Børnelås	Modelserie C907 / C910 Sprinter	Passagersæde to sæder
Kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester	Modelserie C907 VS30 RWD	Passagersæde to sæder
Brændstoftank: Hovedtank 71 liter	Standard	Komfortfjedersæde, førersæde
Ladrumsskillevæg fuld længde	Basis	Armlæn til førersæde
Justerbart ratstamme	Headunit ECE/RoW	Passagersæde to sæder
Justering af lygter	Komplet køretøj	Lændestøtte til førersæde

Mercedes-Benz nødopkaldssystem	Eksportkode	Førersædekasse, lav
Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT	Venstrestyring	Armlæn til førersæde
Partikelfilter	3,5-tonner	Højtag
Akselafstand 3665 mm	Tachometer km/t	Skydedør til højre
Lavt emission efter Euro 6- udstødning	Startstrækning ved vedligeholdelsesintervaller på 60.000 km	Bagdøre, todelte, åbning til sidevæg
Skydedør i højre side af last- /passagerum	VENSTRE-STYRING	Bagdøre, todelte, åbning til sidevæg
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Europa	Sikkerhedsseler advarselsanordning for førersæde
Sikkerhedsseler med advarselsanlæg (førerside)	OBD (On Board Diagnose) niveau D	Komfortdakhåndbetjening
Sædebetræk/stof	HU Freshup 2	Opbevaringsrum over forrude
Sæder i førerhus: Førersæde med armlæn	Langsbjælkeforstærkning	Indbrud- og tyverialarm
Stålfælg 6,5x16	Køretøjsforberedelse til AH- last op til 3500 kg	Hydraulisk donkraft
Start/stop funktion på motor	Dækmærke Pirelli (50)	Kabelkanal på sidevæg
Kørelys	M+S dæk	Kabelkanal ved bagdør
Vedligeholdelsesintervalvisning Assyst	Sædebesætningsdetektering, førersæde	Bakkamera
Startspærre	Fabrikskode	Styrekode Hydroaggregatvariant 5
Varmebeskyttende glas	Fabrikskode	HOLD-funktion
Fjernbetjent centrallås	Fabrikskode	Aktiv bremsassistent
Maksimal totalvægt 3,50 tons	Fabrikskode	Pannehåndtering
Ekstra batteri (tilbehørsbatteri) i førerhuset	Fabrikskode	Foraksel med øget nyttelast
Opbevaringsrum i førerhusets loft	Fabrikskode	Stabiliseringstrin II
Aktiv afstandsassistent DISTRONIC	Skilte/pjecer på dansk	Foraksel med øget nyttelast
Trækstang: Elektrik til anhængerstik	Producent Mercedes-Benz AG	Stålhjul 6,5 J x 16
Elektrisk sammenklappelige sidespejle	COC-papirer, ufuldstændige	Akselafstand 3665 mm
Sidespejl med blindvinkelassistent	Ændringsår '9 - II	Hjulfabrikat Maxion Wheels
Batteriafbryder 1-polet	Digital driftshåndbog	Dæk 235/65 R16 C
DAB-modtager (digital radio)	Mercedes-Benz MobiloVan med DSB og GgD	Reservehjulsbeslag under rammeenden
Tyverialarm	Kontrolkode - BZM-test	Reservehjulsbeslag under rammeenden
Fartpilot	Masseforsyning på mindst 2381 kg nødvendig	Reservehjul
Aktiv bremsningsassistent	Modelgeneration 0	Reservehjul

Undervogn: Stabiliseringstrin II	EU- EFTA-lanefortegnelse	Multifunktionsrat
Køretøj uden hævn-ning	Produktion Düsseldorf	Læderrat
Bagdør (Åbningsvinkel 270 grader)	Kontrol Dokumenttilmelding til indtastning af deltavægt	Rat i hældning og højde justerbart
Trægulv i lastrummet	Tilladelse N1	Bakkestartshjælp
Kabelkanal til elektriske forbindelser (sædebeholder førersæde)	Bortfald af køretøjssænking	Sidesvindsassistent
Reguleret klimaanlæg (Tempmatik)	Lydpakke	Bakkestartshjælp
Kombiinstrument med farvedisplay	Rygerpakke	Ekstra batteri til tilbehørsforbrugere, indvendigt
Kabelkanal ved bagdør	uden forøgelse/nedsættelse 3.500 kg	Vliesbatteri 12 V 92 Ah
Kabelkanal på sidevæg	Højtag	Vliesbatteri 12 V 92 Ah
Rat (læder)	Varevogn	Afbryderrelæ til batteri ekstra
Multimediesystem MBUX (Touchscreen 7")	Højtag	Batterihovedafbryder ensidig
Navigationssystem til multimediesystem MBUX	Højtag	Generator 14 V/200 A
Parameteriserbart specialmodul	Højtag	7G-TRONIC PLUS
Rygerpakke	Elektrik til anhængerstik	Udstødningsrengøring SCR Generation 3
Reservehjul med vejvenlig dæk	Opvarmede og elektrisk justerbare sidespejle	Motorvariant Euro VI
Reservehjulsbeslag under rammeenden inkl. donkraft	Elektrisk klapbare sidespejle	Motorvariant Euro VI
Bakkamera	Blindvinkelassistent	Hovedtank 71 liter
Vinduesviskere med regnsensor	Lysassistent	ECO Start Stop-funktion
Snavsbeskyttere bagpå	Adaptivt bremselys	Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 hk) 3800/min
Sæder i førerhus: Dobbelt passagersæde	3. bremselys	
Sæder i førerhus: Førersæde med varme	Regnsensor	