

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DD59446	Stelnummer	KMHKN81AFNU026457		
Mærke	HYUNDAI	Model	Ioniq 5	Version	EV SUV Automatic
Karosseritype	MPV	Farve	Hvid	Reg. dato	05-10-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	106123	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7208258

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	235/55-19	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	235/55-19	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	235/55-19	05 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	235/55-19	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Ladekabel	Ladekabel	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Venstre, For	Ridset	K4
#2	V. panel	Indstigning Venstre For	Bule(r)	K3
#3	V. bagskærm	Skærmforøger	Ridser	K4
#4	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#5	H. panel	Indstigning Højre For	Bule(r)	K3
#6	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K4
#7	Fælge	Højre, For	Ridset	K4



Sted	Fælge
Del	Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Venstre, For
Type	Ridset



2
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)



2A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)



3
Sted V. bagskærm
Del Skærmforøger
Type Ridser



3A
Sted V. bagskærm
Del Skærmforøger
Type Ridser




4
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



4A
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



5
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Bule(r)



5A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Bule(r)



6
Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset



6A

Sted

Fælge

Del

Højre, Bag

Type

Ridset



6B

Sted

Fælge

Del

Højre, Bag

Type

Ridset



7

Sted

Fælge

Del

Højre, For

Type

Ridset



7A

Sted

Fælge

Del

Højre, For

Type

Ridset



7B

Sted

Fælge

Del

Højre, For

Type

Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Touchscreen	Ekstra USB-port	Adaptiv fartpilot
19" aluminiumsfælge	Varmepumpe	Bakkamera

El-bagklap	Læderrat	DAB-radio
Elektronisk håndbremse	Regnsensor	LED-lygter
Kunstlædersæder	Elruder	Parkeringsensor for og bag
Funktioner	Sædevarme	ESP-system
Klimaanlæg	El-klapbare sidespejle	Aktiv blindspot-advarsel
Head-up display	Privatlivsglas	Smart pakke