

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DJ31971	Stelnummer	W1V9076331P425844		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	SPRINTER	Version	316 CDI KSV A2 4x2 Aut
Karosseritype		Farve		Reg. dato	15-03-2022
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	98578	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7235187

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/75-16	02 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	225/75-16	02 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	225/75-16	02 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/75-16	02 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K3
#2	V. bagskærm	D-stolpe	Ridser	K4
#3	Bagklap	Højre bagdør	Ridser	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#5	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K4
#6	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#7	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K3
#8	H. forsærm	Skærm	Ridser	K3

1



Sted

V. panel

Del

Indstigning Venstre For

Type

Ridser

1A



Sted

V. panel

Del

Indstigning Venstre For

Type

Ridser

2



Sted

V. bagskærm

Del

D-stolpe

Type

Ridser



2A
Sted V. bagskærm
Del D-stolpe
Type Ridser



3
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Ridser



3A
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Ridser



4
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




4B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



5A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



5B
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)




5C
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



6
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



6A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



6B
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



6C
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




7
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser



7A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser



7B
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser



7C
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

-Fuldstændig liste	Udendørstemperaturmåler	Brændstoftank: Hovedtank 71 L
Uden sidespejl i venstre side af varerum	Bremseassistent	Varerumsafskærmning, fuld højde
Automatgear	Tagbeklædning i førerhuset	Rat (styrstøjle mekanisk justerbar)
3. bremselygte	Automatisk lys	Lysstyringsregulering
Opbevaringsrum over forruden	Elektronisk bremsekraftsfordeling (EBV)	Mercedes-Benz nødsystem
Opbevaringsrum under instrumentbrættet på passagersiden	Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Motor 2,1 L - 120 kW CDI KAT
Trækøje bagpå	Førerstøtte-system: Sidesvindsassistent	Partikelfilter
Adaptivt bremselys	Førerstøtte-system: Vognbaneassistent	Radioklargøring
Airbag førerside	Elruder, to foran	Akselafstand 3665 mm

Anti-blokeringsystem (ABS)	Automatgearkasse GTronic - (7-trins)	Lav emissionsklasse iht. Euro 6
Trækkontrolsystem (ASR)	Karosseri / opbygning: Høj tagvarevogn	Skydedør til varerum / passagerom til højre
Drivtype: Firhjulstræk	Keyless-start	SCR-system (AdBlue-teknologi)
Visning af vaskevandsniveau	Børnesikring	Sikkerhedssystem med advarselsanordning (førerside)
El-sidespejle, justerbare og opvarmede, begge	Kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester	Sædebetr