

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |         |              |                   |                |            |
|---------------------|---------|--------------|-------------------|----------------|------------|
| Registreringsnummer | DP33551 | Stelnummer   | LVXMAXBA2NR910195 |                |            |
| Mærke               | Aiways  | Model        | U5                | Version        | EV Aut     |
| Karosseritype       | MPV     | Farve        | Grå               | Reg. dato      | 23-01-2023 |
| Drivkraft           | El      | Drivlinje    | Front wheel drive | Geartype       | Automatisk |
| KM. stand           | 70585   | Antal nøgler | 2                 | Kontraktnummer | 7028374    |

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

| Position     | Mærke       | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Andet mærke | 235/50-19 | 02 mm    | Sommer  |
| Venstre, Bag | Andet mærke | 235/50-19 | 03 mm    | Sommer  |
| Højre, Bag   | Andet mærke | 235/50-19 | 03 mm    | Sommer  |
| Højre, For   | Andet mærke | 235/50-19 | 02 mm    | Sommer  |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐





| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Nej ☐

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

| Ref | Sted      | Del       | Type          | Handling |
|-----|-----------|-----------|---------------|----------|
| #1  | Ladekabel | Ladekabel | Ikke tilstede | K5       |

1



Sted

Ladekabel

Del

Ladekabel

Type

Ikke tilstede

## Skader

| Ref | Sted        | Del          | Type           | Handling |
|-----|-------------|--------------|----------------|----------|
| #1  | Forrude     | Rude         | Stenslag       |          |
| #2  | Motorhjelm  | Hjelm        | Stenslag flere | K3       |
| #3  | V. fordør   | Dørkant      | Hak            | K4       |
| #4  | V. bagskærm | Skærmforøger | Ridser         | K5       |

1



Sted Forrude  
Del Rude  
Type Stenslag

1A




Sted Forrude  
Del Rude  
Type Stenslag

2



Sted Motorhjem  
Del Hjem  
Type Stenslag flere

2A



Sted Motorhjem  
Del Hjem  
Type Stenslag flere

3




Sted V. fordør  
Del Dørkant  
Type Hak

3A



Sted V. fordør  
Del Dørkant  
Type Hak

4



Sted V. bagskærm  
Del Skærmforøger  
Type Ridser

4A



Sted V. bagskærm  
Del Skærmforøger  
Type Ridser

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

## Fabriksudstyr

|                                   |                                               |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| - Adaptiv fartpilot med Stop & Go | - Læderindtræk på sæder og dørsider           | - Parkeringssensor for og bag    |
| - Apple CarPlay                   | - Regnsensor                                  | - Fuld LED-lygter, for og bag    |
| - 19" alufælge                    | - El betjent panoramasoltag m. solgardin      | - Automatisk parkeringsassistent |
| - 12,3" Touch Screen              | - Elektrisk åbning af bagklap m. fodbetjening | - Nøglefri adgang og start       |
| - Automatisk nødbremse            | - 360 graders panoramakamera                  | - Vejbaneassistent               |
| - Aut. 2-zonet klimaanlæg         | - 6-vejs elektrisk justérbart førersæde       |                                  |