

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH74773	Stelnummer	WF0YXXTTGYKK68086		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	02-05-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	209789	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1008458

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-15	07 mm	Sommer
Venstre, Bag	Bridgestone	215/65-15	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Bridgestone	215/65-15	07 mm	Sommer
Højre, For	Continental	215/65-15	07 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#2	Mellem folie		Ikke afmonteret	K4



Sted	Mellem folie
Del	
Type	Ikke afmonteret

Sted	Mellem folie
Del	
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Spoile	Ridser	K4
#2	V. bagskærm		Bule(r)	K4
#3	Bagklap		Bule(r)	K4
#4	Bagkofanger		Ridser	K4
#5	H. bagskærm		Bule(r)	K4
#6	Tag		Rust plet	K2
#7	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#8	Interiør	Sæde	Mangler	K5



Sted	Front
Del	Spoile
Type	Ridser



Sted	Front
Del	Spoile
Type	Ridser



Sted	V. bagskærm
Del	
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	
Type	Bule(r)



Sted	Bagkofanger
Del	
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	
Type	Ridser

4B



Sted Bagkofanger
Del
Type Ridser

4C



Sted Bagkofanger
Del
Type Ridser

4D



Sted Bagkofanger
Del
Type Ridser

5



Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)

5A



Sted H. bagskærm
Del
Type Bule(r)

6



Sted Tag
Del
Type Rust plet

6A




Sted Tag
Del
Type Rust plet

7



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul


7A



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



Sted	Interiør
Del	Sæde
Type	Mangler



Sted	Interiør
Del	Sæde
Type	Mangler

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Trend	Uden lastbærehylde	Uden ledningsnet
Visibility Pack	Indendørshåndtag - 2	Uden ledning til taglygte
Airbag* - Passenger	Uden støjreduceringspakker	Uden ekstra stikkontaktfelt
Frossen hvid	Ikke stof. - tagh.-chauffør	Uden intelligent sikringsskab
Auto-Start-Stop	Uden adgangsstige	Frosthvid
LED-lys i varerummet	Uden trinbrædder	Ford-fabrik Otosan (Tyrkiet)
Trækstang med trailerstabiliseringskontrol	Med udvendig farvepakke 2	Uden kamera
Svingende lys i forlygter	Grill - 3 strimler, fuld farve	Uden vognbaneskittealarm
Førerairbag	Uden tagbagagebærer	Uden mediadatabaserestuger
Anti-Blockier-System (ABS)	Br. karosserisæt - Grå	Uden død vinkel informations system
Drivlinje: Forhjulstræk	Mindre bagrudebeskytter	Programm. alternativ brændstofvarmer
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth håndfri	Uden spoiler	Koldstart -29 grader C

El-justerbare og opvarmede sidespejle	Uden bagtrin	Med begrænset synligheds pakke
Blinklys integreret i sidespejle	Uden automatisk spejlvipningssystem	Sædepakke 15
Vinylgulve i last-/passagerum	Uden passagerarmskåle	Mindre specielle værdipakker
Boardcomputer	Med 2-vejs justerbar K. støtte, foran	Med lavt tag
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Bord - forsæde	Standard varebil
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden nakkestøtter bag	Standard varebil
Elektronisk trækkontrol	Uden midterarm læn - bagsæde	Med lavt tag
Førerassistance system: Hill Start Assist	Uden bagsæde-ryglæn justering	Med trækstang
Førerassistance system: Nødbremseassistent	Uden lændestøtte passagersæde	Med trækstang
Førerassistance system: Sidevindsassistent	Selealarm - Førersæde	Med trailer stabiliseringskontrol (TSC)
Elruder	Uden bagsæde i 2. række	Med trækstang
Generator 220 A	Uden bagsæde i 4. række	Dobbelt el. just. sideruder - El. foldbart
Fartpilot	Fører sæde 4-vejs justerbar sædehynde skrå	Med karrosfarvede sidespejle
6-trins gearkasse	Uden bagsædepakker	Halogenprojektionsforlygter
Låsbart handskerum	Uden enhedsdock	Med forlygtejustering foran
Bagklap uden glas (åbningsvinkel 180 grader)	Uden tablet-holder	Med automatisk strg. - Forlygter
Pollenfilter	O. gearpakke f. brændstofbesparelse	DRL niveau 2
Kassevogn høj tag	Sort dørhåndtag udvendig	Med automatisk forlygter
Høj tag variant	Bagklap-/bagagerumshåndtag udvend	Med ekstra bremselygte
Aircondition	Med plastik gearknop	Med vinduesvisker, forrudeautomatik.
Justerbar ratstamme	Uden flådenøgle	Med stænklapper, foran
Lastbil registrering	Med auto. dørforsegling - Aktiveret	Med stænklapper, bagpå
Modelrevision	Mindre zonal modstående dør genlåsning	M. farvet stødfanger, f. - karosserifarve
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Konfigurerbar låsning - Conf 1	Bag stødfanger delvis karosserifarve
Tågelygter	Power Lock Group-Speed Dependent	Med tonede ruder, standard
Parkerings sensorer	Advarselslampe - Vaskemiddelstd.	Med tonede ruder, standard
Parkerings sensorer foran og bagved	Uden to-tone karosserilakering	Kun til opvarmet forrude
Akselafstand 3300 mm	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Med multimediesystempakke 12
Reserves ihjul	Uden dekorstriber - karosseriside	Med radio betjening - rat
Partikelfilter	Uden motorhjælm, accentstrib ...	Radiohøjtalere-2 bas-/2 diskant højtalere

Lav emission i henhold til udstødningsnorm Euro 6	Uden sidebeskyttelsesairbag	Med bordcomputer
Vinduesviskere med interval, justerbar	Uden sidebeskyttelsesairbag til højre	Med parkeringssensor bag
Forlygter H4	Med 2-punktsrem foran	Med parkeringssensor foran
Skydedør i last-/passagerum til højre	Uden sikkerhedsseler på bagsædet	Med parkeringssensor bag
Mudflaps foran og bagpå	Sikkerhedsseler - sort	Med fartpilot
Sidedørbeskyttelseslister	Uden ISOFIX montering	Med førerairbag
Stålfælge 6,5x16	Selestrammer førersæde/passagersæde	Med passagerairbag
Stødfanger delvist lakeret	Uden sideairb. Fører/lænest..	Med passagerairbag
Style color-pakke	Reservehjulslåsning	Med deaktivering af passagerairbag
LED kørelys	Uden dæktryksensorer	Grill - baggrund / skillevæg
Trend	215/65R15 H BSW Dæk	Delbar lastsektion + vindue
Beklædning i last-/passagerum: halvhøj	Hjulbolte uden fælgslås	Gulvbelægning - Kunststofindsæt - delvis
Surresystem (8)	Med standardprofil - Hver producent	Lastområdebeklædning - Formstykke
Let tonede ruder	Uden drejende motorturtal	Med låsbar handskerumsklap
Fjernbetjent centrallås	Med standard affjedring	Lastområdebeklædning - Formstykke
Passagerairbag	Med støvbeskyttelsesskærm - Bremse	Dørindtræk - Side/bag - Niveau 1
Trækstang: Fast kuglehoved	Akseloverførsel 3,94/2,864	Dørindtræk - Side/bag - Niveau 1
Armlæn foran	Med mekanisk parkeringsbremse	Programm. alternativ brændstofvarmer
LED lastbelysning	Uden kollisionsforebyggelsessystem	Manuel styring - Klimaanlæg
Højt bagagevolumen bag fører- og passagersæde med vindue og mulighed for nedladning nederst	Uden premium bremse	Med pollenfilter
Synspakke 2	Uden klimastyring - bagsæde	Med cirkulation opvarmning
Sædepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde inkl. sædevarme, stof	Uden ventilationssystem	Programm. alternativ brændstofvarmer
Standvarme	Kølemiddel - Aircondition R134A	Programm. alternativ brændstofvarmer
Start/Stop-system	Uden ekstra brændstofport	Programm. alternativ brændstofvarmer
Capitol/City Ebony	Med enkel brændstoftank	Med opvarmede sæder
Uden undervognsbeskyttelse	Brændstofindtagsstuds uden låg	Med opvarmet passagersæde
Uden tagombygning	Med dieselomskiftning	Med manuel 2-vejs passagersædejustering
Uden lastforsyningsanordning	Brændstofindtagsstuds med lås	M. fører-singles/Pass. Dobbelt sætter.fk

Tilbehør 1 USB-port-1 fjernport	El-speedbegrænser	Med manuel lændestyrstøtte-fører
Med fuldt åbningssærlig ...	Uden krævsensor - Hastighedsregulering	Med førersædearm læn
Uden foldbar trinbræt, stål. lastdør	Uden varmesystem - bagsæde	Uden bagsæde i 3. række
MINDRE MANUEL REGNIG INITIATION	Med enkel instrumentbræt	Med centrallås
Uden bagklap	Med hastighedsmåler (km/t)	Med centrallås
Med standard tilladt totalvægt	Uden kørselsrekord	Fjernbetjening Dør adgang - 2 Fob
Uden sikkerhedsforlukning	Elektrisk to-tone horn	To-trins entr. System - Dør
Uden specialudstyrsæt	Uden multifunktionsdisplay	To-trins entr. System - Dør
Fuldt køretøj	Uden navigationssystem	Fjernbetjening Dør adgang - 2 Fob
Uden spec. marketingforberedelse	Uden køretøjsnødssystem	Med 180° lastdørstopper
Uden speciallakering	Uden advarsels-/bakgear	Med bagdøre
Uden SVO-applikation/mærke	Uden fører-tilstandsovervågning	Uden bagrude
Mindre diagnostisk vedligeholdelsesovervågning	Mindre massebevægelsessensor	Uden visker-/vaskeanlæg bagrude
Uden udstyr RSO	Uden sporholdningsassistent	Med bagdøre
Ensfarvet udvendig lak	Uden hastighedsskiltgenkendelse	Med sideindløbsdøre kantsten side
Uden SVO undtagen pakker	Uden tyverialarm	Lastområdebelysning - LED
Uden mærkat - VP-applikation	Uden køretøjsnivådetektion	Uden bakspejl
Uden certificeringsmærkat	Uden sideskørthjælp	Ubel ved solskærm - førerside
Uden brandbekæmpelsesbetjening	Uden automatisk parkeringshjælp	Solskærm r ubelioned spejl
Med værktøjssæt	Mindre dybdeafledning af batterier	8 tagge-tagremersers - lastområde
Uden sæt	Med normal effekt trefaset gener.	8 tagge-tagremersers - lastområde
Uden dækreparationskit	Uden A/V-stik	Med ABS & ESP+
Fe.-heb. v.1 quick start. n. driv.	Audio/navigationstrin 3	6 1/2J x 15 stål fælg
O. siderude i 2nd række til højre	Uden integreret kontrolenhed	Med fuld fælg
O. siderude i 2nd række til venstre	Uden mobiltelefon-interface	Med reservedæk i stål
O. siderude i 3. række til højre	Microfon	Med læderbetrukket rat
O. siderude i 3. række til venstre	Spændingsoutput	Med man. just. - ratstamme
Uden opvarmet bagrude	Uden stik	Med ABS & ESP+
Uden midterkonsol-askebæger	Uden stik - bagpå	LHD FWD
Med lille tagkonsol	Uden safe box	High Performance Battery

Interiørfarve Dark Palazzo Grey	Med fire-lygteforlygter	High Performance Battery
Interiørfarve - Ebony	Tågelys - Kurvelys	High Performance Battery
Uden opbevaring - himmelbeklædning	Advarselsreflektorer Corner Bagdør	6-trins gearkasse - VMT6
Interiør akcentpakke B	Uden lyste pakker	Med dieselpartikelfilter
Uden solskærme	Uden indvendige lamper	Udstødningsnorm Trin VI, LNFZ 3
Med delhimlen - støbeform	Med fodrumsllys	Start / stop-system
Uden bagagerumskrog	Med tagmonterede indvendige/kortlamper	2.0 EcoBlue B
Uden greb - B-stolpe	Uden baglæselamper	Uden motorturtalregulering
Uden bagagerumsbagagepose	Uden tagmonterede blinklys	Marketing Stage 4
Uden førstehjælpekasse	Uden programmerbar interfacing. modul	Med trækstang
Uden bagagerumsbeskyttelsessæt	Uden batteri slutrelæ	