





TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DM67943	Stelnummer	WBAJP3106KBT84466		
Mærke	BMW	Model	5-Serie	Version	520d Touring Steptronic
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	04-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	177974	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7239183

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	225/55-17	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Bridgestone	225/55-17	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Bridgestone	225/55-17	03 mm	Vinter
Højre, For	Bridgestone	225/55-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☒ Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☒ Ja Reservehjul tilstede ☐ Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K3




Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Hul	K5
#2	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K1
#3	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K1
#4	H. panel	Sidebeskyttelse	Ridser	K5



1
Sted Front
Del Forkofanger
Type Hul




1A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Hul



2
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



2A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



3
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids



4
Sted H. panel
Del Sidebeskyttelse
Type Ridser



4A
Sted H. panel
Del Sidebeskyttelse
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
