

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DE32317	Stelnummer	W0VZT8EP1M1016975		
Mærke	OPEL	Model	Insignia Sport Tourer	Version	2.0 D 174 AUT8 SW
Karosseritype	Stationcar	Farve	Blå	Reg. dato	01-11-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	81070	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7231278

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	245/45-18	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	245/45-18	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	245/45-18	05 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	245/45-18	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Hattehylde / Bagagerumsdækken	Hattehylde / Bagagerumsdækken	Ikke tilstede	K5

1



Sted	Hattehylde / Bagagerumsdækken
Del	Hattehylde / Bagagerumsdækken
Type	Ikke tilstede

1A




Sted	Hattehylde / Bagagerumsdækken
Del	Hattehylde / Bagagerumsdækken
Type	Ikke tilstede

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelms	Hjelms	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	Bagkofanger	Kofanger	Afskrabning	K4
#4	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#5	H. panel	Panel liste	Bule(r)	K4
#6	H. fordør	Dør	Ridser	K4

1




Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere

1A



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere

1B




Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere

2




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

2A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

2B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Afskrabning

3A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Afskrabning

4



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

4A

Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)

5

Sted	H. panel
Del	Panel liste
Type	Bule(r)

5A

Sted	H. panel
Del	Panel liste
Type	Bule(r)

6

Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

6A

Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

6B

Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Metallic paint