

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CY73438	Stelnummer	TMBJH7NP4M7041367		
Mærke	SKODA	Model	SUPERB	Version	2.0 TDI 150 COMBI DSG7
Karosseritype	Stationcar	Farve	Blå	Reg. dato	02-03-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	159404	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7216812

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/55-17	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/55-17	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/55-17	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/55-17	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Stenslag	K3
#6	Bagkofanger	Kofanger	Stenslag	K3
#7	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#8	H. panel	Indstigning Højre Bag	Stenslag	K3
#9	H. fordør	Dør	Stenslag	K3

1



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag

1B



Sted

Motorhjelm


Del

Hjelm

Type

Stenslag

1C




Sted Motorhjelrn
Del Hjelrn
Type Stenslag

2



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2C



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2D



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2E




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2F



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2G



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3



Sted	V. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

3A



Sted	V. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

4



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

4A




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

4B



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

4C



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

5



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre For
Type	Stenslag

5A



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre For
Type	Stenslag

6



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Stenslag

6A




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Stenslag

6B



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Stenslag

6C



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Stenslag

7



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7B




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7C



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

8







Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Stenslag

8A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Stenslag



Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

ESC	Knieairbag til fører	Elektronisk servostyring (Servotronic)
7 airbags	Bagklap/kuffert elektrisk betjent (åbne + lukke)	Sæde justerbart i højden, venstre foran

Standardlak - Energy Blue	Hoved-airbagsystem	Sæde justerbart i højden, højre foran
Opbevaringsrum til paraply	Hovedstøtter bag	Førersæde elektrisk justerbart (venstre med hukommelse)
Passagerairbag kan slukkes	Hovedstøtter foran	Sædevarme foran
Airbag fører/passager	Nedfældning af bagsæderyglæn fra bagagerummet	Rygstøtte på passagersæde, foldbar
Lydisoleret glas i fordøre	Lændestøtte i førersædet, venstre side	Længdejustering af passagersæde, elektrisk justerbar bagfra
Anti-blokeringssystem (ABS)	Læderrat (2-eger) med multifunktion	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay og Android Auto)
Trækkontrolsystem (ASR)	Højdejusterbar ratstamme	Solvisir venstre med spejl
Forhjulstrukket drivsystem	Længdejusterbar ratstamme	Solvisir højre med spejl
Udstyrspakke: Green tec	Lysassistent (Coming home, Leaving home)	Start/stop-system
El-justerbare, opvarmede og foldbare sidespejle med automatisk nedblænding	Line-In-audioindgang i midterkonsol	Stikkontakt (12V) i bagagerummet/lastrummet
Sidespejle med omgivelseslys	Maxi-DOT farvedisplay	Stikkontakt (12V) i midterkonsollen foran
Sidespejle i bilens farve	Armlæn foran	Fastgørelsesøjne i bagagerummet/lastrummet
Bremseassistent	Modelopdatering	Startspærre
Bremsenergi regenerering	Motor 2,0 L - 110 kW TDI	Centrallås
Brillehylde	Momentregulering af motor (MSR)	Parkeringsensorer foran og bag
Kromlister ved sideruder	LED tågelygter	Førerassistentssystem: Fjernlysassistent
Anodiseret tagræling	Tågelygter med kurvelys	Førerassistentssystem: Træthedsregistrering
Gennemlæsningsindretning (armlæn bag)	Nødopkaldssystem	Interiørindlæg: Argenzo Zebrano
Elektronisk tværsperredifferentiale (XDS)	Digital radiomodtagelse (DAB+)	Klimaanlæg Climatronic 3-zoner
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Dækreparationskit	LM-følge 7x17 (Stratos)
Fartpilot med hastighedsbegrænser	Dæktryksovervågningssystem	Nøglefri betjening
7-trins dobbeltkoblingsgearkasse (DSG)	Partikelfilter	Sædebetræk/stof: Style beige
Opbevaringsrum oplyst	Nedfældbar bagsæderyglæn	Særlig lakering Energy-Blau
LED baglygter (krystalglas-look)	Lavt emissionsniveau i henhold til Euro 6d	Sound-system Canton
Bagrudevisker	Gearskifte-/vælgergreb i læder	Beskrivelse ikke fundet
Infotainment-pakke Bolero	Opvarmede sprinklerdyser	Akselafstand
Interiørindlæg: Antracit børstet	Aero-fladbladvisker	Brændstofsysteem Diesel

Interiørindlæg: Grå (metal-look)	Forrudevisker med regnsensor	Standard produktionsforløb
Bakspejl med automatisk nedblænding	LED-lygter med adaptivt lysfordelingssystem (AFS)	Differentiering for gearkasse "DQ381" - køretøjsd...
Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet	Sideairbag foran	
Karosseri: 5-dørs	Servostyring	