

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CJ95844	Stelnummer	JMZDK6W7601415536		
Mærke	MAZDA	Model	CX-3	Version	2.0 SKYACTIV-G 121 HK Man.
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	09-05-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	88785	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1008755

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	215/60-16	04 mm	Helårs
Venstre, Bag	Hankook	215/60-16	06 mm	Helårs
Højre, Bag	Hankook	215/60-16	06 mm	Helårs
Højre, For	Hankook	215/60-16	04 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	
#2	Motorhjelm	Hjelm	Bule(r)	K3
#3	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Ridser	K3
#4	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#5	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#6	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#7	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#8	V. bagskærm	Skærmforøger	Monterings fejl	K3
#9	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K3
#10	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#11	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#12	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#13	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4




1
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




1B
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




1C
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



2
Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Bule(r)




2A
Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Bule(r)




3
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



3A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser




3B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




Sted V. bagskærm
Del Skærmforøger
Type Monterings fejl




Sted V. bagskærm
Del Skærmforøger
Type Monterings fejl




Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




12
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



12A
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




12B
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



12C
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



13
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



13A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



13B
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Bluetooth		High Beam Control		Adaptiv fartpilot	
	Kommer hjem / forlader hjemmet lys		Lane Departure Warning (LDW)		Bakkamera
	DAB-radio		Smart City Brake Support (SCBS)		Hill launch assist
	18" aluminiumsfælge		El-spejle m/varme og el-foldefunktion		Smart key, nøglefri adgang
	Højde- og længdejusterbart rat		Læderrat (3-eget)		BOSE-audiosystem
	Parkeringsensor bag		Mørktonede bageste sideruder og bagrude		El-ruder for og bag
	Startknap (nøglefri start)		Rear Vehicle Monitoring (RVM)		Fjernbetjent centrallås
	3-trins sædevarme		Adaptiv Frontlys System		Højdejusterbart førersæde
	7" touch screen og HMI Commander		Automatisk klimaanlæg		Regnsensor
	Fuld LED-forlygter		Rear Cross Traffic Alert (RCTA)		el-spejle
	Head Up Display		USB- og AUX-indgang		