

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CJ44581	Stelnummer	WF0SXXWPGSKK36851		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	08-04-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	75507	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1007267

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	205/60-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	205/60-16	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☒




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ikke relevant ☒ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☒

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle til aft. træk	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Rust plet	K4
#2	Front	Forkofanger	Stenslag	K3
#3	V. forsærm	Skærm	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Rids	K3
#6	Bagklap	Højre bagdør	Stenslag	K3
#7	H. fordør	Dør	Stenslag	K3
#8	H. forsærm	Skærm	Stenslag	K3

1



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Rust plet

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Rust plet

2



Sted

Front

Del

Forkofanger

Type

Stenslag

2A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2C



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2D



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2E



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2F



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2G




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

3



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

3A




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

3B



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

3C




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

4



Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

4A




Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

5



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rids

5A




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rids

6



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Stenslag

6A



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Stenslag

7



Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag

7A

Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

8

Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

8A

Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr