

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CW65879	Stelnummer	WVWZZZAWZLU116910		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	POLO	Version	1,0 TSI 115 DSG7
Karosseritype	Hatchback	Farve	Hvid	Reg. dato	30-10-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	172269	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7007737

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	185/65-15	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	185/65-15	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	185/65-15	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	185/65-15	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#5	Bagkofanger	Bag spoile	Ridser	K3
#6	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#7	H. forskærm	Skærm	Ridser	K4
#8	Tag	Tagplade	Stenslag flere	K3

1



Sted

Motorhjelm


Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1B



Sted


Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere



1C
Sted Motorhjelmer
Del Hjelmer
Type Stenslag flere



2
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




2B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



2C
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



3A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



3B
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



4
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5
Sted Bagkofanger
Del Bag spoile
Type Ridser




5A
Sted Bagkofanger
Del Bag spoile
Type Ridser



5B
Sted Bagkofanger
Del Bag spoile
Type Ridser



6
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



6A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



6B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




7
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Ridser



7A
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Ridser




7B
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Ridser



8
Sted Tag
Del Tagplade
Type Stenslag flere



8A
Sted Tag
Del Tagplade
Type Stenslag flere



8B
Sted Tag
Del Tagplade
Type Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Fog lygter med kurvelys

Fartpilot med adaptiv
afstandsregulering (ACC inkl. Stop og
Go funktion)

Halogen-forlygter og
blinklygter under fælles
klar glasafdækning

Ambientebelysning	Proaktiv passagersikkerhedssystem	Lyshøjdejustering
Adaptiv fartpilot	Klimaanlæg Climatronic 2-zoner	Automatisk kørelys, med LED-kørelys, "Leaving home" og manuelt "Coming home" funktion
Justerbare forsæder	Højttalere (6)	Tågelygter og svinglys
Måtter foran og bag	Særpræget Pure White	Tågebaglygte
15" Letmetalfælge	Bagrude tonet (75%)	Højre trafik baglygter
Multifunktions læderrat	Bagudderaggende kort bag	Automatisk kørelys, med LED-kørelys, "Leaving home" og manuelt "Coming home" funktion
Climatic	Akselafstand	Regnsensor
Komfort forsæder	Uden klistermærker og emblem	Bagrudevisker med intervalfunktion
Parkeringsensorer foran og bag	Bagaxle "Standard"	Kofanger i bilfarve, luftindtag og kølergrill med kromliste
Elruder foran og bag	Fjernelse af motormærkat på bagagerumklappen	Sideruder bag og bagrude tonet
Midterarm læn foran	Bilmanualer på dansk	Forrude i laminatglas, varmeisolering
El-indstillelige og opvarmelige sidespejle	Vægtområde 8 kun installeringsstyring ingen behovsprognose	Radio "Composition Media"
App-Connect	Brændstofsysteem Otto indsprøjtning	Radio "Composition Media"
Ren hvid	Uden anhængertræk	6 højttalere
DK PAKKE	Specielt typeplade til EG for M1-biler	Telefoninterface
Bak sikkerhedssele på midten bag	Bagdæmper	2 USB-interface, også til iPod / iPhone
Opbevaringslomme på forsæderne	Afdækninger til letmetalfælge	App-Connect
Airbag fører/passagerside, passagerairbag kan deaktiveres	Standard hjulbolte	Kombi-instrument med elektronisk omdrejningstæller, kilometer- og dagstæller, omdrejningstæller
Ambientebelysning hvid	Uden ekstra motorbeskyttelse	Multifunktionsdisplay "Plus"
Anti-blokeringsystem (ABS)	Advarselstrekant	Parkeringsensor - Advarsler ved forhindringer foran og bag
Trækraftskontrol (ASR)	Køretøjsdifferentiering -2G0- til konstruktion i Europa	Advarselssignal for vaskemiddelstand
Forhjulstræk	Uden differentialsperre	Dæktrykindikator
Automatisk lyssensor med Leaving Home / Coming-Home-Light-funktion	Standard brændstofbrændstofpåfyldning	Instrumentpanel skummet
El-indstillige og opvarmelige sidespejle	Overførselsudstyr, våd grænse	Dekkskiver i Deep Iron Metallic til instrumentbræt og låsedør i fronten

Automatisk afstandskontrol ACC op til 210 km/t og nødbremsassistent "Front Assist"

Sidespejle og dørhåndtag i bilfarve	Uden Dynamic Drive Control	
Bluetooth interface til mobiltelefon	Klistermærker / skilte på dansk-finsk-svensk	Airbag til fører og passager, med passagerside deaktivering
Bremseassistent	Uden ekstra dækning	Hovedairbagsystem foran og bagtilsæder inkl. Sideairbags foran
Bremseenergi-rekuperation	Nummerpladeholder foran og bag (ECE)	Midterarm læn foran justerbar langs, med opbevaringsboks
Krom-pakke 2	Uden tagindsats (glastag)	Bagagerumsafdækning
Grå loftsbeklædning	Passagersæde ryg ikke foldbart	Loftbeklædning i keramik
Omdrejningstæller	Døre og sidebeklædning	Klimaanlæg "Climatronic" med 2-zonet temperaturregulering og allergen filter
Parkeringsensor foran og bag	Modul gulv bagudførelse 1	Klimaanlæg "Climatronic"
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden foliebeklædning	Kølemiddel R1234yf
Bakkestartassistent	Uden særlige karrosseriforanstaltninger	Støv- og pollenfilter med aktivt kulfilter
Fodgænger advarselssystem	Frekvensbælte 433,92 til 434,42 MHz	Forsæder opvarmede
Træthedsregistreringssystem	Transportbeskyttelsesfolie (minimumsbeskyttelse) med yderligere transportbeskyttelsesforanstaltninger	Stofsæder og sidesæder i "Tracks 2"
Omgivelsesovervågningssystem (Front assist) med City nødbremsesystem	Uden ekstra udvendige tætningslister	Sportkomfortsæder foran
Elruder foran og bag	Uden varmelager / ekstra varmelegeme	Forsæder med højdejustering
Førude i tonet laminerglas	Uden trinsbeskyttelsesfolie til dørbane	Opbevaringslommer på bagsiden af forsæderne
Fjernbetjent nøgle (2) foldbar	Uden lændestøtte i ryglænene	Bagsædebænken ubabaret, ryglæn asymmetrisk delt
Tekstilmåtter	Uden navigationssystem	Sikkerheds optimerede hovedstøtter foran
Fodbelysning foran LED	Uden 2. batteri	3 hovedstøtter bagsæder
Bagageafdækning / rulle	Uden lysassistent	Elruder foran og bag
Bagagebelysning	Uden forlygtevaskesystem	Centrallås uden sikkerhedssikring, med fjernbetjening og 2 foldbare fjernnøgler
Hastighedsbegrænser	En-tone signalhorn	Eljusterbare og opvarmede sidespejle
7-trins dobbeltkoblingsgetriebe DSG	Uden ekstra / standbyvarmer	Trepunkts automatsikkerhedsselen for midtersædet

Håndbremsegreb i læder	Uden opvarmet sprinklerdysse	Trepunkts automatsikkerhedsseler til forsæderne med højdejustering og selestrammer
Baglygter i mørkerød	Kategori 0	Advarsel og lys for usikrede seler foran og bag
Bagruden visker	Highline	Proaktiv Passagersikkerhedssystem i forbindelse med "Front Assist"
Interiørindlæg deep iron metallic	Standard plus version	Trepunkts automatsikkerhedsseler med selestrammer til de ydre bagsæder
LED indvendig belysning	Komplet sæt uden landespecifik byggeforskrift	Ambiente belysning (enfarvet), i dørdekorationer og instrumentbrættet
Indvendigt filter: Aktiv kombifilter	Typegodkendelsesforslag	2 LED-lys i forreste fodrum
Isofix monteringsbeslag til barnesæde på bagsæderne (inkl. i-size-børnesæder)	3-cylindret benzinmotor 1,0 l TSI, 85 kW	LED-interiørbelysning med forsinket slukning og dæmpningsfunktion, 2 LED-læselamper foran og bag
Karosseri: 5 døre	Ingen aktion udførelse	Bagagerumsbelysning
Nummerplade belysning LED	Uden ECO-funktion	Automatisk afdæmpning af bakspejlet
Hoved-airbagsystem foran og bag inkl. Sideairbag foran	Uden online service	Make-up-spejl oplyst i solskærmene
Hovedstøtter bag (3-trins)	Regionkode " ECE " for radio	Elektronisk startspærre
Kølgitter sort med kromliste	Ingen specialbiler, standardudgave	Gearstangsknop i læder
Læderrat med multifunktion og skiftefunktion	Uden individuel installation	Tekstilmåtter foran og bag
Ratstamme (rat) mekanisk justerbar, højde/længde justering	Titansort-keramik / titansort / sort	ISOFIX monteringsbeslag til fastgørelse af 2 barnesæder på bagsæderne, også til i-size børnesæder
Læselamper foran og bag LED	Forstyrrelses foran	Bordhylde under venstre forsæde
Lysregulering	Køretøjer uden specielle produktforbedringsforanstaltninger	Bilværktøj og donkraft
LM-fælge	Dæk 185/65 R 15, rullemodstandsklasse A	Bagagerumsgulv
Forskydelig midterarm læn foran med opbevaringsrum	Short tailgate	Bagbremser
Forberedelse af mobile online tjenester We Connect og We Connect Plus	Uden kamera systemer / omgivelsessensorik	Bagbremser
Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI	Fjederområde 05 kun installeringsstyring ingen behovsprognose	Forbremser
Motormomentregulator (MSR)	Batteri / Generator Kapacitet Standard	Håndbremsegreb i læder

Multifunktionsdisplay Plus	Volkswagen of South Africa Ltd., Kariega (Uitenhage)	Nødbremsassistent "Front Assist" (for automatisk afstandskontrol ACC op til 210 km/t)
Tågelygter med integreret kurvelys	Uden stemmestyring	Fodgængergerkendelse
Tågebaglygte	Uden multifunktionelt kamera	Automatisk afstandskontrol ACC "stop & go", med hastighedsbegrænser
Ikker-ryger pakke	Uden trafikskiltgenkendelse	Automatisk afstandskontrol ACC op til 210 km/t og nødbremsassistent "Front Assist"
Otto-partikelfilter (OPF)	Uden TV modtagelse / digital radiosender	Forstabilisator
Dækreparationskit (Tire Mobility Set)	Mindre pris	Træthedsregistrering
Dæktryksadvarselssystem	3-cylindret benzinmotor 1,0 l	4 letmetalfølge "Salou" 5,5 J x 15, i Sterling sølv lakeret
Split bagrude	Dæk uden specifik dækmærke	Dækreparationskasse: 12-volts kompressor og dækforsegler
Emissioner: Euro 6d-TEMP	Fodstyre "Standard"	Multifunktionslæderatt
Gear- / skiftegreb i læder	Danmark: DK Paket ZW: PH3, PLA, 4KF	Multifunktionslæderatt
Skuffe / opbevaringsrum under forsæderne	Højre trafik	Forhjulsstamme med højde- og længdejustering
Servostyring	Venstrestyret	Servostyring
Yderste bagsikkerhedssele med selestrammer	Typegodkendelsesland Danmark	Elektronisk stabiliseringsprogram med modstyrende support, ABS, ASR, EDS og MSR
Forsikringsseler foran med selestrammer, justérbar højde	Beskrivelse ikke fundet	Forhjulstræk
Sædebetræk / polstring: Stof	Produktionsprocedure Sydafrika	Bakkestart assistent
Forsæder justerbar i højden	Områdeforlængelse	Batteri 320A (49Ah)
Sport komfort-sæder foran	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (fleksibel)	Trefasegenerator 140 A
Solvisirer med spejl (oplyst)	Uden vognbaneskiftsassistent	Dobbeltkoblingsgearkasse DQ200
Start/stop system	Uden alternativt drivsystem	7-trins automatgear eller DSG V3 Vælg: Fam. EDF
Kofangere i bilfarve med kromliste foran	Krom-applikationer på spejljusterings- og vinduesåbningskontakter, ved udstødningsdyser foran på fører- og passagerside	Udledningsnorm EU6 DG
LED kørellys	Forsæder opvarmet	Aktivt kulfilter (EVAP)
Førstehjælpskasse og advarselstrekan-ter	Rygning forbudt - 12V-stik foran	Start-stop-system med bremseenergi rekuperation

Tonede ruder	Lys-og-syn-pakke	Udstødningsslutspids bagud (standard)
Advarselsanlæg for sikkerhedsseler foran og bag	4 døre	Ikke varmt land
Startspærre (elektronisk)	Ren hvid	Standard klimazoner
Vinterpakke	Antennediversitet til FM-modtagelse	DKRF
Centrallås med fjernbetjening	El-justerbare og opvarmede sidespejle	Typegodkendelsesland Danmark
App-Connect	Højre sidespejl, konveks	Beskrivelse ikke fundet
Audiosystem Composition Media (Touchscreen, radio/CD-afspiller, MP3, Bluetooth)	Asfærisk højre sidespejl	
Udstyrspakke: Lys + Syn	Sidespejlhus og dørhåndtag i bilfarve	