

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DZ73788	Stelnummer	VF7SXYHYPKT618582		
Mærke	CITROËN	Model	C3	Version	1.5 BlueHDi 100 hk 5D
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	10-09-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	18489	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7226182

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	205/50-17	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	205/50-17	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	205/50-17	08 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	205/50-17	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Rids	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag	K3
#3	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Håndtag	Stenslag	K3
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter	K4
#6	V. bagdør	Dør	Stenslag	K3
#7	V. bagdør	Håndtag	Stenslag	K3
#8	V. bagskærm	Skærm	Stenslag	K3
#9	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#10	Bagklap	Bagklap	Rids	K3
#11	H. bagdør	Dør	Rids	K3
#12	H. fordør	Dør	Stenslag	K3
#13	H. panel	Indstigning Højre For	Rids	K3
#14	H. fordør	Side spejl	Ridser	K3

1



Sted Motorhjel
Del Hjelm
Type Rids

1A



Sted Motorhjel
Del Hjelm
Type Rids

2



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2C



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2D



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2E




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2F



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2G




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2H



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

2I



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag

3




Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

3A




Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

4



Sted V. fordør
Del Håndtag
Type Stenslag

4A



Sted V. fordør
Del Håndtag
Type Stenslag

5



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

5A




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

6




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

6A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

6B



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

6C



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Stenslag

7



Sted V. bagdør
Del Håndtag
Type Stenslag

7A



Sted V. bagdør
Del Håndtag
Type Stenslag

8



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

8A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

9



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

9A




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

9B



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

9C




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

10



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Rids

10A



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Rids

10B



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Rids

10C




Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Rids

11



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids


11A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids




11B
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids




11C
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids




12
Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag



12A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag




12B
Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag




12C
Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag



13
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Rids



13A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Rids



13B
Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Rids

13C




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Rids

14



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Ridser

14A



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Airbag Passagerside	5-speed transmission	Front seat side airbags
Deaktiverbar Airbag Passagerside	Auto-dimming interior mirror	Power steering
Airbag Driverside	Isofix child seat attachment on rear seats	Height adjustable front left seat
Anti-lock System (ABS)	Body: 5-door	Fabric upholstery
Audio system (Bluetooth handsfree, Connecting-box) with 4 speakers	Automatic air conditioning	Start-stop system
Electrically adjustable, heated, and foldable exterior mirrors	Head airbag system	Black Style Package
Connecting-box	Rear head airbag system	LED daytime running lights
Roof in a different color	Fender flares	Seat belt warning system
Rear parking sensors	Leather steering wheel	Immobilizer with transponder

Electronic Stability Program (ESP)	Engine 1.5 L - 75 kW Blue-HDI FAP	Central locking
Driver assistance system: Attention Assist (Fatigue detection sensor)	Tire repair kit	Metallic paint
Driver assistance system: Hill start assist	Tire pressure monitoring system	Panoramic glass roof
Driver assistance system: Emergency brake assist	Particulate filter	Safety package
Driver assistance system: Lane departure warning (AFIL)	Split-folding rear seat 1/3-2/3	Heated front seats
Driver assistance system: Traffic sign recognition	Eco-LED headlights	17" Style Package
Electric front windows with one-touch function	Side sill extensions	and many more...
Cruise control with speed limiter	SCR system (AdBlue technology)	