



TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DE74797	Stelnummer	KMHKN81AFNU038893		
Mærke	HYUNDAI	Model	Ioniq 5	Version	EV MPV Automatic
Karosseritype	MPV	Farve	Grøn	Reg. dato	06-12-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	194385	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7021186

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	255/45-20	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	255/45-20	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	255/45-20	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	255/45-20	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder






Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Spoile	Ridser	K4
#3	V. fordør	Pynteliste	Ridser	K4
#4	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K3
#5	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K3
#6	V. bagdør	Dør	Ridser	K3
#7	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Ridser	K3
#8	Interiør	Dør beklædning, Venstre Bag	Hul	K5
#9	Bagkofanger	Bag spoile	Ridser	K4
#10	Interiør	Dør beklædning, Højre Bag	Hul	K5
#11	H. bagdør	Pynteliste	Rids	K3




1
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere



1A
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere



1B
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere



1C
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere



2
Sted Front
Del Spoile
Type Ridser



2A
Sted Front
Del Spoile
Type Ridser



2B
Sted Front
Del Spoile
Type Ridser



3
Sted V. fordør
Del Pynteliste
Type Ridser



3A
Sted V. fordør
Del Pynteliste
Type Ridser




Sted V. fordør
Del Pyn-teleste
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser



7
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



7A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



8
Sted Interiør
Del Dør beklædning, Venstre Bag
Type Hul



8A
Sted Interiør
Del Dør beklædning, Venstre Bag
Type Hul



8B
Sted Interiør
Del Dør beklædning, Venstre Bag
Type Hul



8C
Sted Interiør
Del Dør beklædning, Venstre Bag
Type Hul



9
Sted Bagkofanger
Del Bag spoile
Type Ridser



9A
Sted Bagkofanger
Del Bag spoile
Type Ridser



9B
Sted Bagkofanger
Del Bag spoile
Type Ridser



Sted

Bagkofanger

Del

Bag spoile

Type

Ridser



Sted

Interiør

Del

Dør beklædning, Højre Bag

Type

Hul



Sted

Interiør

Del

Dør beklædning, Højre Bag

Type

Hul



Sted

H. bagdør

Del

Pynteliste

Type

Rids



Sted

H. bagdør

Del

Pynteliste

Type

Rids

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

	Heat pump		DAB		Electric handbrake
	Leather steering wheel		LED headlights		20" alloy wheels

Rain sensor	Front and rear parking sensors	Leatherette seats
Power windows	ESP system	Function
Heated seats	Active blind spot	Climate
Electrically foldable mirrors	Smart package	Head-up display
Privacy glass	Touch screen	Extra USB
Adaptive cruise control	19" alloy wheels	Fixed glass roof
Reversing camera	Electric tailgate	