


TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	ED34337	Stelnummer	WF0NXXGCHNKE25232		
Mærke	FORD	Model	FOCUS	Version	1.0 EcoBoost (125 HK) 5-dørs FWD M6
Karosseritype	Hatchback	Farve	Blå	Reg. dato	03-05-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	99588	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1008153

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/50-17	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	215/50-17	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	215/50-17	06 mm	Sommer
Højre, For	Continental	215/50-17	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Nej ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Afskrabning	K4
#2	Fælge	Begge For	Ridset	K2
#3	Forrude	Rude	Stenslag	K2
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#5	Bagkofanger	Bag spoile	Bule(r)	K5



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Afskrabning



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Afskrabning



Sted	Fælge
Del	Begge For
Type	Ridset




Sted	Fælge
Del	Begge For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Begge For
Type	Ridset




Sted	Fælge
Del	Begge For
Type	Ridset



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Bag spoile
Type	Bule(r)



Sted	Bagkofanger
Del	Bag spoile
Type	Bule(r)



Sted	Bagkofanger
Del	Bag spoile
Type	Bule(r)



Sted	Bagkofanger
Del	Bag spoile
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr