

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CA96049	Stelnummer	WF0SXXWPGSJU67894		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD Manuel
Karosseritype		Farve		Reg. dato	26-09-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	87596	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7248357

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/60-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	205/60-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	205/60-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	205/60-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle til aft. træk	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#2	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K4
#3	Bagklap	Højre bagdør	Rust plet	K4
#4	Tag	Tagplade	Rust plet	K4

1



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag

1B



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type


Stenslag

1C



Sted Motorhjel-
Del helm
Type Stenslag

1D




Sted Motorhjel-
Del helm
Type Stenslag

1E



Sted Motorhjel-
Del helm
Type Stenslag

1F



Sted Motorhjel-
Del helm
Type Stenslag

1G



Sted Motorhjel-
Del helm
Type Stenslag

1H



Sted Motorhjel-
Del helm
Type Stenslag

1I



Sted Motorhjel-
Del helm
Type Stenslag

2



Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset

2A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset



2B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset



2C
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset




3
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Rust plet




3A
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Rust plet




3B
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Rust plet



3C
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Rust plet



4
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



4A
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
