

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS50529	Stelnummer	VF1FL000965035244		
Mærke	RENAULT	Model	TRAFIC	Version	2.0 dCi 145 T29 L2H2
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	23-04-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	157537	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7221228

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	205/65-16	09 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/65-16	09 mm	Vinter
Højre, Bag	Bridgestone	205/65-16	09 mm	Vinter
Højre, For	Bridgestone	205/65-16	09 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Stenslag	K2
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#3	Front	Luftgitter, Venstre	Rids	K2
#4	V. forskærm	Skærm	Rids	K3
#5	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#6	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#7	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K3

1



Sted

Del

Type

Forrude

Visker

Stenslag

1A



Sted

Del

Type

Forrude

Visker

Stenslag

2



Sted

Del

Type

Motorhjelm

Hjelm

Stenslag

2A




Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag

3



Sted Front
Del Luftgitter, Venstre
Type Rids

3A



Sted Front
Del Luftgitter, Venstre
Type Rids

4




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Rids

4A



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Rids

5




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

6




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

6A




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




6B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



6C
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



7
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



7A
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Forreste sæder med varme

AdBlue tank

Lastadskillelse

Justerbar ratstamme

Automatisk lysstyring

Lys- og regnsensor

El-ruder med single-touch funktion	Modelopdatering	Vinduesvisker med regnsensor
Reservehjul	Motor 2,0 L - 107 kW dCi Diesel Energy	Vinduer i last-/FG-rum: - Passager-/lastrum delvist glaseret
Dobbelt passagersæde	Baglygte	Audio-navigationssystem med touchscreen farvedisplay (Media Nav)
Fjernbetjent centrallås	Radioforberedelse	Bakkamera
Partikelfilter	Akselafstand 3498 mm	Fartpilot
Radio/CD	Dækreparationskit	Airbag passagerside
El-sidespejle med varme	Partikelfilter	Sideairbag foran
Passagerairbag	Lav emission i henhold til udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Bagagerumsskillevæg
Regn- og lyssensor	Forlygter Full-LED med LED-signatur C	Aircondition
Bagdøre 180 grader uden ruder	Skydedør til last-/passagerum til højre	Sæder i førerhuset: Fører- og passagersæder med sædevarme
EBD	Servostyring	Sædevarme
Elektronisk startspærre	Sædebetræk/polstring: Stof	Sædebetræk/polstring: Stof Kompo
Fastgørelseskroge i varerummet	Sæder i førerhuset: Passagersæde dobbelt	Sædebetræk/polstring: Stof
Højre skydedør uden rude	Sæder i førerhuset: Førersæde komfort med 3-vejs justering	Sædebetræk/polstring: Velour
Skillevæg uden rude	Sæder i førerhuset: Førersæde med armlæn	Sæder i førerhuset: Førersæde med armlæn
3-punktsseler ved alle sæder	Start/Stop-anlæg på motor	Sæder i førerhuset: Passagersæde dobbelt
ESP + ASR og UCL	LED-dagskørellys	Sæder i last-/FG-rum: 2. række sæder fjernet
Hjulkapsler	Fastspændingsringe i sidedele af lastrummet	Sæder i last-/FG-rum: 3. række sæder fjernet
Sideairbags i fører- og passagerside	Fastspændingsringe i lastrumsgulv	Elektriske vinduer
ABS-bremser	Forberedelse til elinstallation i opbygning	Elruder foran med impulsfunktion til venstre
BAS	Startspærre	Central lås AV udstyr 01
Førerairbag	Varmeisoleret glas	Bagklap
Tågeforlygter med statisk kurvelys	Airbag passagerside	Bagklap uden glas
Armlæn på førersædet	Udvendige spejle med vidvinkel	Skydedør til last-/passagerum venstre
Aircondition	Bakkamera	Skydedør til last-/passagerum højre

Fartpilot	Fartpilot	Fastspændingsringe i sidedele af lastrummet
Tekno Pakke del 2 - MediaNav 4.0	Klart synspakke	Anti-Blockier-System (ABS)
Vidvinkelspejl (Ekstra spejl i solskærm, der mindsker den blinde vinkel langs siden)	Aircondition	Stålfælg 5,5x16
Venstre skydedør	Hjulkapsler	Stålfælg 6x16
Parkeringsensor bag	Skydedør til last-/passagerum til venstre	Stålfælg 7x16
Airbag førerside	Sideairbag foran	Akselafstand 3682 mm
Anti-Blockier-System (ABS)	Sædevarme	Hjulkapsler
Antriebs-Schlupfreglung (ASR)	Model: TRAFIC III X82 VAN	Dækreparationskit
Antriebsart: Frontantrieb	Modelopdatering	Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
El-udvendige spejle, justerbare og opvarmede	Udstyrsniveau E1	Antriebsart: Frontantrieb
Batteri 85 Ah	Interiør AV udstyr 03	Energiindvinding (Energy Smart Management)
Boardcomputer	Generation 1 AV udstyr	6-Gear transmission
Omdrejningstæller	Udstyrspakke H01 AV	6-Gear transmission
Automatisk lysstyring	Lydpakke & klimapakke inkl. Navigationssystem	Partikelfilter
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Klart synspakke	SCR-system (AdBlue teknologi)
Keyless-Entry er udeladt	Karosseri/opbygning: Høj kassevogn	Emission reduktion niveau 3
Elektriske vinduer foran med impulsfunktion til venstre	Bagvæg lukket	Lav emission i henhold til udstødningsnorm Euro 6d-TEMP
6-Gear transmission	Karosseri i bilens farve 0	Klimazone: Meget kolde lande
Handskerum med kølefunktion	Udvendige spejle elektrisk justerbare	Start/Stop-anlæg på motor
Bagdøre uden glas	Udvendige spejle elektrisk justerbare og opvarmede	Motor 2,0 L - 107 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
Interiørfilter: Pollenfilter	Udvendige spejle med vidvinkel	Central lås
Karosseri/opbygning: Stor kassevogn	Forlygter Full-LED med LED-signatur C	
Brændstoftank: 80 L	Tågelygter	