

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	BZ68272	Stelnummer	WV3ZZZ7JZX035596		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORTER	Version	2.0 TDI BMT 150hk DOBBELTKABINE MED BAGSÆDE MED VW ALULAD 4Motion
Karosseritype		Farve		Reg. dato	31-08-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Manuel
KM. stand	18279	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1001250

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Nexen	215/65-16	06 mm	Helårs
Venstre, Bag	Nexen	215/65-16	06 mm	Helårs
Højre, Bag	Nexen	215/65-16	06 mm	Helårs
Højre, For	Nexen	215/65-16	06 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Folie CVR nr. eller enkelt skrift	Mikrofolie	Ikke afmonteret	Hours

1



Sted

Folie CVR nr. eller enkelt skrift

Del

Mikrofolie

Type

Ikke afmonteret

1A



Sted

Folie CVR nr. eller enkelt skrift

Del









Mikrofolie

Type

Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. forskærm	Skærm	Rust plet	K4
#2	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#3	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bule(r)	K4
#4	H. panel	Indstigning Højre For	Rust plet	K4
#5	Tag	Tagplade	Mat	K3
#6	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#7	Interiør	Rat	Skadet	K2
#8	Interiør	Loft beklædning	Rensning	K4



5



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Mat

5A



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Mat

6



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

6A



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

7



Sted	Interiør
Del	Rat
Type	Skadet

8



Sted	Interiør
Del	Loft beklædning
Type	Rensning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Motor lampe lyser

Fabriksudstyr

Uden sidedør i venstre side af varerummet

Airbag passagerside frakoblingsbar

Startspærre (elektronisk)

Varmeisolerede ruder

Vægtklasse for foraksel vægtområde 8

Med speciel klistermærke

Airbag fører-/passagerside	Tilladt totalvægt 2,80 t	Uden undervognsbeskyttelse
Drivlinje: Firehjulstræk	2. batteri	Uden specielle klistermærker / skilte
Sidespejle med bøjle	Audiosystem Composition Media (Radio/CD-afspiller, MP3-afspilningsfunktion)	Bordlitteratur på dansk
Gulvbelægning i førerhuset: Gummi	Differentialespærre bag	Tilladt totalvægt 3.200 kg
Tagbeklædning himmel i førerhuset	Elektrikpakke 1	Vægtområde 4 kun installationstyring ingen behovsanalyse
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med bremseassistent, ASR/ABS, EDS og bakkestartshjælp	Førerstøttesystem: Automatisk afstandsregulering (ACC) og omgivelsesovervågningssystem (Front Assist)	Fjedre og støddæmpere, for køretøjer med 3,2 t tilladt totalvægt
Førerstøttesystem: Multi-kollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Bagrude med varme	Køretøjsklassedifferentiering -7F0-
Forrude i tonet lamineret glas	Klimaanlæg Climatic (førerhus)	Typeplade til erhvervskøretøj med EU-typegodkendelse, med vægtangivelse, med COC-papirer
Gearkasse 6-trins	Læderatt med multifunktion	Advarselsskilte uden landsgruppe
Handskerum med lås	Mobile online tjenester App-Connect	Standard luftfilter
Cabineluftfilter: Pollenfilter	Mobiltelefon interface Bluetooth	Hjulkapsel center
Automatisk nedblændeligt bakspejl	Multifunktionsdisplay Plus	Fælgbolte uden hjulsikringer
Karosseri/opbygning: Lad med dobbeltkabine	Dæktryksadvarsel	Uden førstehjælpsudstyr og advarselstrekant
Brændstoftank: 70 liter	Reserverad i køreklart fælg	Højere brændstofferbrug (16 l)
Justerbar ratstamme (rat)	Sideairbag / hovedairbag (Curtain-Airbag) foran	Transporttilstand aktiveret
Motor 2,0 L - 110 kW TDI	Sædebetræk/støvle: Kunstlæder	Brændstoftank med 70 liter tankvolumen
Ikke-ryger pakke	Sæder i førerhus: Armlæn, førersæde	Stødfangere i grå
Akselafstand 3400 mm	Sæder i førerhus: Førersæde med varme	Standard støjdæmpning
Partikelfilter	Sæder i førerhus: Førersæde med højdejustering	Uden ekstra dæk
Lav emissionsniveau ifølge Euro 6 emissionsstandard	Sæder i førerhus: Lændestøtte til førersæde	Dørpaneler umalede
Servostyring	Forberedt til anhængertræk (stik og kabel)	Uden ekstra indvendig støjdæmpning
Sæder i førerhus: Passagersæde	Fjernbetjent centrallås og intern betjening	Uden særlige karosserifora...
Sæder i last-/FG-rum: 1. række, 3-personers sædebænk (fast)	Produktionsproces Polen	

Kørelys

Manuel gearkasse