

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH74775	Stelnummer	WF0YXXTTGYJB28113		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (M6 HK) Kassevogn FWD M6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	14-05-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	105923	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1009015

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/70-15	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/70-15	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/70-15	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/70-15	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	K4
#2	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K4
#3	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#4	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K4



1

Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring



1A

Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring



1B

Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring



2

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



2A

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



2B

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



4

Sted Rens af sæder
Del Sæder Alle
Type Mangler rengøring



4A

Sted Rens af sæder
Del Sæder Alle
Type Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K2
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#5	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#6	H. panel	Panel liste	Bule(r)	K5



1

Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



1A

Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



2

Sted	Motorhjelms
Del	Hjelms
Type	Stenslag flere



2A

Sted	Motorhjelms
Del	Hjelms
Type	Stenslag flere



3

Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser




3A

Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



4

Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)




4A

Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)




5


Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. panel
Del	Panel liste
Type	Bule(r)



Sted	H. panel
Del	Panel liste
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Trend	Med ekstern farvepakke 2	Uden intelligent sikringskasse
Frossen hvid	Grill - 3 ribber, fuldt farvet	Frosthvid

LED-lys i varerummet	Uden tagbagagebærer	Otosan fabrik (Tyrkiet)
Auto-Start-Stop	Håndpladeformstykke - grå	Uden kamera
Trailertræk med trailerudstyrskontrol	Mindre bagrudebeskytter	Uden vejskifteadvarselssystem
Airbag - passagerside	Uden spoiler	Uden mediadata-stikmodul
Svinglys i forlygte	Uden automatisk spejljusteringssystem	Uden bædesystem til døde vinkler
Airbag førerside	Uden armlæn til passagersæde	Programmerbar brændstoftilskudsvarme
Antiblokeringsystem (ABS)	Med 2-vejs justerbar knæstøtte, foran	Koldstart -29 grader C
Trækkraft: Forhjulstræk	Bord - Førersæde	Med synspakke basis
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth-håndfri telefon	Uden nakkestøtter, bag	Sædepakke 15
Blinklys integreret i sidespejl	Uden midterarm-læn - bagsæde	Færre specialpakker med merværdi
Gulvbelægning: Vinyl i last-/passagerum	Uden indstilling af bagsæderyglæn	Med lavt tag
Boardcomputer	Uden lændestøtte til passagersædet	Standard kassevogn
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Sikkerhedssele advarsel - førersæde	Standard kassevogn
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden bagsæde i 2. række	Med lavt tag
Elektronisk trækkontrol	Uden bagsæde i 4. række	Med anhængertræk
Fartpilot	Førersæde 4-vejs justerbar sædehynde	Med anhængertræk
6-trins gearkasse	Uden bagsædepakker	Med trailerudsvingkontrol (TSC)
Handskerum med lås	Uden enhedsdockingstation	Med anhængertræk
Bagklapper uden glas (åbningsvinkel 180 grader)	Uden udstyrspakke til brændstofbesparelse	Med karrosserifarvet sidespejl
Interiørfilter: Pollenfilter	Sort udvendig dørhåndtag	Halogenprojektionsforlygter
Karrosseri/opbygning: Høj kasse	Bagklap-/bagagerumsgreb i sort	Med forlygtejustering foran
Karrosserivariant: Middelhøj tag	Med plastgearknop	Elektrisk betjente og opvarmede sidespejle med blinklys
Aircondition	Uden flådenøgle	Dagskørellys niveau 2
Justerbar ratstamme (rat) i højde/længde	Med auto. dørlås - aktiveret	Med automatisk forlygter
Lastbilregistrering	Mindre Zonal modstående dørreløkring	With Additional Brake Light
Modelopdatering	Konfigurerbar oplåsning - Conf 1	Kun for forrudevisker med interval - Justerbar
Motor 2,0 L - 77 kW TDCi KAT	Power Lock Group- Hastighedsafhængig	Med mudderklapper, foran
Parkeringsensorer	Advarselslampe - Vaskevæskerreserve	Med mudderklapper, bag
Parkeringsensorer foran og bag	Uden to-farvet karrosserilakering	Med farvet kofanger, for - Karrosserifarve
Akselafstand 2933 mm	Uden underkorporationsskærm	Kofanger bag delvist karrosserifarve

Reservehjul i brugbar tilstand	Uden dekorstriber - karosseriside	Med tonede ruder, standard
Partikelfilter	Uden motorhætte, akcentstrib	Med tonede ruder, standard
Lav emission i henhold til Euro 6-udledningsstandard	Uden hovedbeskyttelsesairbag	Kun til opvarmet forrude
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbar	Uden hovedbeskyttelsesairbag til højre	Med multimedie-systempakke 12
Forlygter H4	Med rullesele foran	Med betjeningsknapper til radio på rat
Skydedør til last-/passagerum til højre	Uden sikkerhedsseler bagpå	Radiohøjtalere - 2 bas/2 diskant
Mudflaps foran og bag	Sikkerhedssele - sort	Med boardcomputer
Sidebeskyttelseslister	Uden Isofix-montering	Med parkeringshjælp bagpå
Synspakke 2	Selestrammer fører/passagersæde	Med parkeringshjælp foran
Stålfælge 6,5x16	Uden sideairbags fører/passagersæde	Med parkeringshjælp bagpå
Start/stop-system	Reservehjulslås	Med fartpilot
Delvist lakerede kofangere	Uden dæktrykfølere	Med førerairbag
Farvepakke	215/65R15 H BSW dæk	Med passagerairbag
LED kørellys	Hjulumtrikker uden fælgslås	Med passagerairbag
Trend	Med standardprofil - Alle producenter	Med deaktivering af passagerairbag
Beklædning i lastbil-/passagerum: Halvhøj	Uden motortranslation	Grill - bagpanel/skillevæg
Fastgørelsesringe (8)	Med standardophæng	Skillevæg med læsseklap+Vindue
Let tonet varmeafvisende glas	Med støvbeskyttelsesskjold - Bremse	Gulvbelægning - Kunststoffilæg - delvist
Fjernbetjent centrallås	Akselratio 3,94/2,864	Læsseområdebeklædning - Multiformstykke
Airbag på passagersæde	Med mekanisk håndparkering	Med låsbar handskerumsklap
Anhængertræk: Fast kuglehoved	Uden kollisionssystem	Læsseområdebeklædning - Multiformstykke
Armlæn foran	Uden premiumbremser	Dørpanel - Side/bag - Trin 1
LED belysning i lastrum	Uden klimakontrol - bagsæde	Dørpanel - Side/bag - trin 1
Høj lastrumsskillevæg bag fører- og passagersæde, med vindue og gennemløbsmulighed nederst	Uden ventilationssystem	Programmerbar brændstoftilskudsvarme
Sædepakke 9/15 Førersæde (4-vejs justerbar) - Dobbelt passagersæde inkl. sædevarme, stof	Kølemiddel - Klima anlæg R134A	Manuelt reguleret - Klima anlæg
Standvarme	Uden ekstra benzindysse	Med pollenfilter
Capitol/City Ebony	Med enkel brændstoftank	Med cirkulationsvarme
Uden understøtningsbeskyttelse	Kraftstofingang uden bakke uden låg	Programmerbar brændstoftilskudsvarme

Uden lastudstyransordning	Med diesel-skiftmulighed	Programmerbar brændstofftilskudsvarme
Tilbehør 1 USB-port-1 fjernbetjent port	Brændstofpåfyldningsdysse med lås	Programmerbar brændstofftilskudsvarme
Med ubegrænset sidedøråbning	Elektrisk hastighedsbegrænser	Med opvarmet førersæde
Uden foldbart trinbræt-stål ladetrappe	Uden fjernsensor – Hastighedsregulering	Med opvarmet passagersæde
MINDRE MANUEL REGNINDLEDNING	Uden intern varme i bagsædet	Med manuel 2-vejs passagersædejustering
Uden bagklap	Med enkel instrumentopgradering	Med førersæde-lændestøtte/Passagersæde - Dobbelt
Med standard tilladt totalvægt	Med hastighedsmåler (km/t)	Med manuel lændestøtte - førersæde
Uden specialudstyrssæt	Uden kørselsregistrering	Med førersædearmstøtter
Fuldt køretøj	Elektrisk to-tone horn	Uden bagsæde i 3. række
Uden udstyrsmarkedsføring	Uden multifunktionsdisplay	Med centrallås
Uden speciallakering	Uden navigationssystem	Med centrallås
Uden SVO-applikation/mærkat	Uden køretøjets nødsystem	Fjernbetjening døreåbning - 2 Fjernbetjening
Mindre diagnosticeringsvedligeholdelsesmonitor	Uden advarsel/bakgear	To-trins entre system - Dør
Uden RSO-udstyr	Uden køresvigtsovervågning	To-trins entre system - Dør
Ensfarvet udvendigt lak	Uden sporassistent	Fjernbetjening døreåbning - 2 Fjernbetjening
Uden SVO undtagen pakker	Uden hastighedsskiltegenkendelse	Med 180° lastrumsfastgørelser
Uden mærkat - VP-applikation	Uden tyverialarm	Med bagdøre
Uden certificeringsmærkat	Uden køretøjsnivådetektering	Uden bagrude
Uden brandslukkerbeslag	Uden sidelæns parkeringshjælp	Uden visker-/vaskeanordning til bagrude
Med værktøjssæt	Uden automatisk parkeringshjælp	Med bagdøre
Uden sæt	Mindre dybdeafladningsbatterier	Med siderude i ladeturene på fortovsiden
Uden dækreparationskit	Med normalydelsestrømsgenerator	Læselampe tillastningsområdet - LED
Fj.-lyft. f.1 hurtig.forand. til dæksleje	Uden A/V-tilslutning	Uden indvendigt spejl
Uden siderude i 2. række, højre	Audio/navigationstrin 3	Ubelyst solskærm - førerside
Uden siderude i 2. række, venstre	Uden integreret kontrolenhed	Solskærm u belyst spejl
Uden siderude i 3. række, højre	Uden mobiltelefon-grænseflade	8 fastgørelsesringe - Lasterum
Uden siderude i 3. række, venstre	Mikrofon	8 fastgørelsesringe - Lasterum
Uden opvarmet bagrude	Spændingsudgang	Med antiblokeringsystem & ESP+
Uden konsol-askebæger	Uden stikkontakt	6 1/2J x 15 stålfælg

Med lille loftskonsol	Uden stikkontakt - bag	Med fuld navkapsel
Interiørfarve Mørk Palazzo Grey	Uden sikkerhedsboks	Med stålreservehjul
Interiørfarve - Ebony	Med firdobbelte forlygter	Med læderrat
Uden opbevaringshylde - Taghimmel	Tågeforlygter - Kurvelys	Med manuel ratstammejustering
Interiørakcentpakke B	Advarselsskilte Bagkantspejl	Med antiblokeringsystem & ESP+
Uden solskærme	Uden lyspakker	LHD FWD
Med delhimmel - formstøbt del	Uden indvendige lamper	Høj ydeevne batteri
Uden bagerste gardereboks	Med fodrumslamper	Høj ydeevne batteri
Uden greb - B-søjle	Med tagmonterede indvendige/kortlamper	Høj ydeevne batteri
Uden bagagehylde - førstehjælpskasse	Uden læselamper overhovedet	6-trins gearkasse - VMT6
Uden bagagerumssæt	Uden tagmonterede blinklys	Med dieselpartikelfilter
Uden laderegalsæt	Uden regulering - Forlygter	Udstødningsnorm klasse VI, LNFZ 3
Håndtag indvendigt - 2	Uden programmerbart stikmodul	Start/stop-system
Uden støjbeskyttelsespakker	Uden batteriafbryderrelæ	2.0 EcoBlue A
Uden stof - tagh.- fører	Uden ledningsnet	Uden regulering af motortryk
Uden adgangsstige	Uden kabelføring til taglampe	Marketingtrin 4
Uden trinbrætter	Uden ekstra stikkontaktfelt	Med anhængertræk