

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP57042	Stelnummer	WF0YXXTTGYKJ70715		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	23-12-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	210973	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7252132

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-15	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-15	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-15	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/65-15	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	V. fordør	Side spejl	Ridser	K3
#4	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#5	V. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K4
#6	V. panel	Panel liste	Ridser	K3
#7	Bagklap	Højre bagdør	Ridser	K3
#8	Bagklap	Lygte, Venstre	Revnet	K5
#9	Bagklap	Lygte, Højre	Revnet	K5
#10	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K4
#11	H. bagdør	Skydedør	Ridser	K3
#12	Tag	Tagplade	Rust plet	K4
#13	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5




1
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1B
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1C
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1D
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



2
Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere



2A
Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere



2B
Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Stenslag flere




3
Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Ridser



4

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4A

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4B

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4C

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



5

Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



5A

Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



5B

Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



6

Sted V. panel
Del Panel liste
Type Ridser



6A

Sted V. panel
Del Panel liste
Type Ridser

6B



Sted V. panel
Del Panel liste
Type Ridser

7



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Ridser

7A



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Ridser

8




Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet

8A



Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet

9



Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet

9A



Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet

10



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset

10A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Ridser



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Ridser



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Service lampe lyser

Fabriksudstyr

Tendens	Indvendig farve Mørk Palazzo Grey	Mindre dyb afladning af batterier
Venstre skydedør	Indvendig farve - Ebony	Uden A/V-forbindelse
Frozen White	Uden opbevaring - himmelskørtning	Audio/navigationstrin 3
Trailertræk med trailerståling kontrol	Interiør accenter pakke B	Uden integreret betjeningsenhed
Svinglys i forlygter	Uden solskærme	Uden multimedie-/telematiksystem
Airbag førerside	Med delvist himmelpanel	Uden mobiltelefoninterface
Antiblokeringsystem (ABS)	Uden bagagekrog, bag	Mikrofon
Drivhjul: Forhjulstrukket	Uden håndtag - B-stolpe	Spændingsudgang
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth handsfree	Uden taglomme bagerst	Uden stikdåse
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Uden bagagerumsnet	Uden stikdåse - bageste
Blinklys integreret i sidespejle	Uden førstehjælpskasse-holder	Uden pengeskab
Vinylgulv i last-/passagerum	Uden bagagerumssæt	Med fjer lys
Boardcomputer	Uden lastreol	Tågelygter - Kurvelys
Indstigningslys	Håndtag indeni – 2	Advarsselflektor-hjørne bagklap
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden støjbeskyttelsespakker	Uden lyspakker
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	U. Stauf. - Dachs.- Fahrer	Uden indvendige belysning
Elektronisk trækkontrol	Uden adgangsstige	Med fodrumslamper
Førerstøttesystem: Bakkestartsassistent	Uden trinbræt	Med tagmonteret indvendig/kortlæselys
Førerstøttesystem: Nødbremseassistent	Med udvendigt pakke i bilens farve 2	Uden baglamper-læsning
Førerstøttesystem: Sidevindsassistent	Grill - 3 spær, helt farvet	Uden tagmonterede blinklys
Elektriske vinduer	Uden tagbagagebærer	Uden regler - forlygter

Fartpilot	Br. karosseries. Formteil - Grau	Uden programmerbar skærmmodul
Gearkasse 6-trins	Less Rear Window Protector	Uden batteriafbrudsrelæ
Låsbart handskerum	Uden spoiler	Uden kabelstrik
Bagdøre uden rude (åbningsvinkel 180 grader)	Uden trin	Uden ledningsføring til tagbelysning
Interiørfilter: Pollenfilter	Uden automatisk spejlningsfunktion	Uden ekstrastikkontakterfelt
Karosseri/opbygning: Høj tag kasse	Uden passagerstolsarmstøtter	Uden intelligent sikringsboks
Karosserieskontype: Mellemhøjt tag	Med 2-vejs justerbar passager-sæderyg, foran	Frosthvid
Aircondition	Bord - Førersæde	Mindre flåde
Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar	Uden nakkestøtter, bag	Fabrik Otosan (Tyrkiet)
Lastbilgodkendelse	Uden midterarm læn - Bagsæde	Uden kamera
Modelopgradering	Uden bagsæde-lændestøtte	Uden vognbaneskitteadvarselssystem
Motor 2,0 L - 96 kW TDCi KAT	Uden lændestøtte til passagersædet	Udvb-modul f. mediedatabehandling
Parkeringspilot	Seleadvarsel - Førersæde	Uden blindvinkelinformationsuden system
Parkeringspilot foran og bagpå	Uden baksæde i 2. række	Programmerbar brændstoftilskudsvarmer
Akselafstand 3300 mm	Uden baksæde i 4. række	Koldstart -29 grader C
Reservehjul i køreklar tilstand	Chaufførst. 4-f. justerbart Sædepuden	Med synlighedspakke Basis
Partikelfilter	Uden baksædepakker	Sædepakke 15
Miljøvenlig ifølge udstødningsnorm Euro 6	Uden Tablet Holder	Mindre specialmerværdipakker
Miljøvenlig ifølge udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	U. Ausr.paket f. brændstoføkonomi.	Med lav taghøjde
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbar	Sort udvendigt dørhåndtag	Standard kassevogn
Forlygter H4	Bagklap/koffertmundståb udv sidelek	Standard kassevogn
Skydedør til last-/passagerum til højre	Med plast gearstangsknap	Med lavt tag
Mudguards foran og bagpå	Uden flåde Nøgle	Med anhængertræk
Sideskørter	Med auto. Dørlås - Aktiveret	Med anhængertræk
Stålfølge 6,5x16	Mindre Zonal modstå dør omlåsning	Med Trailer Sway Control (TSC)
Start/stop-system	Konfigurativ oplåsning - Conf 1	Med anhængertræk
Stødfangere delvist lakeret	Power Lock Group-Speed Dependent	Med karrosserifarvet sidespejl
Style farvepakke	Advarselslampe - Skyllevæskespræ.	Halogenprojektionsforlygter
LED kørellys	Uden Tu-Tone karosserilakering	Med niveauregulering foran

Tendens	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Begge elkl. El. udv. k. m. Bl.
Foring i last-/passagerum: Halvhøj	Uden dekorative striber - Karrosseriside	Dagskørellys niveau 2
Bindemøtriker (8)	Uden motorhjælp, kontraststrib	Med automatisk forlygter
Lette tonede varmeisolerende ruder	Uden holdesystemer	Med ekstra bremselys
Fjernstyret centrallås	Uden hovedbeskyttelses-airbag	Kun til intervalvisker forrude - justerbar
Trækanhænger: Fast kuglehoved	Uden hovedbeskyttelses-airbag til højre	Med mudderklapskærme, foran
Armlæn foran	Med rullesele foran	Med mudderklapskærme, bagest
Dockingstation (MyFord Dock)	Uden bagsædesikkerhedsseler	M. farvet stødaf. f., v. - karos.- farve
Generator 240 A	Uden passagerairbag	Stødf. ht. dels karrosserifarve
LED lastrumlys	Sikkerhedsseler - sort	Med tonede ruder, standard
Høj lastrumsskillevæg bag chauffør og passager, med vindue og mulighed for gennemlæsning nedenunder	Uden Isofix-fester	Med tonede ruder, standard
Skydedør til last-/passagerum til venstre	Selestrammer til førersæde/passagersæde	Kun til opvarmet forrude
Synspakke 1	Uden sideairb. chauffør/passagersæde	Med multimediesystempakke 12
Siddepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde inkl. sædevarme, stof	Reservehjulslås	Med radiobetjeningsfunktioner - rat
Standvarmer	Uden dæktryksensorer	Radio højttaler-2 bas-/2 diskant
Capitol/City Ebony	215/65R15 H BSW dæk	Med boardcomputer
Uden undervognsbeskyttelse	Hjilmøtrikker uden fælgelås	Med parkeringshjælp bag
Uden tagombygning	Uden motorhastighedsregulering	Med parkeringssensor foran
Uden lasthåndteringsudstyr	Med standard affjedring	Med parkeringshjælp bag
Tilbehør 1 USB-port-1 fjernport	Med støvforspilsskjold - bremse	Med hastighedsreguleringssystem
Med ubegr. Sidedøråbning	Akseloverførsel 4,429/3,263	Med førerairbag
Uden foldbar trinbræt-stål. Last.dør	Med mekanisk håndbremse	Med deaktivering af passagerairbag
MINDRE MANUEL REGN INITIERING	Uden kollisionssystem	Grill - bagvæg/transvæg
Uden bagklap	Uden premiumbrems	Fravær m. luge+ vindue
Mindre fastgørelseskroge	Uden klimastyring - bagsæde	Bundbelægning - plastindsætn.- delv
Med standard tilladt totalvægt	Uden ventilationssystem	Lastrumforing-formstykke
Uden sikkerhedslås	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Med aflåselig handskerumsklap

Uden særlig udstyrssæt	Uden ekstra brændstofpåfyldningsstudser	Lastrumforing-formstykke
Fuld bil	Med almindelig brændstoftank	Dørforing-side/bag Side - Trin 1
Beregningen for tilladt totalvægt skal foretages fra tabellen	Brændstofeinf. o. Verr. uden låg	Dørforing-side/bag Side - Trin 1
Uden monteringsforberedelse af markedsføring	Med dieselskiftemulighed	Programmerbar brændstoftilskudsvarmer
Uden speciellak	Brændstofpåfyldningsstudser med lås	Manuel justering - klimaanlæg
Uden SVO-applikation/mærkat	Uden elhastighedsbegrænsning	Med pollenfilter
Mindre diagnosticerings- og vedligeholdelsesmonitor	Uden afstandssensor – hastighedsregulering	Med cirkulationsvarme
Uden udstyr RSO	Uden bageste kabinevarme	Programmerbar brændstoftilskudsvarmer
Ensfarvet lak	Med enkeltdæmpning instrument	Programmerbar brændstoftilskudsvarmer
Uden SVO undtagen pakker	Med hastighedsmåler (km/t)	Programmerbar brændstoftilskudsvarmer
Uden klistermærker - VP-applikation	Uden kørebogsapparat	Med opvarmet førersæde
Uden certificeringsklistermærker	Elektrisk tostemmehorn	Med opvarmet passagersæde
Uden brandslukkerbeslag	Uden multifunktionsdisplay	Med manuel 2-vejs passager-sædejustering
Med værktøjssæt	Uden navigationssystem	M. fører-enk.s/Pass.-dob.s n/R
Uden sæt	Uden køretøjsnødssystem	Med manuel lændestøtte-førersæde
Uden dækreparationskit	Uden advarsel/bakgear	Med førerstolsarmstøtter
Fe.-heb. v.1 Schnellbet. n. Fahrs.	Uden overvågning Førerindsætninger	Uden bagsæde i 3. række
U. siderude i 2. række, højre	Mindre massebevægelsessensor	Med centrallås
U. siderude i 2. række, venstre	Uden sporholdningsassistent	Med centrallås
U. siderude i 3. række, højre	Uden hastighedsskiltgenkendelse	Fjernbetjening døråbning - 2 fjernbetjening
U. siderude i 3. række, venstre	Uden alarmsystem mod tyveri	To-trins indgangssystem - Dør
Uden opvarmet bagrude	Uden køretøjshældningsregistrering	To-trins indgangssystem - Dør
Uden konsol-askebæger	Uden sidedel-parkeringssensor	Fjernbetjening døråbning - 2 fjernbetjening
Med lille tagkonsol	Uden automatisk parkeringssystem	Med 180° la