

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CT51524	Stelnummer	WF0SXXWPGSLR16176		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	18-06-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	128808	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7006372

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5
#2	Rygerbil	Bil indvendigt	Lugter af røg	K5




Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K4
#4	V. fordør	Dørkant	Ridser	K3
#5	Fælge	Hjulkapsel	Ridset	K4
#6	V. bagskærm	Sidevæg	Bule(r)	K3
#7	Fælge	Hjulkapsel	Ridset	K3
#8	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K3
#9	H. fordør	Dør	Ridser	K4
#10	Fælge	Hjulkapsel	Ridset	K4

1

Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

1A

Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Stenslag

2

Sted

Front

Del

Forkofanger

Type

Ridser



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Ridser



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Ridser



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Ridser




Sted Fælge
Del Hjulkapsel
Type Ridset



Sted Fælge
Del Hjulkapsel
Type Ridset



6
Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)



6A
Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)



7
Sted Fælge
Del Hjulkapsel
Type Ridset




7A
Sted Fælge
Del Hjulkapsel
Type Ridset



8
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)




8A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



9
Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser



9A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser



9B
Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser



Sted	Følge
Del	Hjulkapsel
Type	Ridset



Sted	Følge
Del	Hjulkapsel
Type	Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr