

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CJ58829	Stelnummer	W0VZS8GG4K1041334		
Mærke	OPEL	Model	INSIGNIA	Version	2,0CDTi 170HK Sports Tourer Aut.
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	22-05-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	208811	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1007485

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	245/45-18	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	245/45-18	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	245/45-18	07 mm	Sommer
Højre, For	Continental	245/45-18	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Begge Højre	Ridset	K5
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K2
#5	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3

1



Sted

Fælge

Del

Begge Højre

Type

Ridset

1A



Sted

Fælge

Del

Begge Højre

Type

Ridset

2



Sted

Front

Del

Forkofanger

Type


Ridser




2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



3A
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)




3B
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)




4
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



5A
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



5B
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Elbetjent bagklap - Electric
powered tailgate

Metalfarve - Metallic color
