

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |         |              |                   |                |                                             |
|---------------------|---------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Registreringsnummer | BY80983 | Stelnummer   | WF0SXXWPGSJS39454 |                |                                             |
| Mærke               | FORD    | Model        | TRANSIT CONNECT   | Version        | 1.5 TDCi (100 HK)<br>Lang Van FWD<br>Manuel |
| Karosseritype       |         | Farve        |                   | Reg. dato      | 03-05-2018                                  |
| Drivkraft           | Diesel  | Drivlinje    | Front wheel drive | Geartype       | Manuel                                      |
| KM. stand           | 44925   | Antal nøgler | 1                 | Kontraktnummer | 7248347                                     |

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

| Position     | Mærke       | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Bridgestone | 205/60-16 | 05 mm    | Vinter  |
| Venstre, Bag | Bridgestone | 205/60-16 | 05 mm    | Vinter  |
| Højre, Bag   | Bridgestone | 205/60-16 | 05 mm    | Vinter  |
| Højre, For   | Bridgestone | 205/60-16 | 05 mm    | Vinter  |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

| Ref | Sted        | Del         | Type            | Handling |
|-----|-------------|-------------|-----------------|----------|
| #1  | Lille folie | Lille folie | Ikke afmonteret | K5       |
| #2  | Nøgle       | Nøgle       | Ikke tilstede   | K5       |

## Skader

| Ref | Sted        | Del   | Type           | Handling |
|-----|-------------|-------|----------------|----------|
| #1  | Forrude     | Rude  | Stenslag       | K3       |
| #2  | Motorhjelm  | Hjelm | Stenslag flere | K3       |
| #3  | V. bagskærm | Skærm | Bule(r)        | K3       |
| #4  | H. bagskærm | Skærm | Ridser         | K3       |



|      |          |
|------|----------|
| Sted | Forrude  |
| Del  | Rude     |
| Type | Stenslag |




|      |          |
|------|----------|
| Sted | Forrude  |
| Del  | Rude     |
| Type | Stenslag |



|      |                |
|------|----------------|
| Sted | Motorhjelm     |
| Del  | Hjelm          |
| Type | Stenslag flere |



2A  
Sted Motorhjel-  
Del Hjel-  
Type Stenslag flere



2B  
Sted Motorhjel-  
Del Hjel-  
Type Stenslag flere



3  
Sted V. bagskæ-  
Del Skæ-  
Type Bule(r)



3A  
Sted V. bagskæ-  
Del Skæ-  
Type Bule(r)



3B  
Sted V. bagskæ-  
Del Skæ-  
Type Bule(r)



4  
Sted H. bagskæ-  
Del Skæ-  
Type Ridser



4A  
Sted H. bagskæ-  
Del Skæ-  
Type Ridser



4B  
Sted H. bagskæ-  
Del Skæ-  
Type Ridser



## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

## Fabriksudstyr

|                                                                                         |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Aircondition                                                                            | Uden måtter, foran                  | Uden stikkontakt - bag              |
| 16 "stålfølge med hjulkapsel                                                            | Uden gulvmåtter, bag                | Opbevaringsrum - Tag 1              |
| Tågeforlygter                                                                           | Med opbevaringsrum - instrumentbræt | Uden tågelysindsatser               |
| Plastikbund i varerummet                                                                | Solskærm højre uden spejl           | Med halogenforlygter                |
| Karosserifarvede lygtekranse til tågeforlygter                                          | Med sorte indvendige dørhåndtag     | Mindre forlygter - viskeraktiverede |
| Karosserifarvet forkofanger                                                             | Med dørpanel, trin 2                | Uden overhead-læselamper bagpå      |
| Kørellys                                                                                | Uden indvendig dørhåndtag bag       | Uden handskerumsbelysning           |
| Heldækkende hjulkapsler                                                                 | Uden bagagerumskroge                | Med bagagerumsllys                  |
| Nødtrækkrog for og bag                                                                  | PVC-dørarm-læn                      | Uden ledningssæt                    |
| Kabinelys med 2 kort lamper                                                             | Uden bagagerumshylde på             | Uden ekstra stikdåsefelt            |
| Radio med SYNC                                                                          | Uden bagagenet - bagagerum          | Uden bagparkeringssensor            |
| Connect - Sædepakke 4                                                                   | Uden nødhjælpskasseholder           | Uden specielt udstyrssæt            |
| Connect - Anhængertræk inkl. Trailer sway                                               | Uden lastehylde                     | ICE-førerens midterste. midt.       |
| Connect - Frozen White                                                                  | Håndtag inde - foran                | Uden hastighedskontrolsystem        |
| Connect - Airbags, fører og passager gardinairbags. Inkl. Passager airbag og sideairbag | Ingen indervæg                      | Uden navigationssystem              |
| Connect - Regnsensor og auto-lygter                                                     | Ingen opbevaring - tagh.-fører      | Uden kamera                         |
| 3. Bremselygte                                                                          | Uden adgangsstige                   | Uden blind zone informationssystem  |
| Opbevaring i taghimmel førerhus                                                         | Uden tagbagage-træk                 | Uden temp. Kontrol - passagersæde   |
| Airbag førerside                                                                        | Med bredt formindstykke - karosseri | Ingen sporholdningsassistent        |
| Anti-blokerings-system (ABS)                                                            | Mindre bagrudebeskytter             | Uden lavhastighedssikkerhedssys.    |
| Antispinregulering (ASR)                                                                | Panelvogn med lang akselafstand     | Uden forparkeringssensor            |
| Træktype: Forhjulstræk                                                                  | Med sidespejle i bilens farve       | Udstyrspakke 1                      |

| Eljusterbare og opvarmede sidespejle               | Stor kasse - bakspejl                      | Koldstart -25 grader C                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Batteri 60 Ah                                      | Uden kortlomme på førersæde                | Brændstofbesparellespakke 4                        |
| Bord-/forbrugscomputer                             | Uden kortlomme på bagsiden af passagersæde | Frosthvid                                          |
| Elektronisk bremsesystem (EBD)                     | Uden armlæn til førersæde                  | Aktiv radiatorjalousie                             |
| Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)               | Uden armlæn til passagersæde               | Med en anden farve kølgitter nr. 1                 |
| Ekstra høj nyttelast                               | Med 2-gangs justerbar knæstøtte, foran     | Med trækstang                                      |
| Førerassistance: Bakkestartassistent (Hill-Holder) | Med justerbart. Lændestøtte, chauffør      | Med Trailer Sway Control (TSC)                     |
| Førerassistance: Nødbremseassistent                | Uden bagsæde                               | Med diversitetsantenne                             |
| Elruder foran                                      | Uden bord - forpassagersæde                | Dobbelt, elopvarmede sidespejle                    |
| Gearkasse 5-trins - Type: MTX 75                   | Uden midterkonsol - bageste sæde           | Med tågeforlygter                                  |
| Drikkeholder foran                                 | Uden lændestøtte til passagersæde          | Med tågeforlygter                                  |
| Gummimåtter i passager-/laderum                    | Uden opbevaringsrum under førersæde        | Med tågeforlygter                                  |
| Selestrammer                                       | Sikkerhedssele-alarm - Førersæde           | Med dagtimerlygter                                 |
| Bagklap uden glas                                  | Uden bagsæde i 2. række                    | Med auto. tænd/sluk forlygter                      |
| Kabineluftfilter: Støv- og pollenfilter            | Uden anhængertræk                          | Med sorte forlygteblændinger                       |
| Karosseri/opbygning: Kasse                         | Uden anhængertræk                          | Med automatisk forlygter                           |
| Ladbund af plastik (formdel)                       | Uden forberedelse til bugsering            | Med tågebaglygter                                  |
| Lastbund                                           | Yderdørhåndtag - eget farve                | Med ekstra bremselygte                             |
| Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar             | Med farvede håndtag - bagklap              | Med dagtimerlygter                                 |
| Læselampe foran                                    | Tændingsnøgleudstyrskomb. 1                | Med vinduesviskerautomatik for forrude             |
| Varebil-registrering                               | Med uretan gearknop                        | Med opvarmet sprinklerdyse                         |
| Motor 1,5 Ltr. - 74 kW TDCi KAT                    | Med børnesikring                           | Med automatisk forlygter                           |
| Tågeforlygter                                      | Uden flådenøgle                            | Med farvede forstøtfanger, foran - karrosserifarve |
| Akselafstand 3062 mm                               | Uden sammenkodede muligheder               | Med tonede ruder - normale                         |
| Dækreparationskit                                  | Med auto. dørlås - aktiveret               | Ingen infrarød. reflekt. forrude                   |
| Partikelfilter                                     | Mindre konfigurerbar oplåsning             | Kun til opvarmet forrude                           |
| Lavt udslip i henhold til udstødningsnorm Euro 6   | Frekvens 433 MHz                           | Multimedie-systemudstyr 5                          |
| Skiftindikation                                    | Uden el-låsemekanisme                      | Med skærmmodul til mediedata                       |
| Skydedør til højre                                 | Uden Ford Key Free-system                  | Mikrofon                                           |

|                                                                   |                                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Servostyring elektrisk                                            | Uden vinduesvisker-/vasker - bagrude             | SOS-knap                                  |
| Sædepakke 18                                                      | Uden undervognskorrosionsbeskyttelse             | Med A/V-stik                              |
| Stålfølge 6,5x16                                                  | Mindre stødfanger - bag                          | Medieforbindelse 1XUSB                    |
| Starterpakke                                                      | Endeslutter - Støtfangere bagud, karrosserifarve | Med bordcomputer                          |
| Opbevaring/Opbevaringsrum under passagersæde foran til højre      | Bagkofanger i bilens farve                       | Med bordcomputer                          |
| Støbfanger bilfarver                                              | Uden nummerpladeholder, foran                    | Multifunktionsmatrixdisplay               |
| Kørellys                                                          | Mindre termoplastisk knæbøj-sys                  | Med fører-airbag                          |
| Luftomskifter elektrisk betjent                                   | Kop-airbag venstre, niveau 4                     | Med passager-airbag                       |
| Ruder tonede                                                      | Kop-airbag højre, niveau 4                       | Med fører-airbag                          |
| Fjernbetjent centrallås                                           | Uden siderude-airbag bag                         | Med passager-airbag                       |
| Airbag-pakke                                                      | Medbremsebånd foran                              | Med sideairbag - førerside                |
| Anhængertræk                                                      | Uden sikkerhedssele bag                          | Med sideairbag - passagerside             |
| Audiosystem: Radio/CD-afspiller med Ford SYNC (Monochrom/grafisk) | Uden Isofix-fiksering                            | Med deaktivering af passager-airbag       |
| Økonomipakke                                                      | Med man. just. sikkerhedssele, foran             | Adskillelse m. lasteluge+ vindue          |
| Ladrumsskoter med åbning og vindue                                | Uden dæktrykssensorer                            | Lastbeenkl. - formdel                     |
| Scheinwerfer-Assistent med dag-/natsensor                         | Med standard dækmønster foran                    | Gulvbelægning - Plastikinds. - delv.      |
| Standvarmer                                                       | Med standarddækprofil - bagud                    | Manuel regulering - Aircondition          |
| Stikkontakt (12V-stik) i bagagerum/bakagerum                      | Dækfabrikant hvilket som helst mærke             | Pollenfilter uden kulfilter               |
| Route/Max/Sort                                                    | Med Deluxe-hjulkapsel                            | Program. brændstof-ekstravarme            |
| Uden undervognsbeskyttelse                                        | Hjulkapselmøtrikker uden hjulnøgle               | Med opvarmet førersæde                    |
| Uden tagombygning                                                 | Mindre motorenhed                                | Med sus. 4-vejs just. chauffør            |
| Uden åbning - tagbekabeling                                       | Uden motorturtalskontrol                         | Med sus. 4-vejs just. chauffør            |
| Med frontparti - Trin 2                                           | Uden fjernstart                                  | Passe. fold/sammen/skubbar sæde           |
| Uden mudderskærme, foran                                          | Enkelt svinghjul                                 | M .Dri. enk. sæde/Pass. dobbelt sæd persp |
| Med 180° lastrumsdør-låse                                         | Akselratio 3,56                                  | Med man. lændestøtte - førersæde          |
| MINDRE MANUEL REGNDANNELSE                                        | Uden indbygget internetenhed-FIA                 | Uden bænksæde i 3. række                  |
| Fastgørelseskroge - Last, indvendigt                              | Ingen sporingssystem - FIA                       | Fr.-hæv. f.1 Hurtig forr. chauffør.       |
| (-) Version Packages                                              | Front læbespoiler - FIA                          | Med central lås                           |
| Ingen specialkøretøjer                                            | Uden måtter - FIA                                | Med central lås                           |



|                                          |                                               |                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bygget på Valencia-fabrikken             | Mindre fjernstart - FIA                       | Med fjernbetjening - dørlåsning       |
| Fuldt køretøj                            | 3,72/2,04/1,25/.919/.738/0.622                | Med fjernbetjening - dørlåsning       |
| Beregn GVW Eller Vælg Stelm SamTabel     | Uden gearkasse med automatisk styring         | Med central lås                       |
| Uden udstyrs-markedsføringsforberedelse  | Uden trykrør bag                              | Med bagdøre                           |
| Uden speciellakerin                      | Uden sensor - Air rengøring                   | Med sideindlæsning på fortovsbagside  |
| Uden SVO-applikation/klistermærker       | Uden klimabetjening - bagsæde                 | M.kassetmonteret indvendig/læselamper |
| Uden opdateringspakke til funktioner     | Med elektrisk ekstravarme                     | Uden bakspejl                         |
| Marketing Step 1                         | Kølemiddel - Aircondition R134A               | Solskærm chauffør spejl/flap/taske    |
| Uden RSO-udstyr                          | Med dieseldriftsstyring                       | Kopholdere (2) - række 1              |
| Uden SIP                                 | Uden forberedelse - gasdrevne bilr.           | Spændingsudgang                       |
| Udvendig lakering Solid                  | Med faste fodpedaler                          | Bremser HLA/ESP/TC/ABS                |
| 2013 Job #1 Programstyring               | Med luksusrat                                 | Skivebremser foran og bagved          |
| Uden SVO med mindre emballage            | Med kombiinstr. med førerinf.system           | Skivebremser foran og bagved          |
| Uden klistermærke - VP-applikation       | Med overtrædelse. - kombiinstr.               | Elektronisk nødbremsenhed             |
| Uden vandkøretøjsudstyr                  | Med speedometer (km/t)                        | Maksimalbelastningstaske              |
| Uden bageste bagagehylde                 | Elektrisk drevet horn, en ton                 | Maksimalbelastningstaske              |
| Uden rundkreds-/automatisk-låsning       | Uden dæktryksovervågning                      | 6,5 X 16" stålhjul                    |
| Uden bagrude                             | Mindre kompasdisplay                          | 205/60R16                             |
| Grill - Stang over/dk. Farve             | Uden navigationsdata                          | Dækreparationskit                     |
| Ingen bagsidervindue i 2. række, højre   | Uden vejskiftadvarselssystem                  | Uden reservedæk                       |
| Ingen bagsidervindue i 2. række, venstre | Ingen skifter overvågning chauffør-påvirkning | Med man. just. - ratstamme            |
| Ingen bagsidervindue i 3. række, højre   | Ingen fartskiltenkendelse                     | Med man. just. - ratstamme            |
| Ingen bagsidervindue i 3. række, venstre | Ingen antidiefstalwaarschuwinginstallatie     | Bremser HLA/ESP/TC/ABS                |
| Uden bagrude                             | Med antidiefstalwaarschuwing(PATS)            | Bremser HLA/ESP/TC/ABS                |
| Uden opvarmet bagrude                    | Højtydende batteri                            | Venstre styret FWD                    |
| Uden dækonsol - bagsæde                  | Uden omformer                                 | Med startassistent                    |
| Med handskerumslåg                       | ICE Midt. Audio (1C) med Conn                 | 5-trins manuelle gear MTX75           |
| Uden dækonsol - midterkonsol             | Med 4 højttalere - kun foran                  | Udstødning norm Euro VI, LNFZ2        |
| Opdelt opbevaringsrum under sæde         | Uden radio-kontrollem. - rattet               | Brændstofbesparelspakke 4             |
| Farve for. Trim Kulsort                  | MFD-kontrolenheder på rattet                  | Starter - Stop/Start-system           |

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Indvendig farve - Kulsort          | Uden rygerpakke                  | 1.5L SOHC DI TC DSL DV5FD B |
| Med komplet bagpanel i hårdt fiber | 12-V-ekstra stik i handskerummet | (-) SVP                     |