

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS72703	Stelnummer	VF1R9800562059679		
Mærke	RENAULT	Model	Ny Clio	Version	TCe 90 5d
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Hvid	Reg. dato	08-03-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	91265	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1007365

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	195/55-16	04 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	195/55-16	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	195/55-16	07 mm	Sommer
Højre, For	Continental	195/55-16	04 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Udvendig vask og støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K5


Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K4
#3	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Ridser	K4
#4	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#5	Fælge	Hjulkapsel	Ridset	K5
#6	Fælge	Hjulkapsel	Ridset	K5
#7	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#8	Fælge	Hjulkapsel	Ridset	K5
#9	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#10	Fælge	Hjulkapsel	Ridset	K5
#11	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#12	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#13	H. fordør	Side spejl	Rids	K4



1

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1A

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



2

Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)



2A

Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)



3

Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



3A

Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



4

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4A

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



5

Sted Følge
Del Hjul kapsel
Type Ridset




6
Sted Følge
Del Hjulkapsel
Type Ridset




7
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



7A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



7B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



7C
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



7D
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



7E
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



8
Sted Følge
Del Hjulkapsel
Type Ridset



9
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




9A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



10
Sted Fælge
Del Hjulkapsel
Type Ridset



11
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser




11A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser




12
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



12A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




12B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



12C
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



13
Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Rids



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Rids

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

- 3-punktssele ved alle sæder	- ABS-bremser	- Indfarvede dørhåndtag
- Dækreparationssæt	- Fartpilot	- Førersæde med antidykfunktion
- Isofix-beslag	- Selealarmer (3)	- Elektronisk startspærre
- Forsæder med varme	- Aircondition	- Radio med USB- og AUX-stik
- Nakkestøtter ved alle sæder	- BAS	- Kørecomputer
- Førerairbag	- LED-kørellys	- 12V-stik i midterkonsollen
- Tågeforlygter	- Splitbagsæde 60/40	- Omdrejningstæller
- 15" stålfælg	- MediaNav navigation EVOLUTION inklusive kort over Skandinavien samt radio med MP3, USB, Bluetooth, AUX og DAB	- Højdejusterbart førersæde

- Accesspakke	- Elruder foran	- Selekræftere
- Airbags foran og i siderne (hoved og bryst)	- Læderrat	- Indfarvede sidespejle
- ESP	- EBD	
- 16" Flex-stålfælge	- Passagerairbag	