

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CK24401	Stelnummer	VR3EFYHYCKJ623269		
Mærke	PEUGEOT	Model	Partner Van	Version	BlueHDi 100 L2
Karosseritype		Farve		Reg. dato	20-05-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	160785	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1008326

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	05 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Helårs
Højre, For	Continental	205/60-16	05 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K4



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K5
#3	V. fordør	Dørkant	Skadet	K4
#4	H. bagdør	Pynteliste	Rids	K5
#5	H. fordør	Dørkant	Skadet	K4



1
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne




1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne



2
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3
Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Skadet




3A
Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Skadet



4
Sted H. bagdør
Del Pynteliste
Type Rids



4A
Sted H. bagdør
Del Pynteliste
Type Rids



5
Sted H. fordør
Del Dørkant
Type Skadet



Sted	H. fordør
Del	Dørkant
Type	Skadet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr