

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS43264	Stelnummer	VF3CCYHYPKT083197		
Mærke	PEUGEOT	Model	208	Version	BlueHDi 100 5D
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	25-05-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	86207	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7223823

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	185/65-15	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	185/65-15	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	185/65-15	03 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	185/65-15	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Front	Kølegitter	Revnet	K5
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	V. forskærm	Skærm	Ridser	K4
#5	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Front
Del	Kølegitter
Type	Revnet



Sted	Front
Del	Kølegitter
Type	Revnet




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
