

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DS40565	Stelnummer	LRW3E7FA8LC098377		
Mærke	TESLA	Model	Model 3	Version	Standard Range Plus 4dr Fixed Ratio
Karosseritype	Sedan	Farve	Sort	Reg. dato	09-12-2020
Drivkraft	El	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	102570	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7009718

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/45-18	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	235/45-18	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	235/45-18	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	235/45-18	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Rids	K4
#2	Fælge	Venstre, For	Ridset	K4
#3	V. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#4	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K4
#5	H. panel	Indstigning Højre For	Rids	K4
#6	Fælge	Højre, For	Ridset	K4



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Rids



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Rids




Sted	Fælge
Del	Venstre, For
Type	Ridset



Sted Fælge
Del Venstre, For
Type Ridset




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset




Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset



Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset




Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Rids



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Rids



Sted Fælge
Del Højre, For
Type Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Dyb Sort