

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DH86808	Stelnummer	VF1RJB00268393699		
Mærke	RENAULT	Model	Captur	Version	TCe 90
Karosseritype	Hatchback	Farve	Hvid	Reg. dato	28-03-2022
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	39088	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7023970

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/60-17	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	215/60-17	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	215/60-17	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	215/60-17	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Rids	K4
#3	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#4	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bulet/Ridset	K4
#5	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#6	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



1C
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



2
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids




2A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids



3
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)




3A
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



3B
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



4
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset



4A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset



4B
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset



Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bule(r)



Sted


H. bagdør

Del

Dør

Type

Bule(r)



Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bule(r)



Sted


H. bagskærm

Del

Skærm

Type

Bule(r)



Sted

H. bagskærm

Del

Skærm

Type

Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Automated translation:	Parking sensor rear	Rain and light sensor
------------------------	---------------------	-----------------------

Power windows front and back	Monochrome body	Full LED headlights
Lane keeping Assist	Electrically folding side mirrors with defrost	Metallic paint, white "Nacré"
EASY LINK 7" Multimedia system, smartphone sharing, Bluetooth, USB and AUX (compatible with Apple Carplay)	Lane Departure warning	Winter pack (Heated leather steering wheel and heated windshield)
17" flex wheels "Nymphaea"	Emergency call: automatic call in case of accident or by pressing the SOS button for emergency call (112)	
Air conditioning	Key card with hand free operation	