

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	AW79823	Stelnummer	WF0XXXTTGXJL84198		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT	Version	2.0 TDCi (130HK) Van FWD Manuel
Karosseritype		Farve		Reg. dato	20-04-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	296062	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7251139

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	235/65-16	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	235/65-16	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	235/65-16	05 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	235/65-16	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#4	V. forskærm	Skærm	Ridser	K3
#5	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#6	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K3
#7	V. bagdør	Skydedør	Ridser	K3
#8	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#9	Bagklap	Venstre bagdør	Ridser	K3
#10	Bagklap	Højre bagdør	Bulet/Ridset	K3
#11	H. bagskærm	D-stolpe	Bulet/Ridset	K4
#12	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#13	H. bagdør	Dør	Ridser	K4



1
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1B
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



2
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere




2A
Sted Motorhjem
Del Hjem
Type Stenslag flere




3
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



3A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



4
Sted V. forskær
Del Skær
Type Ridser



4A
Sted V. forskær
Del Skær
Type Ridser




5
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



5A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



5B
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser




5C
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



5D
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



5E
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



5F
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



6
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt




6A
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Defekt



7

Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Ridser



7A

Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Ridser



7B

Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Ridser



8

Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



8A

Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



9

Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser



9A

Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser




9B

Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser



10

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset



10A
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset




10B
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset



10C
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset




11
Sted H. bagskærm
Del D-stolpe
Type Bulet/Ridset



11A
Sted H. bagskærm
Del D-stolpe
Type Bulet/Ridset



11B
Sted H. bagskærm
Del D-stolpe
Type Bulet/Ridset




11C
Sted H. bagskærm
Del D-stolpe
Type Bulet/Ridset



12
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



12A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser




12B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser




12C
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



13
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser




13A
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



13B
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



13C
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



13D
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



13E
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser



13F
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Stænklapper bagest	Uden certificeringsmærkat	Uden hastighedsskiltgenkendelse
Dobbelt passagersæde med varme, foldebord og opbevaringsrum under sædet	Uden SVO-markedspakker	Uden tyverialarm
Tripcomputer	Mindre markedsføringskomfortpakke	Uden køretøjsneigingsgenkendelse
Sprinklervæskeføler	Uden brandbekæmpelsesplanordninger	Mindre dybdeafladningsbatterier
Tågeforlygter	Uden brandbekæmpelsesplanordninger	Med normaleffekt-vekselstrømsgenerator
Fjernbetjent centrallås	Med værktøjssæt	Uden indbygget betjeningsenhed
El-betjente sidespejle med varme, indbygget blinklys og stort, justerbare blindvinkelspejl	Uden sæt	Mikrofon
Belysning i fodrum ved skydedør i passagersiden	Uden dækreparationskit	Uden moduler med talestyring
Indbygget bagtrin	Uden siderude i 2. række, højre	Uden MFD-kontrollementer på rattet
Forlys med forsinket slukning	Uden siderude i 2. række, venstre	Stikkontakt #3
Førerrumsbelysning med automatisk lysdæmpning	Uden siderude i 3. række, højre	Uden stikkontakt
Brede sidebeskyttelseslister	Uden siderude i 3. række, venstre	Uden stikkontakt – bagpå
Justerbart rat	Uden siderude i 4. række, højre	Uden sikkerhedsboks
Halogenforlygter i projektørstil med statiske kurvelygter	Uden siderude i 4. række, venstre	Uden pakke - dobbeltdæk dæk bagpå
Lastsurreøjer, som opfylder DIN 75410	Uden bagrude	Med halogensforlygter
Elbetjente ruder i fordøre	Uden opvarmet bagrude	Mindre tagmærke-/lygtemærkelys
Læselamper	Uden midterkonsol-askebæger	Advarselsreflektorer Hjørne bagdør
Heldækkende hjulkapsler	Med standard tagkonsol	Uden svinglys
Manuel aircondition	Indvendig farve - lysegrå	Med fodrumsbelysning
Fartpilot med justerbar hastighedsbegrænser	Indvendig farve - Charcoal Black	Med loftmonterede/lysgyter
Programmerbar motor/kabinevarmer	Med oplagringsrum - loftshimmel	Uden læselampe over hovedet bagpå

Læderbetrukket gearknop	Interiøraccentsæt B	Uden handskerumslampe
Skydedør og trinbræt til passagerer	Med delhimmel - formstøbt	Uden afgrænsningslys
Gearskifteindikator	Venstre solskærm uden spejl	Uden loftmonterede blinklys
Rengøringsvenlig gummigulvbelægning i kabine	Højre solskærm uden spejl	Med bagtågelygter
Justerbart førersæde	Uden bagklædekroge	Uden positionslys bagpå
Opvarmet forrude	Uden håndtag A-stolpe	Uden programmerbar skæremodul
Transit - Anhængertræk med trailerslinger kontrol	Uden bagageskabsrum bag	Uden batteriskillerrelæ
Transit - Højt tag	Med lastrumssurringsrem	Uden kabelfletning
Transit - Reservehjul	Uden håndtag - førstehjælpekasse	Uden ledning til taglys
Transit - Sædepakke 2	Uden bagagerumssætsæt	Uden ekstra stikkontaktfelt
Transit - Frozen White	Uden bagagerumshylde	Uden intelligent sikringsboks
Transit - Udsynspakke	Uden bagagerumssurringsringe	Frost-White
3. Bremsleuchte	Uden indvendige håndtag	Produktionsværk Ootosan (Tyrkiet)
Drejelys i forlygterne	Uden indvendig skillevæg	Uden kamera
Opbevaringsrum i loftet i førerhuset	Brillelomme - loft - førerside	Uden vognbaneskitte- advarselssystem
Airbag til førersiden	Uden adgangsstige	Uden interface-moduler til mediedatabase
Antiblokeringsystem (ABS)	Grill, grå	Programmerbar brændstoftilskudsvarmer
Trækkraft-kontrolsystem (ASR)	Grå karosseriformstykke	Koldstart -29 grader C
Træk på forhjulene	Mindre bagrudebeskyttelse	Med høj synlighedspakke
Audiosystem: Radio/CD-afspiller med multifunktionsdisplay	Uden sideværnstrin	Standard-kastvogn
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Stort spejlhoved/kortfod	Med højt tag
Blinklys integreret i sidespejlene	Uden automatisk spejlnivelleringsystem	Standard-kastvogn
Vinylgulvbelægning i last-/passagerum	Med 2-trins justerbar knæstøtte, fremad	Med højt tag
Bordcomputer	Bord - forsæde	Med højt tag
Loftsbeklædning i passagerområdet	Uden nakkestøtter, bag	Med højt tag
Omdrejningstæller	Uden armlæn - bagsæde	Med højt tag
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden bagsæderyglænsjustering	Med anhængerkuplung
Elektronisk differentialespærre (EDS)	Uden 6. sæderække	Med anhængerkuplung
Elektronisk stabilitetskontrol (ESP)	Sikkerhedsselealarm - førersæde	Med trailer-kalkekontrol (TSC)
Kørehjælpesystem: Bakkestartsassistent	Uden bagsæde i 2. række	Med anhængerkuplung
Kørehjælpesystem: Nødbremseassistent	Uden bagsæde i 4 række	Tagmonteret radioantenne

Elruder foran	Uden femte sæderække	Dobb. el. justerb. sidespejl-El. klapb.
Generator 165 A	Uden 3-pers. sæde 2. række mod kørselsretning	Med lysindstilling foran
Fartpilot	Førersæde 4-vejs justeret sæderseddelneig	Med tågelygter
6-trins gearkasse	Passagersæde 4-vejs justeret sæderseddelneig	Med automatisk strg. - forlygter
Håndtag på B-stolpen	Uden bagsædepakker	Med kørellys
Bagklapper uden ruder (åbningsvinkel 180 grader)	Bageste akselalternativ A	Med automatisk lys
Varme med recirkulation	Mindre nødhammer	Statiske kurvelygter
Interiørfilter: Pollenfilter	Uden brændstofforbrugspakke	Statiske kurvelygter
Karosseri/opbygning: Højtakse	Sort udvendigt dørhåndtag	Med ekstra bremselys
Karosserivariant: Mellemhøjt tag	Bagklap/kuffertklaphåndtag udv. sort	Med vinduesviskerautomatik foran
Klimaanlæg	Med kunststofgearknop	Med mudguards, bagpå
Kølergrill i sølv	Uden flådenøgle	F. panel delvis karosserifarvet
Læderrat	Med automatisk låsning af døre - aktiveret	Med tonede ruder, standard
Justerbar ratstamme (højde/længde)	Mindre område modsat dørlukning	Med tonede ruder, standard
Niveauregulering	Konfigurerbar oplåsning - konf 1	Kun For opvarmede forrude
Lastbilklassifikation	El-låsegruppe-hastighedsafhængig	ICE Mid-audio (1C) m. forbindelsessets
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Uden Ford Key Free-system	Ice-funktionspakke 2
Parkeringsensorer foran og bagpå	Uden vinduesvisker-bagsidevask	Med radio-kontroleremeter - rattet
Produktionssted: Otosan	Uden forlygtevaskeanlæg	Radio-højtalere-2 lave/2 høje
Akselafstand 3300 mm	Advarselslys - Vaskevæskestand	Med A/V-stik
Fulde hjulkapsler	Uden bagrude	Med bordcomputer
Reserverad i køreklar tilstand	Uden underbundskorrosionsbeskyttelse	Med parkeringshjælp bagpå
Partikelfilter	Uden striber - karosseriside	Med parkeringshjælp foran
Lavt udledningsniveau i henhold til udstødningsnorm Euro 6	Stødfanger bagplastik lakeret	Med parkeringshjælp bagpå
Skydedør til last-/passagerummet til højre	Uden stødfanger-underværn bag	Med fartpilot
Bredesidebeskyttelseslister (sidedykker)	Uden nummerpladeholder, front	Med driverairbag
Servostyring	Uden stødfanger-beskedsch. front	Fuldt forparti/faste glarsrude
Sæder i last-/passagerum: 1. række, 3-pers. bænk	Uden hovedbeskyttelsesairbag	Fuldt forparti/faste glarsrude
Stålfælge 6,5x16	Uden hovedbeskyttelsesairbag til højre	Grill - bagvæg/adskillelsesvæg
Stødfangere delvist lakeret	Uden advarsel - sikkerhed-g.	Fuldt forparti/faste glarsrude

Kørellys	Med fastspændingssele foran	Kunststofgulv - delvist
Trend	Uden sikkerhedssele bagpå	Ladefeltbeklædningsformstykke
Trinbræt integreret bagerst	Uden passagerairbag	Med håndtag - B-stolpen
Tonede ruder	Sikkerhedssele - sort	Med låsbart handskerumslåg
Beklædning i last-/passagerum: halvhøj	Uden deaktivering - passagerairbag	Ladefeltbeklædningsformstykke
Startspærre	Uden Isofix-montering	Dørpanel - side/bagerste - Trin 1
Fjernbetjening med centrallås	Sikkerhedsselestrammer - førersidesikkerhed	Dørpanel - side/bagerste - Trin 1
Anden nøgle med foldbar fjernbetjening	Uden sideairbags til fører/passager	Program. Kraftstoff-Zusatzheizung
2. batteri	Reservehjulsås	Manuel regulering - klimaanlæg
Trækstangskugle fast	Uden sideløbsskinner	Med pollenfilter
Koldstarts-pakke	Uden dæktrykfølere	Med omluftvarme
LED-lampe i lastrummet	Uden reserveslås til reservehjul	Program. Kraftstoff-Zusatzheizung
Opdeling i lastrummet bag fører-/passagersiden med vindue	Med enkelt bagdæk	Program. Kraftstoff-Zusatzheizung
Synspakke 2	Hjelmøtrikker uden fælgelås	Program. Kraftstoff-Zusatzheizung
Sædepakke 14: Førersæde (4-vejs justerbart) - Passagersæde (4-vejs justerbart) inkl. sædevarme, stof	Med standardprofil - enhver producent	Med varmesæde
Standvarme	Uden motorhastighedsstyring	Med varmesæde til passagersæde
Start/stop-system	Forakselfordeling - normal	Standard sæde foran
Charcoal Black-sædebetræk	Med støvbeskyttelsesplade - bremse	Med man. lændepude-understøttelse-fører
Uden undervognsbeskyttelse	Akselforhold 4,714/3,30	With man. lændepude-understøttelse-passagersæde
Uden tagombrydning	Med sort/hvidt udstødningsrør	Med førersæde-armstøtter
Mindre hjælp i D-stolpe	Med mekanisk håndbremse	Med passagersæde-armstøtter
Uden tilbehørs-USB-enhed	Uden kollisionsforhindringssystem	Uden bænkesæde i 3. række
Uden mudguards, foran	Uden bremseassistent	El. vinduesløfter foran m. tip-funktion
Uden partikelfilter	Uden springsystem – FIA	Med centrallås
Med startassistent	Uden fordelingsgearkasse	With Centrallås
Med ubegrænset sideåbning	Uden klimakontrol - bagsæde	Fernbedienung Torzugang - 2 Fob
Uden sammenklappelige trinbræt til bagdøren	Uden ventilationssystem	Zweistufiges Entr.system - Tür
Mindre manuel nedregning af servostyring	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Zweistufiges Entr.system - Tür
Uden 2. fritstående opbygning	Uden ekstra brændstoftopfyldning	Fernbedienung Torzugang - 2 Fob
Uden gitterbagvæg - 2. modul	Med enkel brændstoftank	Mit Hecktüren

Mindre halekampestøttebänderole	Brændstof påfyldning uden skrue	Mit Hecktüren
Mindre hjælpe-I/P-konsol	Med diesel-skiftemulighed	Mit siden. Ladetüren Bordsteinseite
Med standard totalvægt	Brændstofpåfyldningsstuds med lås	Mit Laderaumbeleuchtung
Uden specielt udstyrsæt	Elektrisk hastighedsbegrænser	Ohne Innenspiegel
Fuldt køretøj	Uden bageste opvarmningsanlæg	Mit Antiblockiersystem & ESP+
Uden udstyrsmarkedsføringsforberedelse	Med konventionelle instrumenter	6.5 X 16" Stahlfelge
Uden salgsmblem	Med kombiinstrumentafvigelse	Mit Voll-Radkappe
Uden speciellak	Med hastighedsmåler (km/t)	Mit Stahl-Reserverad
Uden SVO-applikation/mærkat	Uden kørselsregistrator	Mit lederbezogenem Lenkrad
Færre specialværdipakker	Elektrisk to-tone horn	Mit man. Verst. - Lenksäule
Uden motorenhed	Uden multifunktionsdisplay	Mit Antiblockiersystem & ESP+
Eksteriørlakering i unifarve	Uden navigationssystem	LHD FWD
Uden køleudstyr	Uden navigationsdata	Hochleistungsbatterie
Uden SVO undtagen pakker	Uden køretøjsnødsystem	Hochleistungsbatterie
Uden klæbemærker - VP-applikation	Uden advarsel/bakgear	Hochleistungsbatterie
Uden bagklapsmblem	Uden overvågning føreruelser	6-Gang-Schalt