

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DB15491	Stelnummer	WBA71AB06N5T67376		
Mærke	BMW	Model	X1	Version	25e SUV xDrive Steptronic
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	01-06-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	4 wheels drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	143158	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7012252

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/55-17	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	225/55-17	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	225/55-17	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	225/55-17	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Bule(r)	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K3
#3	V. forskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#4	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Ridser	K3
#5	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#6	Bagklap	Bagklap	Ridser	K3
#7	H. bagdør	Dør	Afskrabning	K4

1



Sted

Motorhjelm


Del

Hjelm

Type

Bule(r)

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Bule(r)

2



Sted

Front

Del

Forkofanger

Type


Ridser

2A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

3A



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

4




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser

4A




Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser

5



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

5A




Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

5B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser


6



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Ridser




Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Ridser



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Afscrabning



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Afscrabning



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Afscrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Teletjeneste	Modelopgradering	DAB-tuner
SOS-opkald	Motor 1,5 Ltr. - 92 kW Hybrid (B38)	ConnectedDrive Services

Velourmåtter	Multifunktion til rat	Intelligent nødopkald
Advarselstrekan	Otto-partikelfilter (OPF)	Teletjenester
Dæktryksovervågning	Parkeringsensorer (PDC)	E-drive-tjenester
Model Advantage	Elektrisk parkeringsbremse	Parkeringsensorer (PDC), bag
Sædevarme, foran	Akselafstand 2670 mm	Navigation
Armlæn foran	Dæktryksovervågningssystem	Dæktryksovervågning
ConnectedDrive Services (3 år)	Nedfældelig/splitbagsæde (40:20:40)	Interiør: Oxidsølv mørk med aluminiumslejer
DAB-tuner	Lavt udstødningsniveau efter Euro 6d-norm	Fartpilot med bremsefunktion
Låsebolte	Opvarmede sprinklerdyser	Passagerairbag deaktivering
Remote Services	Vinduesvisker med regnsensor	Armlæn foran
Alarm	Sideairbag foran	Armlæn foran
Deaktivering af airbag	Service system: Connected eDrive Services	Armlæn foran
Multifunktionsrat	Service system: ConnectedDrive Services	Velour gulvmåtter
Forlygtevask	Service system: Intelligente nødopkald inkl. TeleServices	Klimaanlæg
Tagræling	Service system: Remote Services	Klimaanlæg
Navigation	Servostyring Servotronic	Klimaanlæg
Metallak Mineral Grey	Sædebetræk/stof: Grid	Klimaanlæg
Opbevaringspakke	Start/stop-funktion	Klimaanlæg
Luksus	Startspærre	Klimaanlæg
Airbag fører-/passagerside	Mørkt tonede ruder	Kølemiddel
Akustisk fodgængerbeskyttelse (lyd udefra)	Fjernbetjent centrallås	Sædevarme fører/passagerside
Drivetype: Firhjulstræk	Sort tagræling	Sædevarme fører/passagerside
Drivetype: xDrive (firhjulstræk)	Tyverialarm med kabineovervågning	Stof Grid antracit
Armlæn foran	Metallic-lakering	Interiør: Oxidsølv mørk med aluminiumslejer
Udstyrspakke: ConnectedDrive Services	Navigationssystem: Navigation (USB)	Automatisk bagklapeåbning
AUX-IN-stik	LED-forlygter	Alarm
Boardcomputer	Forlygtevask	Alarm
Bremseassistent	Sædevarme, foran	Alarm
DAB-tuner (digital radiomodtagelse)	Model: X1 xDrive25e (F48)	Tyverisikring
Hjul låsebolte	Kilometertæller	Alarm

Dynamisk stabilitetskontrol (DSC)	Områdekode 2	Alarm
Elektromotor 70 kW (hybrid)	Ekstra tankfyldning	Akustisk fodgængerbeskyttelse
Førerassistentsystem: Active Guard (bremseassistent)	Krydsbetjening udelukket	Advarselstrekant
Førerassistentsystem: Kollisionsadvarselssystem med bremsefunktion	Dansk / bordlitteratur	Active Guard
Førerassistentsystem: Performance Control	Sprogversion dansk	17" LM-fælg dobbelt eger 564
Bluetooth-håndfri med USB-/audio-interface	Stelnummer synligt udefra	Fælgesikringsbolte
Veloursmåtter	Årskodemodel	Multifunktion til rat
Fartpilot med bremsefunktion	Olievedligeholdelsesinterval 30.000 km/24 måneder	Performance Control
Automatgear med Steptronic (6-trins)	EU-specifikke tillægsudstyr	Automatgearkasse
Bagklapeåbning automatisk	Opbevaringspakke	Blow-by-varmer
Isofix-beslag til børnesæder på bagsædet	Aktiv fodgængerbeskyttelse	Tillægsudstyr RDE
Karosseri: 5-dørs	Mineralgrå metal	Udstødningsreduktion EU6D/E
Klimaanlæg 2-zoner med automatisk omkobling	Sort tagræling	CO2 omfang
Hoved-airbagsystem bag	LED-forlygter	Udstødningsreduktion EU6D/E
Hoved-airbagsystem foran	Forlygtevask	Koldkuldeksekvering
Foldbar bagagerumsbund	Forlygtevask	Model Advantage
Variabel bagagerumsbund	Forlygtevask	
Læderrat	Forlygtevask	