

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DA59877	Stelnummer	WF0YXXTTGHMJ62531		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	1.0PHEV FWD (126 HK) Kassevogn FWD A1
Karosseritype		Farve		Reg. dato	10-05-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	164793	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7015035

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5
#3	Ladekabel	Ladekabel	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#4	V. forskærm	Benzin dæksel	Ridser	K4
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Rust plet	K4
#6	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#7	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#8	V. bagskærm	Skærm	Lak fejl	K4
#9	Bagklap	Venstre bagdør	Ridser	K4
#10	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#11	H. bagdør	Dør	Rids	K4
#12	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#13	H. panel	Panel liste	Rust plet	K4
#14	Tag	Tagplade	Rust plet	K4



1

Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



1A

Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



1B

Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



2

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




2A

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




2B

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




3

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



3A

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




4

Sted V. forskærm
Del Benzin dæksel
Type Ridser




4A
Sted V. forskærm
Del Benzin dæksel
Type Ridser



5
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rust plet



5A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rust plet



6
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



6A
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



7
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



7A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Lak fejl



8A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Lak fejl

8B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Lak fejl

8C



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Lak fejl

9



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser

9A



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser

9B



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser

10



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

10A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

11



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

11A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids



11B
Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids



12
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



12A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




13
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Rust plet



13A
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Rust plet



13B
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Rust plet



14
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



14A
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



14B
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Frossen hvid

Driver
assistancepakke

LED lys i lasterummet