

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |         |              |                   |                |                      |
|---------------------|---------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Registreringsnummer | CH38551 | Stelnummer   | VF1FL000862075123 |                |                      |
| Mærke               | RENAULT | Model        | TRAFIC            | Version        | 1.6 dCi 125 T29 L1H1 |
| Karosseritype       |         | Farve        |                   | Reg. dato      | 09-04-2019           |
| Drivkraft           | Diesel  | Drivlinje    | Front wheel drive | Geartype       | Manuel               |
| KM. stand           | 152714  | Antal nøgler | 1                 | Kontraktnummer | 1007566              |

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

| Position     | Mærke   | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|---------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Hankook | 205/65-16 | 04 mm    | Vinter  |
| Venstre, Bag | Hankook | 205/65-16 | 06 mm    | Vinter  |
| Højre, Bag   | Hankook | 205/65-16 | 06 mm    | Vinter  |
| Højre, For   | Hankook | 205/65-16 | 04 mm    | Vinter  |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

| Ref | Sted  | Del | Type          | Handling |
|-----|-------|-----|---------------|----------|
| #1  | Nøgle |     | Ikke tilstede | K5       |

## Skader

| Ref | Sted        | Del                     | Type   | Handling |
|-----|-------------|-------------------------|--------|----------|
| #1  | Forrude     |                         | Revne  | K5       |
| #2  | Front       | Forkofanger             | Revnet | K5       |
| #3  | H. bagdør   |                         | Hul    | K4       |
| #4  | H. forskærm |                         | Ridser | K4       |
| #5  | Interiør    | Sædebetræk, Venstre For | Hul    | K5       |
| #6  | H. fordør   | Side spejl              | Revnet | K5       |

1



Sted

Del

Type

Forrude

Revne

1A



Sted

Del

Type

Forrude

Revne

2



Sted

Del

Type

Front

Forkofanger

Revnet



2A  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Revnet




2B  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Revnet



2C  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Revnet



3  
Sted H. bagdør  
Del  
Type Hul



3A  
Sted H. bagdør  
Del  
Type Hul




4  
Sted H. forskærm  
Del  
Type Ridser



4A  
Sted H. forskærm  
Del  
Type Ridser



5  
Sted Interiør  
Del Sædebetræk, Venstre For  
Type Hul



5A  
Sted Interiør  
Del Sædebetræk, Venstre For  
Type Hul

6



|      |            |
|------|------------|
| Sted | H. fordør  |
| Del  | Side spejl |
| Type | Revnet     |

6A



|      |            |
|------|------------|
| Sted | H. fordør  |
| Del  | Side spejl |
| Type | Revnet     |

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

## Fabriksudstyr

| Førerairbag                        | Bordcomputer                                 | Læssetransportvæg                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tågeforlygter med statisk kurvelys | Drehzahlmesser                               | Klimaanlæg med ekstra varme                                |
| Armlæn på førersæde                | Einschaltautomatik für Fahrlicht             | Sædevarme                                                  |
| Forsæder m. varme                  | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)         | Sædebetræk: Stof, Antracit                                 |
| AdBlue tank                        | Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links | Sædebetræk: Stof                                           |
| El-ruder m. singletouch-funktion   | Getriebe 6-Gang                              | Sædebetræk: Velour                                         |
| Reservehjul                        | Heckflügeltüren ohne Verglasung              | Sæder i førerhuset: Førersæde med armlæn                   |
| Dobbelt passagersæde               | Innenraumfilter: Pollenfilter                | Sæder i førerhuset: Dobbelt passagersæde                   |
| Fjernbetjent centrallås            | Karosserie/Aufbau: Kasten                    | Sæder i læssetransport-/passagerum: 2. række sæder fjernet |

| Partikelfilter                             | Keyless-Entry                                              | Sæder i læssetransport-/passagerum: 3. række sæder fjernet |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Radio/CD                                   | Kraftstofftank: 80 Ltr.                                    | Elektriske vinduer                                         |
| 3-punktsseler ved alle sæder               | Laderaumtrennwand                                          | Elektriske vinduer foran, impulsfunktion til venstre       |
| ESP + ASR og UCL                           | Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                            | Central lås                                                |
| Hjulkapsler                                | Motor 1,6 Ltr. - 107 kW dCi Diesel Energy                  | Heckflügeltüren                                            |
| Sideairbags i fører- og passagerside       | Nebelschlussleuchte                                        | Heckflügeltüren uden ruder                                 |
| ABS-bremser                                | Radstand 3098 mm                                           | Skydedør til læssetransport-/passagerum til venstre        |
| BAS                                        | Reifen-Reparaturset                                        | Skydedør til læssetransport-/passagerum til højre          |
| El-sidespejle m. varme                     | Rußpartikelfilter                                          | 12 volt stik (passagerside)                                |
| Passagerairbag                             | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                        | FASTGØRINGSØJNE sidelæns i lastrummet                      |
| Regn- og lyssensor                         | Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                       | ABS-bremser                                                |
| Bagdøre 180 u. ruder                       | Servolenkung                                               | Stålfølge 5,5x16                                           |
| EBD                                        | Sitzbezug / Polsterung: Stoff                              | Stålfølge 6x16                                             |
| Elektronisk startspærre                    | Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz                   | Stålfølge 7x16                                             |
| Fastsurringskroge i varerum                | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar | Hjulkapsler                                                |
| Højre skydedør u. rude                     | Start/Stop-Anlage Motor                                    | Dækreparationskit                                          |
| Skillevæg u. rude                          | Tagfahrlicht                                               | Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)                       |
| 12 volt-stik i varerum                     | Verzurrösen im Laderaum seitlich                           | Trækkraft: Forhjulstræk                                    |
| Aircondition for + Eberspächer, uden Timer | Verzurrösen Laderaumboden                                  | Energy Smart Management (energigenvinding)                 |
| Parkeringsensor bag + kamera               | Vorrüstung für Elektrik Aufbau                             | 6-trins gearkasse                                          |
| Venstre skydedør                           | Wegfahrsperre                                              | Partikelfilter                                             |
| Cruise control                             | Wärmeschutzverglasung                                      | SCR-system (AdBlue-teknologi)                              |
| Airbag Fahrerseite                         | Airbag Beifahrerseite                                      | Lavemissionsstandard ifølge udstødningsnorm Euro 6         |
| Anti-Blockier-System (ABS)                 | Audiosystem: Radio med Bluetooth og Plug & Music           | Klimazone: Udførelse til meget kolde lande                 |

|                                            |                                   |                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Antriebs-Schlupfregelung (ASR)             | Parkeringshjælp bag med bakkamera | Start/Stop-system til motoren                     |
| Antriebsart: Frontantrieb                  | Fartpilot                         | Motor 1,6 Ltr. - 107 kW dCi diesel FAP Energy KAT |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | Airbag i passagersiden            | Central lås                                       |
| Batterie 85 Ah                             | Sideairbag foran                  |                                                   |