

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DR46771	Stelnummer	VF3M4DGZUMS045707		
Mærke	PEUGEOT	Model	3008	Version	HYBRID 225 SUV EAT8
Karosseritype	MPV	Farve	Sort	Reg. dato	02-08-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	174038	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7031616

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/55-18	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	225/55-18	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	225/55-18	05 mm	Sommer
Højre, For	Continental	225/55-18	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder











Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Venstre, For	Ridset	K4
#2	Fælge	Venstre, Bag	Ridset	K4
#3	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K2
#4	Front	Forkofanger	Ridser	
#5	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#6	V. panel	Indstigning Venstre For	Bule(r)	K2
#7	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#8	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#9	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#10	Tag	Tagplade	Bule(r)	K4
#11	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K2






Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted Tag
Del Tagplade
Type Bule(r)

10A

Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Bule(r)

10B

Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Bule(r)

11

Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

11A

Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Metallak

Modelopdatering

DIGITALT
KOMBINATIONINSTRUMENT 29
ADVARSELSLAMPER

Airbag i passagersiden kan slukkes	Otto-partikelfilter (GPF)	MED BARNESTOLSFORANKRING MED ISO V OG H
Airbag fører-/passagerside	Elektrisk parkeringsbremse	1600 CM3
Ambiente-belysning LED	Pedaler i aluminium	UDEN BATTERIBESKYTTELSESDÆKSEL
Anti-blokeringsystem (ABS)	Pyroteknisk selestrammer	UDEN YDERLIGERE VARMEAPPARAT
Drivetype: Forhjulstrukken	Akselafstand 2675 mm	UDEN EKSTERN FASTGØRELSESSTANG
Audio-navigationssystem NAC 3-D, DAB med farvedisplay	Dækreparationskit	AUTONOM/TILSLUTTET TALEGENKENDELSE NUANCE
Audio-navigationssystem NAC 3-D, med farvedisplay	Dæktryksovervågningssystem	UNDER TRYK MED FEJLTANKNINGSSIKKERHED
Audiosystem RCC (Radio, MP3-egnet)	Bakkamera med 180° omgivelsesvisning	TAGFARVE KAROSSERIFARVE
Udstødningssystem (Dobbeltudstødningsrør) med kromede enderør	Nedfældeligt bagsæde	PAKNING HJULSIDE RZ20 D26
Udstødningsrør (krom)	Lavt udslip i henhold til udstødningsnorm Euro 6d	PAKNING AKSE SIDE JB2T D26
Automatisk følgefunktion af belysning (Coming Home, Leaving Home)	Vinduesviskere med regnsensor	---
El sammenklappelige sidespejle	Sideairbags bag	UDEN FUELME
El justerbare og opvarmede sidespejle	Sideairbag foran	UDEN
Sidespejle med kromliste	Mørkt tonede sideruder bag og bagrude	DÆK KVALITET C1-A-CRR UNDER ELLER SAMME SOM 6.5
Blinklys integreret i sidespejle	Brede sideskørter (sideskørter)	UDEN TILLÆGS MONOGRAM
LED blinklys	Servostyring elektrisk	UDEN EKSTRAUDSTYR TIL DÆK
Boardcomputer	Sæde foran til venstre højdejusterbart	HYBRID
Bremseenergi-genvinding	Sæde foran til højre højdejusterbart	KABEL T2-TILSLUTNING K (DK)
Tagfarve sort	Sæde på højre forreste sæderække kan nedfældes	42-LITERS BRÆNDSTOFTANK
Sort loftshimmel	Sædebetræk / betræk: alcantara / kunstlæder	BREMSEPEDALFORHOLD 3.5
Tagræling (Aluminium)	Solvisirer med make-up spejl	UDEN ERFARINGSRESERVEHJUL
Nedfældningssplit (midterarm læn bag)	Start/stop-system	---
Parkeringsensor foran og bagpå	Nøglefri startsystem	UDEN BAGAGERUMSFORSØGER
Elektronisk bremsekraftfordeling	Stikkontakt (12V-stik) i bagagerum/bagklap	MI?CHELIN DÆK
Elektromotor 81 kW (hybrid)	LED-kørelys	225/55 R18 102V FORSTÆRKET
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP, Bosch)	Dørister indvendigt kromede	SPORVIDDESBREDDEN BAG RX365
Førerstøttesystem: aktiv vognbaneassistent (styrestøtte)	USB-stik i bagenden	UDEN TYVERISIKRE MØTRIKKER

Førerstøttesystem: Kollisionsadvarselssystem med bremsefunktion	Spændesystem i bagagerummet	UDEN BRÆNDSTOFTILSÆTNINGSMIDDEL
Førerstøttesystem: Adaptiv fartpilot (ACC inkl. Stop&Go-funktion)	Advarselsanlæg for sikkerhedsseler	UDEN GEARFORSTÆRKNING
Førerstøttesystem: Bakkestartassistent	Central låsning / nøglefri startsystem	HJUL 7.5J18ET49
Førerstøttesystem: City-nødbremse (Active City Brake)	Central låsning inkl. automatisk dørlåsning	BUNDMATTE TWISTY ARM G287 GANS V072 PERF
Førerstøttesystem: Fjernlysassistent	Kølgitterlister (krom)	UDEN ADVARSELSTREKANT
Førerstøttesystem: Kollisionadvarselssystem	Bagklap /-dæk elektrisk betjent (åbning + lukning)	UDEN AVARINGSLAMPE KØLEVÆSKE
Førerstøttesystem: Træthedregistreringssensor	Opladningsenhed On-Board-lader 7,4 kW	UDEN TILPASNING AF BEKLÆDNING
Førerstøttesystem: Nødbremseassistent	Metallic-lak	5 ADVARSELSPRINKLER IKKE MONTERETE SIKKERHEDSSÆDER
Førerstøttesystem: Blindvinkelassistent (SAM)	Sædevarme foran	UDEN UDSTØDNINGSBEHANDLINGSANLÆG
Førerstøttesystem: Blindvinkelassistent med aktiv styreindgreb	WS-IC: 0	MONTAGE DELPHI
Førerstøttesystem: Trafikskiltgenkendelse	---	---
Kørselstilstandsvælger	Køretøj til privat brug	UDEN MESSAGESÆDE
Elruder foran og bagpå med komfortfunktion	PEUGEOT	---
Fotoramme med kromliste	3008 (P84E)	---
Forsmæk forkromet	STANDARD	---
Fuldt LED-lys pakke	HOVEDINDEKSET "0E"	UDEN IMPLEMENTERINGSMODUL FINGER
Fodbrøndsbelysning foran LED	UDEN VÆSENTLIGE ÆNDRINGER	DANMARK
Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser	AUTENTIFIKATIONS PROTOKOL CEA	---
Automatgear - (8-trins, hybrid)	UDEN TILSLUTNING	---
Kopholdere foran	GALAKSE 4	---
Oplyst handskerum	---	---
Baglygter LED, 3D-design	EUROPEISK HØJREKRUMNING	---
Bagrude opvarmet	UDEN KØRETØJSLADERSTIK	---
Hækspoiler i blank sort	LED-ELEKTROMODE-DETEKTIONSSYSTEM UDEN OPLADNINGSDATA	EUROPA
Hybrid 165 kW (motor 1,6 L - 133 kW)	UDEN VÆG-STIK	MED SELVDIAGNOSE "OBD"
Interiørdesign: Dekorindlæg i alcantara	---	FACELIFT
Bakspejl uden ramme med automatisk nedblænding	UDEN GEARSKIFTEINDIKATOR GWA	1. VINDUE 2020 / FØRSTE VINDUE 2022
Isofix-beslag til børnesæde	ISTT60	2. RENDE 2019 / FØRSTE RENDE 2021

Isofix-beslag til børnesæde på passagersædet	BAGSTANG BAGEN STYRKE 16000 NM/HJUL	BSI + COM 2008 + SON POLY + DEKOR KROM
Karosseri: 5-dørs	DELELIG BAGSÆDE BAGAGERUMS ÅBENLÅSNING	UDEN PUSHDOWN BESKYTTELSE
Kortlomme på forsæder	---	UDEN BENZINTANKISOLERING
Elektrisk børnesikring	UDEN UDSTYR	UDEN CD-AFSPILLERINSTALLATION
Klimaanlæg, individuel styring fører/passager side	STANDARD VISKERARM	UDEN CIGARATSTIK
Digitalt kombiinstrument	UDEN ASKEBÆGER	FORRUDEN YDERLIGERE VINDUE 2021
Kombiinstrument med variabelt display (i-Cockpit Amplify)	HASTIGHEDSSKALA I KM/H	TILLÆG VINDUE 2020/FORRUDEN VINDUE 2022
Hoved-airbag-system	AKSELDRIFT 15 X 58	3. VINDUE 2020 / FØRSTE VINDUE 2022
Hoved-airbag-system bag	VENSTRESTYR	2. VINDUE 2020 / FØRSTE VINDUE 2022
Hovedstøtter bag (3-vejs)	UDEN ÆNDRING	3. VINDUE 2019 / FØRSTE VINDUE 2021
Opladningskabel med Type 2-stik (Mode 2)	UDEN STARTER	LISTE FROZEN COLLECTION HIGH
Lændestøtte på førersæde foran, justerbar	TYPENAVNPLADE EUROPAISKE UNION + NRE	UDEN INDSTCIK
Læderrat	UDEN STICKERS	UDEN BAGPASSAGERBESKYTTELSE
Rat med multifunktion	UDEN JUKEBOX	UDEN SCR-SYSTEM
Læselamper foran og bagpå, 2 loftslygter bagpå	LET MOTOROPHÆNG	UDEN VANDKAPASITET
Lys- og regnsensor	BELYSNING HANDSKERUM+DRIKKEHOLDER LED+DØR+BIL	UDEN SKÆRMBREDDE
Letmetalfølge	UDEN HJULKAPSLE	...
Midterarmræn foran	HØJREKØRSEL	(OSV.)
Mobile online-tjenester MirrorLink og AppinCar (Mirror Screen)	MONTERING AF TÆPPE + BAGAGERUMSTÆPPE TÆPPEBUND	