

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DA13598	Stelnummer	TMAK381GFMJ031063		
Mærke	HYUNDAI	Model	KONA	Version	EV Automatisk
Karosseritype	MPV	Farve	Sort	Reg. dato	01-06-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	106963	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7216120

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/55-17	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	215/55-17	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	215/55-17	06 mm	Sommer
Højre, For	Continental	215/55-17	06 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder





Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bule(r)	K4
#2	V. panel	Indstigning Venstre For	Bule(r)	K4
#3	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#4	V. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#5	V. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#6	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#7	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K5
#9	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K3
#10	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bulet/Ridset	K4
#11	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K4
#12	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#13	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#14	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#15	Front	Forkofanger	Revnet	K5
#16	Følge	Venstre, Bag	Ridset	K4



1
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)



1A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)



2
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)




2A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)



2B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)




3
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



3A
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



4
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



4A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)




Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



8
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



8A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




8B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



8C
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



9
Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)




9A
Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)




9B
Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)



10
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset




10A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset




11

Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser




11A

Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser



11B

Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser




12

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



12A

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



13

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



13A

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



13B

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




13C

Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



14

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



14A

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



14B

Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



15

Sted Front
Del Forkofanger
Type Revnet




15A

Sted Front
Del Forkofanger
Type Revnet



16

Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset



16A

Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
