

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DR27269	Stelnummer	LVXMAXBA7NR910032		
Mærke	Aiways	Model	U5	Version	EV Aut
Karosseritype	MPV	Farve	Lilla/Violet	Reg. dato	02-02-2023
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	18300	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	235/50-19	04 mm	Helårs
Venstre, Bag	Andet mærke	235/50-19	04 mm	Helårs
Højre, Bag	Andet mærke	235/50-19	04 mm	Helårs
Højre, For	Andet mærke	235/50-19	04 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#2	H. forsikærm	Skærm	Stenslag	K3
#3	H. fordør	Dør	Rids	K3

1



Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bulet/Ridset

1A



Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bulet/Ridset

1B



Sted

H. bagdør

Del

Dør

Type

Bulet/Ridset

2

Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

2A

Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

3

Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Rids

3A

Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Rids

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl