

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR21579	Stelnummer	WF0YXXTTGYLR07704		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	13-05-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	111946	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-15	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	215/65-15	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	215/65-15	06 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	215/65-15	06 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K3
#2	V. fordør	Side spejl	Rids	K3
#3	V. fordør	Dør	Rids	K3
#4	V. bagskærm	Sidevæg	Rids	K3
#5	V. bagskærm	Skærm	Rids	K3
#6	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K3
#7	H. bagskærm	Skærm	Rids	K4
#8	H. bagdør	Dør	Rids	K3
#9	Tag	Tagplade	Rust plet	K4
#10	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K2

1



Sted

Forrude

Del

Visker

Type

Risiko for følgeskade

1A



Sted

Forrude

Del

Visker

Type

Risiko for følgeskade

2



Sted

V. fordør

Del

Side spejl

Type

Rids

2A



Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Rids

3



Sted V. fordør
Del Dør
Type Rids

3A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Rids

3B



Sted V. fordør
Del Dør
Type Rids

3C



Sted V. fordør
Del Dør
Type Rids

4



Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Rids

4A




Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Rids

5



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

5A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

5B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

5C



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

6



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

6A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

6B




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

6C



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

7



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

7A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

7B



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

7C




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rids

8




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

8A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

8B



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

8C



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

9



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

9A



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

9B



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

9C



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

10



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Defekt

10A



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Trend	Uden dækreparationskit	Uden køretøjs hældning registrering
Trækkrog med trailer-slynge kontrol	Fe.-hterethodeskit. n. kør. Euro 6	Uden sideparkeringssystem
Fører assistancepakke	0. Sidedøre i 2. række, højre	Uden automatisk parkeringssystem
Frossen hvid	0. Sidedøre i 2. række, venstre	Mindre dybdegående luftbatterier
LED lys i varerum	0. Sidedøre i 3. række, højre	Uden A/V-forbindelse
Airbag* - passagerside	0. Sidedøre i 3. række, venstre	ICE-Lav med forbedret tilslutning
Svingslys i forlygte	Uden opvarmet bagrude	ICP - Mini elektronikpanel
Airbag førerside	Uden konsol-askerbakke	Uden multimedie-/telematiksystem
Antiblokeringsystem (ABS)	Med lille tagkonsol	Uden mobiltelefoninterface
Drivhjul: Forhjulstræk	Indvendig farve Dark Palazzo Grey	Mikrofon
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth-håndfri	Indvendig farve - Ebony	Spændingsudgang

El-justerbare og opvarmede sidespejle	Uden opbevaring - tagbeklædning	Uden stikkontakt
Blinklys integreret i sidespejle	Interiør accenter pakke B	Uden stikkontakt - bagpå
Vinylgulv i last-/passagerum	Uden solskærme	Uden sikkerhedsboks
Boardcomputer	Med delhimmel - formstykke	Med firelags forlygter
Indstigningslys	Uden bagagebøjler	Tågelygter - kurvelys
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden greb - B-stolpe	Advarselsreflektorer bagdørhjørne
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden bagagehylde	Uden lyspakker
Elektronisk trækkontrol	Haltegreb indvendigt - 2	Uden indvendige lamper
Førerassistent-system: Bakkestartassistent	Uden støjdemningspakker	Med gulvlygter
Førerassistentsystem: Nødopbremsningsassistent	O. Stauf. - Dachh. - Driver	Med tagmonteret indvendig/læselamper
Førerassistentsystem: Sidevindsassistent	Uden adgangsstiger	Uden overhead- læselamper bagtil
Elruder	Uden trappetrin	Uden tagmonterede blinklys
6-trins gearkasse	Med udvendig farvepakke 2	Uden programmerbar. Interface -modul
Handskerum med lås	Grill - 3 barer, fuld farvet	Uden batteridisconnect relæ
Bagklapper uden ruder (åbningsvinkel 180 grader)	Uden tagbagagebærer	Uden kablesæt
Indendørsfilter: Pollenfilter	Far. karosseries. formstykke - Grå	Uden ledningsføring for tagblinket
Karosseri/type: Kassehøj tag	Mindre bagrudesbeskytter	Uden ekstra stikkontaktfelt
Karosserivariant: Mellemhøj tag	Uden spoiler	Uden intelligent sikringsboks
Aircondition	Uden bagside	Frost-hvid
Rat (højde-/længdejusterbart)	Uden automatisk sidespejlningsystem	Mindre flåde
Lastbil-registrering	Uden armlæn til passagersæde	Otosan fabrikken (Tyrkiet)
Modelopdatering	Med 2-trins justerbar lændestøtte, foran	Uden medie databasemodul.
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Bord - Føresæde	Uden blindvinkelsinformationssystem
Parkeringsystem	Uden nakkestøtter, bag	Programmerbar brændselsadditionsvarme
Parkeringsensor foran og bag	Uden midterarm-læn - bagsæde	Koldstart -29 grader C
Radio modtagelse digital (DAB+)	Uden justering af bagsæderyglæn	Visibility-pakke 3
Akselafstand 3300 mm	Uden lændestøtte til passagersædet	Visibility-pakke 3
Reserverad i køreklar tilstand	Seleadvarsel - Føresæde	Sædepakke 15
Partikelfilter	Uden bagsæde på 2. række	Mindre specielle værdipakker

Lavt udslip ifølge udstødningsstandard Euro 6	Uden bagsæde på 4. række	Med lavt tag
Lavt udslip ifølge udstødningsstandard Euro 6d-TEMP	Førersæde 4-stangs justerbart siddehynde	Standard varevogn
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbare	Uden bagsædepakker	Standard varevogn
Forlygter H4	Uden enhedsdock	Med lavt tag
Skydedør til last-/passagerum til højre	Uden tablet-holder	Med trækkrog
Mudguards foran og bag	O. Ausr.paket f. kraftstoffsinspar	Med trækkrog
Sideskørter	Sorte udvendige dørhåndtag	Med Trailer-slynge kontrol (TSC)
Stålfælge 6,5x16	Bagkl. / bagagerumhåndtag udvendigt sorte	Med trækkrog
Start/Stop-system	Med plastgearknop	El. justerbare sidespejle elektrisk, indklappelige
Stødfanger delvist lakeret	Uden flådenøgle	Med karrosserifarvede sidespejle
Style farvepakke	Med auto. dørforløser - aktiveret	Halogen-projektion forlygter
LED kørellys	Mindre Zonal Modsat dørrelåsning	Med forlygteregulering
Trend	Konfigurerbar oplåsning - Conf 1	Med automatisk styring - forlygter
Beklædning i last-/passagerum: Halvhøj	Power Lock Group-Speed Dependent	Kørellys niveau 2
Fastgørelsesøjler (8)	Advarselslampe - Vask væskenniveau	Med automatiske forlygter
Varmebeskyttelsesrude let tonet	Uden Tu-tone karosserimaling	Med ekstra bremselys
Fjernlåsning med fjernbetjening	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Med visker-/vaskeanlæg bagrude
Airbag passagerside	Uden prydstriber - Karrosseriside	Med bagdøre
Trækkrog: Fast kuglehoved	Uden motorhjul, accentstriber	Uden bagrude
Armlæn foran	Uden tilbageholdelsessystemer	Uden bagageklap
Førerassistentsystem: Vognbaneassistent	Uden hovedbeskyttelsesairbag	Med sideslæaver på sideindgange
Ford SYNC 3	Uden hovedbeskyttelsesairbag til højre	Belysning i lasterummet - LED
Generator 240 A	Med sikkerhedsseler foran	Uden bakspejl
Ladeområde lys LED	Uden sikkerhedsseler bagpå	Ubelyst solskærm - førerside
Trensevæg høj bag fører og passager, med vindue og mulighed for gennemlæsning nedenunder	Sikkerhedsseler - sort	Solskærm ubelyst - spejl
Sigt-Pakke 3	Uden Isofix montering	8 Fastgørelsesbånd – lasterum

Sæde-Pakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbart) - Passagersæde med dobbelt sædevarme, stof	Selestrammer fører- /passagersæde	8 Fastgørelsesbånd – lasterum
Standvarme	Uden sideairb. Fører/passagersæde	Fastmonteret bakkamera
Capitol/City Ebony	Hjulophæng 4,429/3,263	Fastmonteret bakkamera
Uden undervognsbeskyttelse	Med mekanisk håndbremse	Med antilås-bremser & ESP+
Uden tagombygning	Uden kollisionssystem	6 1/2J x 15 stålhjul
Uden lastholder	Uden premiumbremser	Med fuld hjulkapsel
Mini-Media-Hub (2XUSB) Adp BSL+BT	Uden klimakontrol - bagsæde	Med stålreserverad
Med ubegrænset sidedøråbning	Uden ventilationssystem	Med læderindtrukket rat
Uden klappbart trinstige i ladetær	Kølemiddel - aircondition R134A	Med manuel justerbar ratstang
MINDRE MANUEL REGN INITIERING	Uden ekstra brændstofpåfyldning	Med antilåsbremser & ESP+
Uden bagklap	Med enkel brændstoftank	Vejskifteadvarselssystem
Færre surrekroge	Brændstoffyldning uden låg uden låg	Vejskifteadvarselssystem
Med standard tilladt totalvægt	Med diesel-switch mulighed	LHD FWD
Uden sikkerhedsforlåsning	Brændstoffyldestuds med forhindring	Højtydende batteri
Uden specialudstyrsæt	Uden elektrisk hastighedsbegrænser	Højtydende batteri
Fuldt køretøj	Uden afgiftssensor – fartpilot	Højtydende batteri
Beregnet totalvægt eller afhentes fra tabellen	Uden indvendig varme bagtil	M. Bes. Højtydende generator
Uden udstyr - marketingforberedelse	Med enkel instrumentering	M. Bes. Højtydende generator
Uden speciallakering	Med hastighedsmåler (km/t)	6-trins manuel gearkasse
Uden SVO- applikation/mærkat	Uden fahrschreiber	Med dieselpartikelfilter
Mindre diagnose vedligeholdelsesmonitor	Elektrisk to-tone horn	Udstødningsstandard 6.2
Uden udstyr RSO	Uden navigationssystem	Udstødningsstandard 6.2
Unilak udvendig maling	Køretøj nødsystem	Start/stop-system
Uden SVO undtagen pakker	Uden advarsel/ bakgear	CVH 1.6 EFI (110 hk)
Uden klistermærker - VP- applikation	Uden overvågning fører- impairments	Uden motordrejningsregulering
Uden certificeringsklistermærker	Mindre massebevægelsessensor	Markedsføringstrin 4
Uden brandslukkerbeslag	Uden sporholderassistent	Med trækkrog
Med værktøjssæt	Uden hastighedsskiltgenkendelse	
Uden sæt	Uden tyveri alarm	