

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CG61100	Stelnummer	VF1FL000661915762		
Mærke	RENAULT	Model	TRAFIC	Version	1.6 dCi 125 T29 L2H1
Karosseritype		Farve		Reg. dato	28-12-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	59593	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7221036

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	205/65-16	07 mm	Helårs
Venstre, Bag	Andet mærke	205/65-16	07 mm	Helårs
Højre, Bag	Andet mærke	205/65-16	07 mm	Helårs
Højre, For	Andet mærke	205/65-16	07 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie		Ikke afmonteret	K4
#2	Udvendig vask og støvsugning		Mangler rengøring	K4



Sted	Lille folie
Del	
Type	Ikke afmonteret



Sted	Lille folie
Del	
Type	Ikke afmonteret



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude		Stenslag	K5
#2	Front		Ridser	K4
#3	Bagklap		Hul	K4
#4	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#5	Interiør	Dæksel	Hul	K5



Sted

Forrude

Del

Type

Stenslag



Sted

Forrude

Del

Type

Stenslag



Sted

Front

Del

Type

Ridser



Sted

Front

Del

Type

Ridser



Sted

Bagklap

Del

Type

Hul



Sted

Bagklap

Del

Type

Hul




Sted Bagklap
Del
Type Hul



Sted Bagklap
Del
Type Hul



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



Sted Interiør
Del Dæksel
Type Hul



Sted Interiør
Del Dæksel
Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Service og motor lampe lyser.

Fabriksudstyr

Forsæder med varme

Justerbar ratstamme
(rattet)

Vinduer i gods-
/passagerområdet: -
Passager-/lastrum
delvist ruder

AdBlue tank	Motor 1,6 L - 92 kW dCi Diesel Energy	Audio-navigationssystem med touchscreen farvedisplay (Media Nav)
Elruder med singletouch funktion	Tågebaglys	Parkeringsensor bag med bakkamera
Reservehjul	Akselafstand 3498 mm	Fartpilot
Dobbelt passagersæde	Dækreparationssæt	Airbag på passagerside
Fjernbetjent centrallås	Partikelfilter	Sideairbag foran
Partikelfilter	Lavt emission efter udstødningsnorm Euro 6	Skillevæg i lastrummet
Radio/CD	Højre skydedør til gods-/passagerområde uden rude	Aircondition
3-punktsseler ved alle sæder	Servostyring	Sæder i førerkabinen: Førersæde og passagersæder med sædevarme
ESP + ASR og UCL	Sædebetræk/stof: Stof	Sædevarme
Hjulkapsler	Sæder i førerkabinen: Førersæde komfort 3-trins justerbar	Sædebetræk/stof: Stof, antracit
Sideairbags i fører- og passagerside	Start/stop-system til motoren	Sædebetræk/stof: Stof
ABS-bremser	Kørelys	Sædebetræk/stof: Velour
BAS	Fastgørelsesringe i lastrummet på siden	Sæder i førerkabinen: Førersæde med armlæn
El-sidespejle med varme	Fastgørelsesringe i lastrummet	Sæder i førerkabinen: Passagersæde kan omdannes til dobbeltsæde
Passagerairbag	Forberedelse til elsystem til opbygning	Sæder i gods-/passagerområde: 2. Række sæder fjernet
Regn- og lyssensor	Immobilizer	Sæder i gods-/passagerområde: 3. Række sæder fjernet
Bagdøre 180 uden ruder	Varmeisoleret glas	Elektriske vinduer
EBD	Airbag på passagerside	Elektriske vinduer foran, impulsvenstre side
Elektronisk startspærre	Bakkamera	Kontrol-AV Central låsning 01
Fastsurringskroge i varerum	Fartpilot	Bagdøre
Højre skydedør uden rude	Lydpakke med navigationssystem	Bagdøre uden glas
Skillevæg uden rude	Klar-syn-pakke	Skydedør gods-/passagerområde til højre

Førerairbag	Mobilet kontor-pakke 2	Fastgørelsesringe i lastrummet på siden
Tågeforlygter med statisk kurvelys	Hjulkapsler	Antiblokeringsssystem (ABS)
Armlæn på førersæde	Sideairbag foran	Stålhjul 5,5x16
Foldbar passagerbænk med opbevaring	Sædevarme	Stålhjul 6x16
Metallak	Model: TRAFIC III X82 VAN	Stålhjul 7x16
Tekno-pakke H1 uden DAB-radio	Modelopdatering	Akselafstand 3498 mm
Airbag på førersæde	Udstyrsniveau E1	Akselafstand 3682 mm
Antiblokeringsssystem (ABS)	Kontrol-AV interiør 01	Hjulkapsler
Trækkontrol (ASR)	Kontrol-AV udstyrspakke H01	Dækreparationssæt
Driftstype: Forhjulstræk	Lydpakke med navigationssystem	Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Udvendige el-justerbare og opvarmede sidespejle	Klar-syn-pakke	Driftstype: Forhjulstræk
Batteri 85 Ah	Mobilet kontor-pakke 2	Energigenvinding (Energy Smart Management)
Boardcomputer	Karosseri/opbygning: Varevogn	6-trins gearkasse
Omdrejningstæller	Sider væg lukket beplate	6-trins gearkasse
Automatisk tænding af kørelys	Bagvæg lukket beplate	Partikelfilter
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Karosseri i karosserifarve 0	SCR-system (AdBlue-teknologi)
Elektriske vinduer foran, impulsvenstre side	Udvendige eljusterbare spejle	Lavt emission efter udstødningsnorm Euro 6
6-trins gearkasse	Udvendige eljusterbare og opvarmede spejl	Klimazone: Udførelse til ekstremt kolde lande
Bagdøre uden glas	Udvendige spejle med bredt synsfelt	Start/stop-system til motoren
Kabinefilter: Pollenfilter	Tågelygter	Motor 1,6 L - 92 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
Karosseri/opbygning: Varevogn	Automatisk tænding af kørelys	Central låsning
Keyless Entry	Lys- og regnsensor	
Brændstoftank: 80 liter	Vinduesvisker med regnsensor	