

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DF49538	Stelnummer	KMHC851JFLU062066		
Mærke	HYUNDAI	Model	Ioniq	Version	EV Automatisk
Karosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	29-12-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	56040	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7208104

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/60-16	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	205/60-16	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	205/60-16	05 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	205/60-16	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐






Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	


Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5

1



Sted	Nøgle
Del	Nøgle
Type	Ikke tilstede

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Venstre, For	Ridset	K5
#2	Fælge	Venstre, Bag	Irret	K5
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	Fælge	Højre, For	Irret	K5
#5	Fælge	Højre, Bag	Irret	K5
#6	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#7	H. fordør	Dør	Ridser	K4



1

Sted Fælge
Del Venstre, For
Type Ridset



1A

Sted Fælge
Del Venstre, For
Type Ridset



2

Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Irret



2A

Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Irret



3

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




3A

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3B

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3C

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



4

Sted Fælge
Del Højre, For
Type Irret



Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Irret




Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Irret




Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Irret




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Opvarmet rat	LED baglygter	Elektrisk håndbremse
Automatisk nødbremsesystem	Parkeringsensor for og bag	Blind vinkel
Regnsensor	Smart nøgle	Aircondition
Sædevarme foran	Navigation	Metallak
Adaptiv fartpilot	Vognbaneassistent	
Bakkamera	Apple Carplay	