

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CL59713	Stelnummer	WBA5V5109KFH29083		
Mærke	BMW	Model	3-Serie	Version	320d Sedan Steptronic
Karosseritype	Sedan	Farve	Grå	Reg. dato	20-08-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	115722	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1009102

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/50-17	09 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	225/50-17	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	225/50-17	07 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/50-17	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Udvendig vask og støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K3



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. fordør	Dørkant	Bule(r)	K4
#2	V. panel	Indstigning Venstre For	Bule(r)	K4
#3	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#4	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#5	H. bagdør	Dør	Rids	K3
#6	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#7	H. fordør	Håndtag	Rids	K4
#8	H. forskærm	Skærm	Rids	K4
#9	Fælge	Venstre, Bag	Ridset	K4
#10	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K4
#11	Fælge	Højre, For	Ridset	K3

1

Sted

V. fordør

Del

Dørkant

Type

Bule(r)

1A

Sted

V. fordør

Del

Dørkant

Type

Bule(r)

1B

Sted

V. fordør

Del


Dørkant

Type

Bule(r)



2
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)




2A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)




3
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




3A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




3B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




3C
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



3D
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



3E
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




3F
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Rids



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Rids




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Rids



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Rids




Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

6B



Sted H. fordør
Del Dør
Type Rids

7



Sted H. fordør
Del Håndtag
Type Rids

7A




Sted H. fordør
Del Håndtag
Type Rids

8




Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Rids

8A




Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Rids

8B



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Rids

8C



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Rids

9



Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset

9A



Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

- Advarselstrekant

- Dæktryk monitor

- Interiørpaneler i sort højglans

- Bakspejl med automatisk nedblænding

- Modelårs kode

- Udvendig beskyttelse

- Model Advantage	- Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet	- 2,0 L / 140 kW
- Nedfældelige nakkestøtter bag	- Karrosseri: 4-dørs	-
- Sædevarme, for	- Klimaautomatik 3-zoner med automatisk recirkulering	Olievedligeholdelsesinterval 25.000 km/24 måneder
- ConnectedDrive Services (3 år)	- Hoved-airbagsystem bag	- EU-specifikke tillægsudstyr
- Dæk lappesæt	- Hoved-airbagsystem foran	- Modelbetegnelsebortfald
- Gennemlæsningsssystem	- Nedfældelige bagsæde nakkestøtter	- Opbevaringspakke
- Låsebolte	- Rat (Sport/Læder) med multifunktion	- Connected Package Professional I
- Sportslæderrat	- Lys- og regnsensor	- M højglans Shadow Line
- Alarm	- LM-følge	- Aktiv fodgængerbeskyttelse
- Digital Select	- Midterarmræn bag	- Glaciersilber metallic
- Teleservice	- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V turbodiesel	- LED tågelygter
- De-aktivering airbag, passagerside	- LED tågelygter	- HIFI højttalersystem
- Fartpilot	- Parkeringsensor (PDC) foran og bag	- Lovpligtigt nødopkald
- Legal nødopkald	- Elektrisk håndbremse	- ConnectedDrive Services
- Aktiv fartpilot m. Stop&Go funktion (specialpris)	- Personaliseringssystem (Personal Profile)	- Teleservices
- HIFI højttalersystem	- Dæktrykskontrollsystem	- BMW Live Cockpit Professional
- Model Sport Line	- Partikelfilter	- Park Distance Control (PDC)
- Metallak Glacier Silver	- Bagsæde ryglæn delt/nedbukket (40:20:40)	- Dæktryksadvarsel
- Brændstoftank, større kapacitet (ca 19 l)	- Lavt emissionsniveau efter Euro 6d-TEMP udstødningsnorm	- Interiørpaneler i sort højglans
- BMW Live Cockpit Professional, inkl navigation	- LED-forlygter	- Aktiv fartpilot med stop & go funktion
- Lændestøtte, for	- Sideairbag foran	- Deaktivering af passagersideairbag
- Ablage-Paket	- Service-System: ConnectedDrive Services	- Klimaanlæg
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar	- Service-System: Legal nødopkald	- Sædevarme til fører/passager
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	- Service-System: Intelligent nødopkald inkl. Teleservices	- Sensatec-kombineret polstring / sort
- Aktiv Motorhaube	- Servostyring Servotronic	- Sportsæder til fører/passager
- Ambiente-belysning	- Sædebeklædning: Stof Sensatec	- Lændestøtte til fører/passager
- Anti-Blockier-System (ABS)	- Sport Boost køretilstandsknap	- Lændestøtte til fører/passager
- Armlæn foran	- Sport Line	- Lændestøtte til fører/passager

- Udstyrs-pakke: Connected	- Sportsæder foran	- Lændestøtte til fører/passager
- Udvendigt udstyr: Shadow-Line højglans	- Start-Stop-knap	- Gennemlædningsssystem
- El-justerbare og opvarmede sidespejle	- Start/Stop-system (funktion)	- Nedklappelige nakkestøtter bag
- BMW Live Cockpit	- Advarselstrekant	- Ambient belysning
- Bordcomputer	- Wegfahrsperre	- Aut. nedblænding af indvendigt spejl
- Bremsassistent	- Alarmanlæg	- Tyverisikring
- Tyverisikring for hjul (Fælgeslåse)	- Køretøj uden modelbetegnelse	- Alarmanlæg
- Gennemlæsningsystem (Midterarm læn bag)	- Fartpilot med stop&go funktion	- Advarselstrekant
- Dynamisk bremselys	- HiFi-højtalersystem	- Active Guard Plus
- Dynamisk stabilitetskontrol (DSC)	- Brændstoftank: forstørret	- 17" LM-hjul V-Speiche 776
- Dynamisk trækkontrol (DTC)	- Lændestøtte sæde foran venstre og højre, elektrisk justerbar	- Hjulsæt låseskruer
- Førstehjælpskasse	- Rat (Læder M-Tech)	- Dækreparationskit
- Førerassistentsystem: Active Guard (Bremsassistent)	- Metallak	- M-læderrat
- Førerassistentsystem: Active Guard Plus (Vognbaneassistent, Frontkollisionsadvarsel)	- Dækreparationskit (Mobility-Pack)	- M-læderrat
- Førerassistentsystem: Opmerksomhedsassistent	- Sædevarme foran	- M-læderrat
- Førerassistentsystem: Køreoplevelseskontrol	- Model: 320d (G20)	- M-læderrat
- Håndfri Bluetooth med USB-interface	- Kilometertæller	- Automatgear
- Forrude med akustikglas	- Trafikinformation	- CO2-omfang
- Velourmåtter	- Yderligere tankning til eksport	- Større brændstoftank
- Fartpilot med bremsefunktion	- Dansk/betjeningsvejledning	- Lavtemperaturudførelse
- Automatgear - med Steptronic (8-trins)	- Sprogversion dansk	- Sport Line modelår.
- Kopholder	- Stelnummer, synligt udefra	
- Baglygter med LED	- Forsendelsesbeskyttelsespakke	