

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DA84586	Stelnummer	VF1MA000266955059		
Mærke	RENAULT	Model	MASTER	Version	2.3 dCi S&S 150 T35 L3H2
Karosseritype		Farve		Reg. dato	25-05-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	243964	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7221654

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	225/65-16	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Bridgestone	225/65-16	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Bridgestone	225/65-16	05 mm	Sommer
Højre, For	Andet mærke	225/65-16	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K3
#3	V. bagdør	Skydedør	Bulet/Ridset	K4
#4	V. panel	Indstigning Venstre For	Rust plet	K4
#5	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bulet/Ridset	K4
#6	Bagklap	Højre bagdør	Bule(r)	K3
#7	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#8	H. bagdør	Skydedør	Bulet/Ridset	K4
#9	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bulet/Ridset	K4
#10	Tag	Tagplade	Rust plet	K4
#11	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5



1
Sted Motorhjelrn
Del Hjelrn
Type Stenslag flere



1A
Sted Motorhjelrn
Del Hjelrn
Type Stenslag flere




2
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3
Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



3A
Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



3B
Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



3C
Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



4
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rust plet



4A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rust plet




5
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset



5A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset




5B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset




5C
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset



6
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bule(r)



6A
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bule(r)



6B
Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bule(r)



7
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

7A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

7B



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

7C



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

8



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset

8A



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset

8B



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset

9



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset

9A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset

9B



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Bulet/Ridset



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Køler væske lyser.

Fabriksudstyr

- Forsæder med varme

- Modellpflege (2)

- Innenausstattung:
Luftdüsen Chrom-Optik

- Aircondition	- Motor 2,3 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP Energy KAT	- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Elruder med single-touch funktion	- Radstand 4332 mm	- Airbag Fahrerseite
- Regnsensor	- Reifen-Reparaturset	- Laderaumtrennwand
- Reservehjul	- Rußpartikelfilter	- Klimaanlage
- Dobbelt passagersæde	- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	- Kältemittel R 134 A
- EBV	- Schaltpunktanzeige	- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Fjernbetjent centrallås	- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Partikelfilter	- Schmutzfänger vorn	- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Anthrazit
- El-sidespejle med varme	- Seitenschutzleisten	- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Pollenfilter	- Servolenkung	- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Bagdøre 180 uden ruder	- Sitzbezug / Polsterung: Stoff	- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Fastsurringskroge i varerum	- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional	- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
- Højre skydedør uden rude	- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Sitzreihe entfällt
- Radio (4x15W)	- Start/Stop-Anlage Motor	- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Sitzreihe entfällt
- Skillevæg uden rude	- Tagfahrlicht LED	- Fensterheber elektrisch
- BAS	- Verzurrösen Laderaumboden	- Fensterheber elektrisch vorn
- Forstærkede fjedre bag	- Wegfahrsperre	- Heckflügeltüren
- Justerbart førersæde	- Wärmeschutzverglasung	- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Førerairbag	- Zentralverriegelung mit Fernbedienung	- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- 16" stålfælge	- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- ABS-bremser	- Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	- Verzurrösen Laderaumboden
- Armlæn på førersæde	- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	- Bremsassistent
- Stænklapper for og bag	- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Lane Departure advarsel	- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Venstre skydedør	- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung

- Automatisk op- og nedblænding af lygter	- Klimaanlage	- Stahlfelgen 5,5x16
- Tekno Pakke - Del 1 - R3U - Kassevogn - HUSK DEL 2	- Kraftstofftank: 80 Ltr.	- Stahlfelgen 6x16
- Tekno Pakke del 2 - MediaNav 4.0	- Radvollabdeckungen	- Stahlfelgen 7x16
- Ablagegalerie	- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	- Radstand 4332 mm
- Airbag Fahrerseite	- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	- Radvollabdeckungen
- Anti-Blockier-System (ABS)	- Model: MASTER III KASTENWAGEN X62	- Reifen-Reparaturset
- Antriebsart: Frontantrieb	- Modellpflege	- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	- Modellpflege (2)	- Antriebsart: Frontantrieb
- Außentemperaturanzeige	- Ausstattungs-Niveau E1	- Getriebe 6-Gang
- Begrenzungsleuchten seitlich	- Steuer-AV Innenausstattung 01	- Rußpartikelfilter
- Bremsassistent	- Steuer-AV Ausstattungs-Paket H01	- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Drehzahlmesser	- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	- Emissionsreduktion Stufe 2
- Elektr. Bremskraftverteilung	- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	- hintere Seitenwand geschlossen verblecht	- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Fensterheber elektrisch vorn	- Kühlergrill mit Chromeinfassung und Chromleisten	- Klimazone: Ausführung sehr kalte Länder
- Getriebe 6-Gang	- Außenspiegel elektr. verstellbar	- Start/Stop-Anlage Motor
- Heckflügeltüren ohne Verglasung	- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	- Motor 2,3 Ltr. - 110 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
- Innenraumfilter: Pollenfilter	- Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	- Zentralverriegelung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	- Schmutzfänger vorn und hinten	- Länder-AV Dänemark
- Kühlergrill mit Chromeinfassung	- Fenster im Lade-/FG-Raum: - Fahrgast-/Laderaum teilverglast	- Länder-AV Finnland
- Laderaumtrennwand	- Schaltpunktanzeige	- Länder-AV Norwegen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)	- Länder-AV Schweden
- Licht- und Regensensor	- Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	- Länder-AV Island