

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CK83281	Stelnummer	WF0YXXTTGYKE17002		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	04-06-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	22235	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1008430

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	205/70-15	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	205/70-15	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	205/70-15	07 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	205/70-15	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Folie CVR nr. eller enkelt skrift		Ikke afmonteret	K4



Sted	Folie CVR nr. eller enkelt skrift
Del	
Type	Ikke afmonteret



Sted	Folie CVR nr. eller enkelt skrift
Del	
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	H. bagdør		Lak fejl	K4

1

Sted

H. bagdør

Del

Type

Lak fejl

1A

Sted

H. bagdør

Del

Type

Lak fejl

1B

Sted

H. bagdør

Del

Type

Lak fejl

1C

Sted

H. bagdør

Del

Type

Lak fejl

1D

Sted

H. bagdør

Del

Type

Lak fejl

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

	Trend		Uden opvarmet bagrude		Uden tyverialarm
	Træk til anhænger med trailer sving kontrol		Uden konsol-askebæger		Uden køretøjets hældningsregistrering

Moondust Silver	Med lille tagkonsol	Uden side parkeringshjælp
Synspakke	Indvendig farve Mørk Palazzo Grå	Uden automatisk parkeringshjælp
Airbag* - passager	Indvendig farve - Ebony	Mindre dyb afladning batterier
Auto-Start-Stop	Uden opbevaring - loftbeklædning	Med normal effekt vekselstrømsgener.
LED lys i varerum	Interiørakcentpakke B	Uden A/V-stik
Svinglys i forlygte	Uden solskærme	Audio/navigation Niveau 3
Airbag førerside	Med delhimmel - Formdel	Uden integreret betjeningsenhed
Anti-blokeringsystem (ABS)	Uden bagside tøjophæng	Uden mobiltelefonschnittstelle
Drivanordning: Forhjulstræk	Uden greb - B-stolpe	Mikrofon
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth håndfri	Uden bagagehyldeåls	Spændingsudgang
Blinklys integreret i sidespejle	Greb indvendigt - 2	Uden stikkontakt
Gulvbelægning: Vinyl i last-/passagerum	Uden støjdemningspakker	Uden stikkontakt - bag
Boardcomputer	O. Stauf. - Dachh. - Fahrer	Uden pengeskab
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden adgangsstige	Med firstråede forlygter
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden trinbræt	Tågelygter - Kurvelys
Elektronisk trækkontrol	Med udvendigt pakke i bilfarve 2	Advarsel reflektor hjørnet bagdør
Førerstøttesystem: Bakkestartsassistent	Grill - 3 ribber, komp. farvet	Uden lypakker
Førerstøttesystem: Nødbremsassistent	Uden tagbagagebærer	Uden indvendige lamper
Førerstøttesystem: Sidevindsassistent	Br. karosseries. Formdel - Grå	Med fodrumslys
Elruder	Mindre bagrudebeskytter	Med tagmonteret intern-/kortlys
Generator 220 A	Uden spoiler	Uden forlygte-læselamper bagpå
Fartpilot	Uden bagtrin	Uden tagmonterede blinklygter
Gearkasse 6-trin	Uden automatisk spejltiltningssystem	Uden programmerbar. Modular Cutt Modul
Handskerum låsbart	Uden armlæn til passagersæde	Uden batteriafbryderrelæ
Bagklapper uden glas (åbningsvinkel 180 grader)	Med 2vejs justerb. K støtte, foran	Uden kabelklump
Inkludefilter: Pollenfilter	Bord - Førersæde	Uden ledning til tagkennelygte
Karosseri / opbygning: Kasse	Uden nakkestøtter, bag	Uden ekstra stikdåsefelt
Karosseri variant: Normalt tag	Uden midterarm læn - bagsæde	Uden intelligent sikringsboks
Aircondition	Uden bagsæde tilbagejustering	Produktionsværk Otosan (Tyrkiet)
Rat (rat) højde- / længdejusterbar	Uden lændestøtte passagersæde	Uden kamera
Lastbil registrering	Safety Belt - Driversæde	Uden vognskifte advarselsystem

Model opgradering	Uden bagsæde i 2. række	O. Moderpend. Modul f. Mediendatenb.
Motor 2.0 L - 96 kW TDCi kat	Uden bagsæde i 4. række	Uden informationssystem til blinde vinkler
Parkeringsensor system	Førers. 4-f. just. Sædehyndevejg	Program. Brændstoftilskudsværmeheden
Parkeringsensor foran og bagpå	Uden bagsædepakker	Koldstart -29 grader C
Akselafstand 2933 mm	Uden enhedsdokument	Med forbedret synspakke
Reservehjul i kørestole	Uden tablet holder	Sædepakke 15
Partikelfilter	O. Ausr.paket f. fuelbesparelse	Mindre særlige værdipakker
Et lavt forureningsniveau efter udstødningsnorm Euro 6	Sort dørhåndtag udvendigt	Med lavt tag
Vinduesvisker med intervaljustering, justerbar	Bagkl-/bagagerumshåndtag udefra i sort	Standard varevogn
Forlygter H4	Med plastgearknop	Standard varevogn
Skydedør i last-/passagerum til højre	Uden flåde nøgler	Med lavt tag
Mudflaps foran og bagpå	Med auto. dørlås - aktiveret	Polar Silver Metallic
Sidebeskyttelseslister	Mindre Zonal modstående dørerslåning	Med anhængertræk
Synspakke 2	Konfigurerbar oplåsning - Conf 1	Med anhængertræk
Stålfølge 6,5x16	Power Lock Group-Hastighedsafhængig	Med trailer slingekontrol (TSC)
Kofangere delvis lakerede	Advarsel omhviskevæskes tnd.	Med anhængertræk
Farvestil-pakke	Uden to-tone skarp farve applik.	Dobbelt el. just. spejl-El. indklapb
LED kørelys	Uden underkropskorrosionsbeskyttelse	Med karosserifarvet sidespejl
Trend	Uden dekorativ stribe - karosseriside	Halogenprojektionslygter
Beklædning i last-/passagerum: halvhøj	Uden motorhjel, Accent Stripe	Med fjernlysregulering foran
Spændestænger (8)	Uden hovedbeskyttelsesairbag	Med automatisk styrr. - Forlygter
Varmebeskyttelsesruder let tonede	Uden hovedbeskyttelsesairbag til højre	Kørelys Niveau 2
Centrallås med fjernbetjening	Med forsyningsrem foran	Med automatisk forlygter
Passagerairbag	Uden bagsikkerhedssele	Med ekstra stoplys
Anhængertræk: Fast kuglehoved	Sikkerhedsselen - sort	Med visker automatisk forrude
Armlæn foran	Uden Isofix-montering	Med mudflaps, front
Lastelampe LED	Sikkerhedsselen strammer fører-/passagersæde	Med mudflaps, bag
Skillevæg høj bag fører og passager, med vindue og gennemlæsning nederst	Uden sideairb. Driver/Passager	M. farveforsvir, f. - Cores.-farve
Metallic maling	Reservehjulsåsning	Stoßf. rt delw. karosserifarve

Sædepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde inkl. opvarmet sæde, stof	Uden dæktrykfølere	Med tonede ruder, Standard
Standvarme	215/65R15 H BSW Dæk	Med tonede ruder, Standard
Start/stop-anlæg	Hjulbolte uden hjulmøtrik	Kun til opvarmet forrude
Capitol/City Ebony	Med standardprofil - Hver producent	Med multimedia systempakke 12
Uden undervognsbeskyttelse	Uden motordrejningsstyring	Med radio betjeningselementer - Rat
Uden tagombygning	Med standardaffjedring	Radio Lautspr.-2 lavlyd/2 højttalere
Uden lastlugeforanstaltning	Med støvskjold - bremse	Med boardcomputer
Tilbehør 1 USB-port-1 fjernport	Akseloverførsel 3,94/2,864	Med parkeringshjælp bagpå
Med ubegrænset sidedøråbning	Med mekanisk håndbremsen	Med parkeringshjælp foran
Uden sammenklappelig trinstige i stål. lastport	Uden kollisionforebyggelsessystem	Med parkeringshjælp bagpå
MINDRE MANUEL REGN INITIERING	Uden premiumbremser	Med hastighedsreguleringssystem
Uden bagklap	Uden klimakontrol - bagsæde	Med førerairbag
Med standard tilladt totalvægt	Uden ventilationssystem	Med passagerairbag
Uden sikkerhedslås	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Med passagerairbag
Uden specialudstyrssæt	Uden ekstra brændstoftopfyldning	Med deaktivering af passagerairbag
Fuldt køretøj	Med enkel brændstoftank	Grill - Bagside / skillevæg
Uden udstyrsmarkedsføringsforberedelse	Kraftst.einf. eller Nej. uden lækage	Skillevæg med lastluger + vindue
Uden speciellakeret	Med dieselomskiftningsmulighed	Bundbelægning - Kunststof - delvist
Uden SVO-program/applikation	Brændstoftopfyldningslås med lås	Lastpassagerumsklædning - formdel
Mindre diagnostisk vedligeholdelsesmonitor	Elektrisk hastighedsbegrænser	Med aflåselig handskerumsdæksel
Uden RSO-udstyr	Uden fjernsensor - hastighedsregulering	Lastpassagerumsklædning - formdel
Udvendig lak: Ensfarvet	Uden bageste interiørvarme	Dørklædning - side/bag - Trin 1
Uden SVO undtagen pakker	Med kombiinstrument enkelt udf.	Dørklædning - side/bag - Trin 1
Uden klistermærker - VP-applikation	Med hastighedsmåler (km/t)	Program. Kraftstoffsins.-varmer
Uden certificeringsklistermærker	Uden kørekort	Manuel regula. - Klimaanlæg
Uden brandslukningsanordninger	Elektrisk to-tone horn	Med pollenfilter
Med værktøjssæt	Uden multifunktionsdisplay	Med cirk. ventilation
Uden sæt	Uden navigationssystem	Program. Kraftstoff-zusätzheizg
Uden dækreparationskit	Uden køretøjsnødssystem	Program. Kraftstoff-zusätzheizg
Fe.-heb. v.1 Quick Act. efterlader.	Uden advarsel / bakgear	Program. Kraftstoff-zusätzheizg

O. Siderude i 2. række, højre	Uden overvågning. Køresvaghedsreduktion	Med opvarmet førersæde
O. Siderude i 2. række, venstre	Mindre massebevægelsessensor	Med opvarmet passagersæde
O. Siderude i 3. række, højre	Uden vognbanesporingsassistent	Med man. 2-vejs beif.-Sitzverst.
O. Siderude i 3. række, venstre	Uden fartskiltegenkendelse	