

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |         |              |                    |                |                                          |
|---------------------|---------|--------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|
| Registreringsnummer | CH71110 | Stelnummer   | WF0YXXTTGYKK62282  |                |                                          |
| Mærke               | FORD    | Model        | Transit Custom Van | Version        | 2.0TDCi - FWD (130 HK ) Kassevogn FWD M6 |
| Karosseritype       |         | Farve        |                    | Reg. dato      | 11-04-2019                               |
| Drivkraft           | Diesel  | Drivlinje    | Front wheel drive  | Geartype       | Manuel                                   |
| KM. stand           | 9999999 | Antal nøgler | 2                  | Kontraktnummer | 7252161                                  |

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

| Position     | Mærke       | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Goodyear    | 215/65-15 | 05 mm    | Vinter  |
| Venstre, Bag | BF Goodrich | 215/65-15 | 05 mm    | Vinter  |
| Højre, Bag   | BF Goodrich | 215/65-15 | 05 mm    | Vinter  |
| Højre, For   | Goodyear    | 215/65-15 | 05 mm    | Vinter  |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja


| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

| Ref | Sted     | Del            | Type                  | Handling |
|-----|----------|----------------|-----------------------|----------|
| #1  | Hundehår | Bil indvendigt | Bære præg af dyrehold | K1       |

## Skader

| Ref | Sted        | Del         | Type                  | Handling |
|-----|-------------|-------------|-----------------------|----------|
| #1  | Forrude     | Visker      | Risiko for følgeskade | K5       |
| #2  | Motorhjelm  | Hjelm       | Stenslag              | K3       |
| #3  | Front       | Forkofanger | Rids                  | K3       |
| #4  | V. forskærm | Skærm       | Bulet/Ridset          | K4       |
| #5  | V. fordør   | Dør         | Stenslag              | K3       |
| #6  | V. bagskærm | Sidevæg     | Mangler               | K5       |
| #7  | V. bagskærm | Sidevæg     | Bulet/Ridset          | K4       |
| #8  | H. bagdør   | Dør         | Bulet/Ridset          | K4       |
| #9  | H. bagskærm | Skærm       | Ridser                | K4       |
| #10 | H. bagdør   | Pynteliste  | Ridser                | K3       |
| #11 | H. fordør   | Dør         | Stenslag              | K3       |
| #12 | H. fordør   | Pynteliste  | Monterings fejl       | K4       |
| #13 | H. fordør   | Side spejl  | Stenslag              | K3       |
| #14 | H. forskærm | Skærm       | Rids                  | K3       |
| #15 | Tag         | Tagplade    | Rust plet             | K4       |



1



Sted Forrude  
Del Vis-ker  
Type Risiko for følgeskade

1A



Sted Forrude  
Del Vis-ker  
Type Risiko for følgeskade

2



Sted Motorh-  
Del helm  
Type Stenslag

2A



Sted Motorh-  
Del helm  
Type Stenslag

2B



Sted Motorh-  
Del helm  
Type Stenslag

2C



Sted Motorh-  
Del helm  
Type Stenslag

2D



Sted Motorh-  
Del helm  
Type Stenslag

3










Sted Front  
Del Forkofan-  
Type gers  
Rids

3A



Sted Front  
Del Forkofan-  
Type gers  
Rids



8A



Sted H. bagdør  
Del Dør  
Type Bulet/Ridset

9



Sted H. bagskærm  
Del Skærm  
Type Ridser

9A



Sted H. bagskærm  
Del Skærm  
Type Ridser

10



Sted H. bagdør  
Del Pynteliste  
Type Ridser

10A



Sted H. bagdør  
Del Pynteliste  
Type Ridser

11



Sted H. fordør  
Del Dør  
Type Stenslag

11A



Sted H. fordør  
Del Dør  
Type Stenslag

11B



Sted H. fordør  
Del Dør  
Type Stenslag

11C



Sted H. fordør  
Del Dør  
Type Stenslag

12



Sted H. fordør  
Del Pynteliste  
Type Monterings fejl

12A




Sted H. fordør  
Del Pynteliste  
Type Monterings fejl

13




Sted H. fordør  
Del Side spejl  
Type Stenslag

13A




Sted H. fordør  
Del Side spejl  
Type Stenslag

14



Sted H. forskærm  
Del Skærm  
Type Rids

14A



Sted H. forskærm  
Del Skærm  
Type Rids

15



Sted Tag  
Del Tagplade  
Type Rust plet

15A



Sted Tag  
Del Tagplade  
Type Rust plet



## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

## Fabriksudstyr

| Trend                                  | Håndtag indvendigt - 2               | Uden tagmonterede blinklys              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Radio med SYNC 3                       | Uden støjbekyttelse                  | Uden lysregulator                       |
| Bagagerum med SYNC 3                   | Uden opbevaring - taghimmel - fører  | Uden programmerbar grensesnitmodul      |
| Auto-Start-Stop                        | Uden adgangsstige                    | Uden batteriafbryderrelæ                |
| LED lys i varerum                      | Uden trinbræt                        | Uden kabelstik                          |
| Frozen White                           | Med udvendigt pakke i bilfarve 2     | Uden ledningsnet til tagkendelse        |
| Svinglys i forlygte                    | Grill - 3 giver., komplet farvet     | Uden ekstra stikkontaktsfelt            |
| Airbag førerside                       | Uden tagbagagebærer                  | Uden intelligent sikringsboks           |
| ABS-bremser                            | Br. karosseries. Formstykke - Grå    | Frost White                             |
| Forhjulstræk                           | Mindre bagrudebeskytter              | Produktionsværk Otosan (Tyrkiet)        |
| El-justerbare sidespejle               | Uden spoiler                         | Uden kamera                             |
| Blinklys i sidespejle                  | Uden bagtrin                         | Uden vognbaneassistent                  |
| Vinylgulv i last-/passagererum         | Uden automatisk spejltiltningssystem | Uden dødvinkelinfosystem                |
| Boardcomputer                          | Uden armlæn på passagersæde          | Programmerbar brændstofsupplementvarmer |
| Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) | Med 2-vejs justerbar k.støtte, foran | Koldstart -29 grader C                  |
| Elektronisk stabilitetskontrol (ESP)   | Bord - forsæde                       | Med synlighedspakke Basic               |
| Elektronisk trækkontrol                | Uden nakkestøtter, bagpå             | Sædepakke 15                            |
| Assistent til bakkestart               | Uden midterarm-læn - bagsæde         | Mindre specielle merværdipakker         |
| Nødbremseassistent                     | Uden justering af bagsædehældning    | Med lavt tag                            |
| Sidesvindsassistent                    | Uden lændestøtte på passagersædet    | Standard kassevogn                      |
| Elruder                                | Selealarm - førersæde                | Standard kassevogn                      |
| Generator 220 A                        | Uden bagsæde i 2. række              | Med lavt tag                            |
| Fartpilot                              | Uden bagsæde i 4. række              | Med karrosserifarvede sidespejle        |

|                                                   |                                              |                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6 gears gearkasse                                 | Førersæde med 4-vejs justerbar<br>siddehynde | Halogenprojektionsforlygter                   |
| Låsbart handskerum                                | Uden bagsædepakker                           | Med forlygtejustering foran                   |
| Bagklap uden vindue<br>(åbningsvinkel 180 grader) | Uden anhængertrækbeslag                      | Elektrisk justerbare<br>sidespejle med varme  |
| Pollenfilter                                      | Mindre trailer Vippekontrol (TSC)            | Dagslys trin 2                                |
| Kassebil med højt tag                             | Uden apparatdock                             | Med automatisk forlygter                      |
| Højt tag variant                                  | Uden brændstofbesparelspakke                 | Med ekstra bremselys                          |
| Klimaanlæg                                        | Sort udvendig dørhåndtag                     | Kun til intervalvisker forrude -<br>Justerbar |
| Justerbart rat                                    | Bagklap-/bagagerumshåndtag<br>uden farve     | Med muddervagter, foran                       |
| Lastbil registrering                              | Med plastgearknop                            | Med muddervagter, bagpå                       |
| Modelopdatering                                   | Uden flådenøgle                              | M. farvige stødb. Vorne -<br>Karos.-Farbe     |
| Motor 2,0 Ltr - 96 kW TDCi<br>KAT                 | Med auto. dørlås - Aktiv                     | Stødb. Ht. Dele af knastfarvet<br>karosseri   |
| Tågelygter                                        | Konfigurerbar oplåsning - Conf 1             | Med tonede ruder, standard                    |
| Parkeringsensorer                                 | Power Lock Group -<br>Hastighedsafhængig     | Med tonede ruder, standard                    |
| Akselafstand 2933 mm                              | Advarsel - Vaskervæskens<br>standard         | Kun til opvarmet forrude                      |
| Reserverad                                        | Uden to-tone karosserilakering               | Sync III                                      |
| Partikelfilter                                    | Uden<br>undergrundskorrosionsbeskyttelse     | ICE Multim.-System<br>Equipment 20            |
| Forurening iht.<br>emissionsstandard Euro 6       | Uden dekorationsstriber på<br>karosserisiden | Radiohøjtaler-2 bas/2<br>diskant              |
| Vinduesviskere med<br>interval, justerbar         | Uden motorhjelme, accentstribe               | MFD TFT-touchskærm                            |
| Forlygte H4                                       | Uden hovedairbagsbeskyttelse                 | ICE Multim.-System<br>Equipment 20            |
| Skydedør på højre side af<br>last-/passagerum     | Uden hovedairbag til højre                   | Sync III                                      |
| Mudguards foran og bagpå                          | Med forankringssele foran                    | Med bordcomputer                              |
| Sidelister                                        | Uden sikkerhedssele bagpå                    | Med parkeringssensor bag                      |
| Delvis lakerede stødfangere                       | Uden passagerairbag                          | Med parkeringssensor foran                    |
| Farvepakke                                        | Sort sikkerhedssele                          | Med parkeringssensor bag                      |
| LED kørelys                                       | Uden Isofix-montering                        | Med fartpilot                                 |
| Trend                                             | Selestrammer fører-<br>/passagersæde         | Med førerairbag                               |
| Sidebeklædning i last-<br>/passagerum: halvhøj    | Uden sideairbags fører/passager              | Med deaktivering af<br>passagererairbag       |
| Fastgørelsesøjler (8)                             | Reserveradslås                               | Grill - Bagvæg/Skillevæg                      |
| Let tonede ruder                                  | Uden dæktryksensorer                         | Skillevæg med lasteluge +<br>vindue           |
| Fjernbetjent centrallås                           | 215/65R15 H BSW-dæk                          | Bundbelægning -<br>Plastindsatser - delvist   |

|                                                                                           |                                            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Armlæn foran                                                                              | Hjulbolte uden fælgelåse                   | Ladrumforing-Formdel                          |
| Ford SYNC 3                                                                               | Med standardprofil - Enhver producent      | Med låsbart handskerum låg                    |
| LED ladbelysning                                                                          | Uden motoromdrejningsstyring               | Ladrumforing-Formdel                          |
| Høj skillevæg bag fører- og passagersæde, med vindue og mulighed for gennemføring nederst | Med standardophæng                         | Dørforing - Side/bag - Trin 1                 |
| Parkeringsensorer foran og bagpå                                                          | Med støvbeskyttelsesskjold - Bremse        | Dørforing - Side/bag - Trin 1                 |
| Synspakke 1                                                                               | Afskærmningsforhold 3,94/2,864             | Programmerbar brændstofsupplementvarmer       |
| Sædepakke 9/15 Førersæde (4-vejs justerbart) - Passagersæde med varme, stof               | Med mekanisk håndbremse                    | Manuel kontrol -Klimaanlæg                    |
| Standvarmer                                                                               | Uden kollisionssystem                      | Med pollenfilter                              |
| Start/Stop-system                                                                         | Uden premiumbremser                        | Med omløbsvarmer                              |
| Capitol / City Ebony                                                                      | Uden klimakontrol - bagsæde                | Programmerbar brændstofsupplementvarmer       |
| Uden undervognsbeskyttelse                                                                | Uden ventilationssystem                    | Programmerbar brændstofsupplementvarmer       |
| Uden tagombygning                                                                         | Kølemiddel - Køleanlæg R134A               | Programmerbar brændstofsupplementvarmer       |
| Uden lastegodsudstyr                                                                      | Uden ekstra tankdæksel                     | Med opvarmet førersæde                        |
| Mini-Media-Hub (2XUSB) Adp BSL + BT                                                       | Med enkelt brændstoftank                   | Med opvarmet passagersæde                     |
| Uden lås for ladetøren                                                                    | Tilførsel af næsten uden tankdæksel        | Med manuel 2-vejs passagersæde                |
| Med ubegrænset sidedørsåbning                                                             | Med dieselomskiftningsmulighed             | Med fører-enkelt-/passager-dobbelt stol - n/R |
| Uden klappelig undervognsstige på ladetøren                                               | Tankstudsning med lås                      | Med manuel lændestøtte-fører                  |
| MINDRE MANUEL REGN INITIERING                                                             | Elektrisk hastighedsbegrænser              | Med førersæde armstøtter                      |
| Med standard tilladt totalvægt                                                            | Uden afstandssensor - hastighedsregulering | Uden bagsæde i 3. række                       |
| Uden specielt udstyrssæt                                                                  | Uden varmelegeme - bagsæde                 | Med central lås                               |
| Fuldt køretøj                                                                             | Med simpel instrumentbræt                  | Med central lås                               |
| Uden udstyrs-marketingforberedelse                                                        | Med hastighedsmåler (km/t)                 | Fjernbetjent dørenering - 2 fjernbetjeninger  |
| Uden speciallakering                                                                      | Uden køreteknologi                         | To-trins indgangssystem - Dør                 |
| Uden SVO-applikation / klistermærke                                                       | Elektrisk to-tone tut                      | To-trins indgangssystem - Dør                 |
| Mindre diagnostisk vedligeholdelsesmonitor                                                | Uden navigationssystem                     | Fjernbetjent dørenering - 2 fjernbetjeninger  |
| Uden RSO-udstyr                                                                           | Køretøjsnødssystem                         | Uden bagrude                                  |
| Unifarve udvendigt                                                                        | Uden advarsel om bakgear                   | Uden viske-/vaskesystem bagrude               |
| Uden SVO undtagen pakker                                                                  | Uden overvågning af førerens påvirkning    | Med sideindlæsningsture kanter                |

|                                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Uden klistermærke - VP-applikation        | Mindre massebevægelsesensor              | Med bagklappe-ladetår              |
| Uden certificeringsklistermærker          | Uden vognbaneassistent                   | Med standard bagklap               |
| Uden brandslukkerbeslag                   | Uden hastighedsskiltgenkendelse          | Med bagklappe-ladetår              |
| Med værktøjssæt                           | Uden tyverialarm                         | Ladningsbelysning - LED            |
| Uden sæt                                  | Uden køretøjsnivåregistrering            | Uden bakspejl                      |
| Uden dækreparationskit                    | Uden sideparkeringssensorer              | Solbrille holder - Førerside       |
| Frem.potentiale for 1 hurtigbetj. efterk. | Uden automatisk parkeringshjælp          | Solbrille holder - Ubelyst spejl   |
| Uden vindue i 2. række til højre          | Mindre batteriafladning                  | 8 fastgørelsesstropper - Ladrum    |
| Uden vindue i 2. række, til venstre       | Med standardeffekt vekselstrømsgenerator | 8 fastgørelsesstropper - Ladrum    |
| Uden vindue i 3. række til højre          | Uden A/V-stik                            | Med antiblokeringsystem og ESP+    |
| Uden vindue i 3. række, venstre           | ICE Niedr. Lydsystem (0C)                | 6 1/2J x 15 stålfælg               |
| Uden opvarmet bagrude                     | ICP - Mini elektronikboks                | Med fuld-hjulkapsel                |
| Uden konsol-askeskål                      | Uden mobiltelefoninterface               | Med stålreservehjul                |
| Med lille tagkonsol                       | Mikrofon                                 | Med læderbetrasket rat             |
| Indvendig farve Mørk Palazzo Grey         | Rd kontrol - rat - Fjern bd. m. PTT      | Med manuel justerbar ratstamme     |
| Indvendig farve - Ebony                   | Spændingsudgang                          | Med antiblokeringsystem og ESP+    |
| Uden opbevaring - loftbeklædning          | Uden stikkontakt                         | Venstrestyret forhjulstræk         |
| Indvendige accentpakker B                 | Uden stikkontakt - bagest                | High Performance Battery           |
| Uden solskærme                            | Uden pengeskab                           | High Performance Battery           |
| Med delhimle - formstykke                 | Med firkantede forlygter                 | High Performance Battery           |
| Uden bagkrog                              | Tågelygter - kurvebelysning              | 6-trins-skift - VMT6               |
| Uden greb - B-stolpe                      | Advarselreflekser på hjørnet af bagdøren | Med dieselpartikelfilter           |
| Uden bagagerumshylde                      | Uden lydpakker                           | Udledningsstandard trin VI, LNFZ 3 |
| Uden bagageplads-net-sæt                  | Uden indvendige lamper                   | Start/stop-system                  |
| Uden håndtag - førstehjælpskasse          | Med fodlamper                            | 2.0 EcoBlue B                      |
| Uden bagagerumsbeskyttelsesæt             | Med tagmonterede indvendige/kortlys      | Uden motoromdrejningsstyring       |
| Uden ladegodsreol                         | Uden læselamper over hovedet bagpå       | Marketingfase 4                    |